

KUVAUSRAPORTTI

Kohde: Paloheinäntie 20

Tilaaaja: [REDACTED]

puh: [REDACTED]

e-mail

Osoite: Paloheinäntie 20, Helsinki

pvm: 7.12.2021

Kuvauksen syy: Kuntotarkastus

Kuvaaja: [REDACTED]

Yhteenveto:

Painehuuhdeltiin ja kuvattiin kiinteistön pohjaviemäreiden runkolinjat. Linjoissa painumia. Painumat keräävät kiinteää jätettä ja tukkivat linjat ajan myötä. Runsas vedenkäyttö auttaa puhdistamaan painumat kiinteästä jätteestä, mutta jos tukokset alkavat toistumaan useammin kannattaa miettiä painumien korjausta.

Liitteet: 2 pöytäkirjaa, 2 videota, 1 piirustus

Vakavuusluokitus:	0.	Linja kunnossa	Ei havaintoja
	1.	Vähäistä vikaa	Ei vaadi korjausta
	2.	Kohtaista vikaa	Ei vaadi korjausta, seurattava
	3.	Merkittävää vikaa	Vaatii korjausta lähitulevaisuudessa
	4.	Vakava vika	Vaatii korjausta pikaisesti

Lyhenteet	JV jätevesiviemäri	TL tarkastusluukku
	SV sadevesiviemäri	PV pystyviemäri
	JVTK, SVTK tarkastuskaivo	SOK salaojakaivo
	SVK, JVK kaivo	PVK perusvesikaivo




Uudenmaan Painehuuhtelu Oy

Pajapellonkuja 4, KERAVA • Puhelin 040 170 9300 • www.uphoy.fi

KUVAUSPÖYTÄKIRJA 1

osoite: Paloheinäntie 20, Helsinki
materiaali: muovi
käyttö: jätevesi
otos: TV1
koko/kuoto: 110

paikka: Kiinteistön piha
kuvaaja: [REDACTED]




Huomautukset:

Linjassa painumia.

KUVAUSPÖYTÄKIRJA 2

osoite: Paloheinäntie 20, Helsinki
materiaali: muovi
käyttö: jätevesi
otos: TV2
koko/muoto: 110

paikka: Kiinteistön piha
kuvaaja: [REDACTED]



Huomautukset:

Linjassa painuma. Painuman havaitsee putken seinillä kulkevasta tummista raidoista, jotka kertovat veden pinnan korkeuden linjassa.