
Seuraavassa on yhteenveto As Oy Klaukkalan Nuhanenän as 37:ssä
tehdystä purku- ja korjaustöistä:

1.1 PURKUTYÖT

- avaimen hankinta
- tarvikkeiden ja välineiden haku ja toimitus työmaalle
- keittiön tarvittava suojaus, jääkaapin ja komeroitten siirrot
- laminaattilattian purku vaurioalueelta
- kartoittajan käynti
- lattiarakenteen avaus vaurioalueelta
- työalueen siivous
- purkujätteen toimitus kaatopaikalle

1.2 LISÄPURKUTYÖT MH

- jalkalistojen irrotus (asennettiin takaisin)
- tasolistan irrotus oviaukosta
- liukuovikomeroitten purku
- makuuhuoneen lattiapinnoitteiden purku
- pinnoitteiden siirto olohuoneeseen

1.3 LATTIA- JA KALUSTETYÖT

- lattian purettujen kipsilevyalueiden/vanereiden uusiminen
- keittiökalusteiden alla olevan korokkeen korjaus ja korjatun reunan eristys
- koko avatun laminaattilattian korjaus mh:n laminaateilla, jotta saatiin samanlainen laminaatti koko alueelle
- jalkalistojen asennus takaisin
- uusien tasolistojen asennus oviaukkoihin
- irrotettujen kalusteiden asennus takaisin
- jääkaapin korkeiden irtosivujen uusiminen
- mh:n uuden laminaatin asennus, jalkalistojen asennus
- liukuovikomero-ryhmän tarvittavat asennukset

RAKENNUSSANEERAUS TALUSEN & TANSKANEN OY
Puttaustie 6
04310 TUUSULA

Luotettava
Kumppani

Beconnecto Oy
Hiomotie 32
00380 HELSINKI



Yathunanthan Vijayaratnam

2/2

1.4 MUUT TYÖT

- urakoitsija toimitti aineet ja tarvikkeet työmaalle
- urakoitsija toimitti rakennusjätteet kaatopaikalle
- työalueen imurointi ja loppusiivous