

11.12.2025

ASBESTIKARTOITUS

Löytäneentie 50, 21110 Naantali

Metsässä olevat levyt

Kohde: Osoite: Löytäneentie 50, 21110 Naantali
Rakennusaika ja rakennustyyppi: -

Tilaaja:

**Kartoituksen
ajankohta ja tekijä(t):** Kohdekäynti suoritettiin 10.12.2025.

AsBestMen Oy
Juha Suomi
Työnjohto / kartoitus
p. 0400170024
juha.suomi@asbestmen.fi

Kartoituksen laajuus: Kartoituksessa tutkittiin:

- Metsässä olevien levykasojen asbestipitoisuus

**Tutkimusmenetelmät
ja raportin
laadintaperusteet:** Kartoitus perustuu aistinvaraisiin havaintoihin, asiakirjatietoihin ja kokemuseräiseen tietoon. Rakenteiden pintakerroksia avattiin. Niistä materiaaleista, joita ei tunnistettu ja epäiltiin asbestia tai muita haitta-aineita sisältäväksi, otettiin näyte.

Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat lakiin (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetukseen (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Raportti on laadittu RT 18-11245 (julkaistu 11/2016) Haitta-ainetutkimus Rakennustuotteet ja rakenteet – ohjeen sekä konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) mukaan.

**Tutkitut haitta-
aineet:**

Asbesti:

Asbesti on yleisnimitys tietyille pitkäkuituisille silikaattimateriaaleille, kuten antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti ja krysotiili. Asbestia esiintyy luonnollisena mineraalina maaperässä ja sitä on louhittu teolliseen käyttöön myös Suomessa. Suomessa asbestipitoisia rakennusmateriaaleja on käytetty aina vuoteen 1994 asti. Yleisintä asbestipitoisten materiaalien käyttö oli 1960- ja 1970-luvuilla.

Asbestipitoiselle pölylle altistumisen on todettu aiheuttavan mm. asbestoosia, keuhkosityöpää ja mesoteliomaa, eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää. Yleensä asbestista johtuvat sairaudet ovat pitkäaikaisen altistumisen tulosta ja puhkeavat vasta kymmeniä vuosia altistumisen jälkeen.

Asbestipitoiset materiaalit ovat vaarallisia ainoastaan, kun niistä pääsee vapautumaan asbestipitoista pölyä, eli esimerkiksi purkutöiden yhteydessä. Ehjät asbestipitoiset rakennusmateriaalit eivät normaalikäytössä ole terveydelle vaarallisia.

Kartoituksessa ei havaittu asbestipitoisia materiaaleja:

Tien päässä metsässä olevat levypinot:

Metsässä on trukkilavalla pino levyjä, todettiin kohdekäynnin yhteydessä aistinvaraisin havainnoin vanerilevyiksi. Kyseiset levyt eivät siis sisällä asbestia. Näytteenottoa ei katsottu tarpeelliseksi.



kuvien mukaiset pinot ovat vesi/filmivanereita jotka eivät sisällä asbestia



Toimenpidesuositus ja muut huomiot:

Kyseisiin materiaaleihin kohdistuvat purku/poisto toimet voidaan suorittaa normaalisti. Jäte voidaan käsitellä ja hävittää normaalina rakennusjätteenä.

Lisä huomiona:

Myös ko. levypinojen vieressä olevilla lavoilla olevat tiili ja puuaines pinot ovat asbestittomia (ei kuvia). Myös kauempana metsä alueella havaittiin tiilikatto tiiliä (ORMAX) jotka eivät sisällä asbestia.

Tämä kartoitus koskee ainoastaan edellä mainittuja levyjä.

Turku 11.12.2025

AsBestMen Oy

Juha Suomi

Työnjohto / Kartoitus

p. 0400 1700 24

juha.suomi@asbestmen.fi