



(1) Ajoneuvon valmistenumero: **WV1ZZZ2EZ6028317**

(2) Ajoneuvon rekisteritunnus ja rekisteröintivaltion kansallisuustunnus: **JLS-474 (FIN)**

(3) Katsastuspaikka ja -päivä: **Espoo 24.03.2026**

(4) Matkamittarin lukema: **348196 km**

(5) Ajoneuvoluokka: **N1**

Ajoneuvon merkki ja malli: **Volkswagen, VW CRAFTER Umpikorinen (BB) Sov 1968cm3**

Suoritteet: **Lakisääteiset mittaukset (max. 3500 kg), Määräaikaiskatsastus (auto max. 3500 kg, nelipyörä)**

Käyttöönottopäivä: **05.02.2015**

Iskunvaimennintesti				Jarrujen mittaus				
	Vasen	Oikea	Ero		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Etuakseli	51,0	5,0	90 %	Etuakseli	2,6	2,5	4 %	30 %
Taka-akseli	66,0	62,0	6 %	Taka-akseli	2,4	2,2	8 %	30 %
Käytetty mittalaite:		Testirata		Seisontajarru	2,8	2,6	7 %	70 %
				> Pyörät lukkiutuivat dynamometrillä				
				Kokonaisjarruvoima		5.4 kN / 5.5 kN		
				Käytetty mittalaite:		Testirata		
Pakokaasujen päästömittaus				Muut tarkastukset, sekä huomautukset				
K-arvo:		Mitattu arvo		Liikennekäytöstä poisto				
Käytetty mittalaite:		0,03		Valot: VSL2				
		DSM1						

(6) Havaitut puutteet ja niiden luokittelu (vikataso: päätarkastuskohde, tarkastuskohde, komponentti, vika, paikka)

Hylätty: Ajoneuvon tunnistus, Asiapaperit, (0.1) Asiapaperit, Ajoneuvovero maksamatta

Hylätty: Akselistot, pyörät ja jousitus, Jousitus ja iskunvaimennus, (5.3.2) Heilahduksenvaimennin, Vaimennuskyky riittämätön, Edessä oikealla

Hylätty: Jarrujärjestelmät, Käyttöjarru, (1.1.14) Jarrulevy, Ruostunut, Edessä vas. ja oik.

Hylätty: Ohjauslaitteet, Ohjausnivelet ja -tangot, (2.1.3) Raidetangon pää, Välyksellinen mm. raidetangon ulkopää, tarkasta myös etuakseliston osat, Oikealla

Hylätty: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, (5.1.3) Etupyörän laakerointi, Välyksellinen, Oikealla

Korjauskehotus: Koeajo ja näkyvyys, Tuulilasi ja puhdistuslaitteet, (3.2) Tuulilasi, Naarmuuntunut, Keskellä

Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Takavallo, (4.2.1) Takavalon lasi, Vaurioitunut, Vasemmalla ja oikealla

Korjauskehotus: Alusta ja kori, Kori, (6.1.4) Puskuri, Vaurioitunut, Takana, Perän astinlauta

Korjauskehotus: Alusta ja kori, Kori, (6.2.3) Ovi ja saranat, Saranointi löystynyt, Oikealla takana

Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Lisävalot, (4.5) Etusumuvalot, Ei toimi, Oikealla

Korjauskehotus: Ympäristöhaitat, Öljyvuodot, (8.4.1) Moottori, Moottori öljyinen, Edessä oikealla

Korjauskehotus: Akselistot, pyörät ja jousitus, Jousitus ja iskunvaimennus, (5.3.2) Heilahduksenvaimennin, Vuotaa, Oikealla takana

Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Heijastin ja heijastavat pinnat, (4.8)(4.12) Takaheijastin, Puuttuu, Oikealla

Korjauskehotus: Alusta ja kori, Alustan kotelot ja pohjalevy, (6.1.1) Pyörän kotelo, Ruostevaurioitunut, Oikealla takana

(7) Katsastuksen tulos

Keskeytetty

(8) Seuraavan katsastuksen määräpäivä tai katsastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä

Ajoneuvo on käyttökiellossa, koska siihen kohdistuva vero, maksu tai liikennevakuutusmaksu on laiminlyöty (ajoneuvolaki 153 §). Ajoneuvo on käyttökiellossa, kunnes ajoneuvon määräaikaiskatsastus on suoritettu hyväksytysti. Keskeytetty määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus saadaan suorittaa loppuun enintään kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta.

(9) Katsastustoimipaikan nimi ja katsastajan allekirjoitus tai tunniste

A-Katsastus Espoo-Hannuksenpelto

Katsastaja:

Timo Ruuska