

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 1

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

Ajoneuvo : **UZC-991** , **TOYOTA Avensis**

Valm.nro : SB1EN76L40E005081

Lasku : 910222 Työmääräysno 294142 Huoltopvm: 11.12.2015 Lask.pvm : 11.12.2015

Ajokm : 20795

Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
20.000KM HUOLTO			
PESUKUPONKI			
PÄÄLYPESU			
HDP020	10	H-A DIESEL 20 TKM/1 VUOSI	1,0
LPN	10	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS	4,5
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
90069-38021	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
08880-83477	10	MOOTTORIÖL TOYOTA	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA LISÄALENNUS	1,0

SA5 XX SIJAISAUTO VXV-148 1,0

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

5 PÄÄLYPESU  
PIENTARVIKELISÄ 1,0

Lasku : 1068532 Työmääräysno 27335 Huoltopvm: 11.12.2015 Lask.pvm : 15.12.2015

Ajokm : 20799

Tmp : S03=Oulu Korikorjaamo

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
TUULILASIN KIVENISKEMÄN KORJAUS			
Korjausaika 11.12			
KIVENISK	10	TUULILASIN KIVENISKEMÄKORJAUS	1,0

Lasku : 911044 Työmääräysno 298010 Huoltopvm: 8.4.2016 Lask.pvm : 11.4.2016

Ajokm : 43750

Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

## HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 2

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

40.000km huolto

Tekninen kampanja: - Huolto 11.12.2015 Km 20795

HDP040	10	H-A DIESEL 40 TKM/2 VUOTTA	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	4,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
90069-38021	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
08880-83477	10	MOOTTORIÖL TOYOTA	,2
08880-83478	10	MOOTTORIÖL TOYOTA	1,0
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
08823-80005	10	JARRUNESTE TOYOTA	1,0

850091	10	TUULILASINPYYHKIMEN SULANKUMIT I&A	1,0
85214-05150	10	KUMI,PYYHK TOYOTA	1,0
85214-05140	10	KUMI,PYYHK TOYOTA	1,0
850101	10	TAKALASINPYYHKIMEN SULANKUMIN I&A	1,0
85214-05160	10	KUMI,PYYHK TOYOTA	1,0

KIVENISK	10	TUULILASIN KIVENISKEMÄKORJAUS	1,0
----------	----	-------------------------------	-----

SA3	XX	SIJAISAUTO BSZ-612	1,0
-----	----	--------------------	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

### PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 912184    Työmääräysno 403326    Huoltopvm: 9.9.2016    Lask.pvm : 9.9.2016

Ajokm : 71140  
Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

60 000KM HUOLTO.

Paketti HDP060AS4AW5-16D16M201505 =====

HDP060	10	H-A DIESEL 60 TKM/3 VUOTTA	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	2,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
17801-YV020	10	ILMANSUODA TOYOTA	1,0
90430-18008	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
23390-0X010	10	POLTTOAINE TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0

LISATARK		LISÄTARKASTUS	1,0
----------	--	---------------	-----

SIJAISAUTO.

Paketti SA2 =====

SA2	XX	SIJAISAUTO BTL-316	1,0
-----	----	--------------------	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 3

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

=====

PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 913121 Työmääräysno 407322 Huoltopvm: 27.12.2016 Lask.pvm : 28.12.2016

Ajokm : 91924  
Tnp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

80 000KM HUOLTO.

KÄSIJARRUN VALO PALANUT. KOODIT:C1419,C1435,C1201,C1245 JA U1103. KOODIT POISTETTU

Paketti HDP080AS4AW5-16D16M201505 =====

HDP080	10	H-A DIESEL 80 TKM/4 VUOTTA-	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	4,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
08823-80005	10	JARRUNESTE TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0
08889-80270	10	JÄÄHD.NEST TOYOTA	,2

=====

LISATARK		LISÄTARKASTUS	1,0
----------	--	---------------	-----

SIJAISAUTO.

Paketti SA4 =====

SA4	XX	SIJAISAUTO IML-971	1,0
-----	----	--------------------	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

=====

PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 553479 Työmääräysno 407641 Huoltopvm: 27.1.2017 Lask.pvm : 31.1.2017

Ajokm : 92926  
Tnp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

AIKAISEMMIN OLLUT KOODIT KÄSIJARRUN VALO PALANUT.

KOODIT:C1419,C1435,C1201,C1245 JA U1103. KOODIT POISTETTU

Tekninen kampanja: - Huolto 28.12.2016 Km 91924

HERJAA KÄSIJARRUN TOIMINTAA ?

KIERTYMISTUNNISTIMEN VAIHTO ==> 27.1

## HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 4

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

801013	10	VIANHAKU IT TESTERILLÄ	1,0
83299	10	KATKAISIJAT/RELEET MUUT TYÖT	1,4
89183-0F010	10	TUNNISTIN TOYOTA	1,0

Lasku : 914215    Työmääräysnro 412382    Huoltopvm: 22.5.2017    Lask.pvm : 23.5.2017

Ajokm : 119295  
Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

100 000KM HUOLTO.

Paketti HDP100AS4AW5-16D16M201505 =====

HDP100	10	H-A DIESEL 100 TKM/5 VUOTTA-	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	3,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0

ILMASTOINTILAITE HUOLTO.

AC	10	ILMASTOINTILAITTEEN HUOLTO	1,0
----	----	----------------------------	-----

SIJAISAUTO.

Paketti SA7 =====

SA7	XX	SIJAISAUTO KSB-592	1,0
-----	----	--------------------	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

850071	10	TUULILASINPYYHKIMEN SULAT I&A	1,0
85222-YZZVA	10	SULKA FLAT TOYOTA	1,0
850101	10	TAKALASINPYYHKIMEN SULANKUMIN I&A	1,0
85214-05160	10	KUMI,PYYHK TOYOTA PIENTARVIKELISÄ	1,0

Lasku : 963756    Työmääräysnro 416965    Huoltopvm: 23.10.2017    Lask.pvm : 23.10.2017

Ajokm : 141850  
Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

120 000 KM HUOLTO

OIK. PEILIVILKUN LASI RIKKI

Paketti HDP120AS4AW5-16D16M201505 =====

HDP120	10	H-A DIESEL 120 TKM/6 VUOTTA-	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	2,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 5

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

17801-YV020	10	ILMANSUODA TOYOTA	1,0
08823-80005	10	JARRUNESTE TOYOTA	1,0
90430-18008	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
23390-0X010	10	POLTTOAINE TOYOTA	1,0
23385-0X010	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0

75299	10	PEILI/HÄIKÄISYSUOJAT MUUT TYÖT	,4
81731-02120	10	LASI TOYOTA	1,0
99132-YZZBO	10	POLTTIMO TOYOTA	1,0

**HUOLLON SIJAISAUTO**

Paketti SA7 =====

SA7	XX	SIJAISAUTO YJN-302	1,0
-----	----	--------------------	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

=====

**HUOLLON HUOMIOT: TAKAJARRUPALAT N 25%, MAHDOLLISESTI MYÖS TAKAJARRULEVYIT SEURAAVASSA HUOLLOSSA.**

PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 917069    Työmääräysno 424706    Huoltopvm: 5.6.2018    Lask.pvm : 6.6.2018

Ajokm : 172981

Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

**160.000km huolto**

huollon huomiot: etu ja takajarrupalat loppu, jarrulevyt minimissä, ei lupaa korjata

Tekninen kampanja: - Huolto 23.10.2017 Km 141850

Paketti HDP160AS4AW5-16D16M201505 =====

HDP160	10	H-A DIESEL 160 TKM/8 VUOTTA-	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	3,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
08823-80005	10	JARRUNESTE TOYOTA	1,0
08889-80270	10	JÄÄHD.NEST TOYOTA	4,3
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0

Paketti SA4 =====

HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0
-------	----	--	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 6

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

Paketti H+ =====

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä
H+			
811221	10	REKISTERIVALOPOLTTIMON I&A	1,0
99132-YZZBA	10	12V 5W-LL TOYOTA	2,0

PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 971576 Työmääräysnro 430672 Huoltopvm: 12.11.2018 Lask.pvm : 26.11.2018

Ajokm : 197200  
Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

180.000KM HUOLTO

Paketti HDP180AS4AW5-16D16M201505 =====

HDP180	10	H-A DIESEL 180 TKM/9 VUOTTA-	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	1,5
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
17801-YV020	10	ILMANSUODA TOYOTA	1,0
90430-18008	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
23390-0X010	10	POLTTOAINE TOYOTA	1,0
23385-0X010	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0
11249-0X010	10	KIINNIKE TOYOTA	1,0

OIKEA SIVUPEILIN LASI RIKKI

VARAA MYÖS SIVUVILKKU

752051	10	ULKOPEILIN I&A	1,0
87931-05440	10	LASI/VILKKU TOYOTA	1,0
81731-02120	10	LASI TOYOTA	1,0
75299	10	PEILI/HÄIKÄISYSUOJAT MUUT TYÖT	,2
99132-YZZBO	10	POLTTIMO TOYOTA	1,0

HUOLLON HUOMIOT: OIK PEILINKOPASTA OLI KIINNIKE POIKKI.

HUOLTOKIRJAA EI LÖYTÄNYT.

SIJAISAUTO.

Paketti SA8 =====

HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0
-------	----	--	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

PIENTARVIKELISÄ

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 7

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

Lasku : 971577 Työmääräysnro 430672 Huoltopvm: 26.11.2018 Lask.pvm : 26.11.2018

Ajokm : 197200  
 Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
<b>180.000KM HUOLTO</b>			
Paketti HDP180AS4AW5-16D16M201505 =====			
HDP180	10	H-A DIESEL 180 TKM/9 VUOTTA-	-1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	-1,5
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	-1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	-5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	-1,0
17801-YV020	10	ILMANSUODA TOYOTA	-1,0
90430-18008	10	TIIVISTE TOYOTA	-1,0
23390-0X010	10	POLTTOAINE TOYOTA	-1,0
23385-0X010	10	TIIVISTE TOYOTA	-1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	-1,0
11249-0X010	10	KIINNIKE TOYOTA	-1,0

**OIKEA SIVUPEILIN LASI RIKKI  
 VARAA MYÖS SIVUVILKKU**

752051	10	ULKOPEILIN I&A	-1,0
87931-05440	10	LASI/VILKKU TOYOTA	-1,0
81731-02120	10	LASI TOYOTA	-1,0
75299	10	PEILI/HÄIKÄISYSUOJAT MUUT TYÖT	-,2
99132-YZZBO	10	POLTTIMO TOYOTA	-1,0

HUOLLON HUOMIOT: OIK PEILINKOPASTA OLI KIINNIKE POIKKI.

HUOLTOKIRJAA EI LÖYTÄNYT.

SIJAISAUTO.

Paketti SA8 =====

HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	-1,0
-------	----	--	------

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

=====

PIENTARVIKELISÄ 0,0

Lasku : 918450 Työmääräysnro 430672 Huoltopvm: 26.11.2018 Lask.pvm : 26.11.2018

Ajokm : 197200  
 Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
<b>180.000KM HUOLTO</b>			
Paketti HDP180AS4AW5-16D16M201505 =====			
HDP180	10	H-A DIESEL 180 TKM/9 VUOTTA-	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	1,5

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 8

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
17801-YV020	10	ILMANSUODA TOYOTA	1,0
90430-18008	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
23390-0X010	10	POLTTOAINE TOYOTA	1,0
23385-0X010	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0
11249-0X010	10	KIINNIKE TOYOTA	1,0

## OIKEA SIVUPEILIN LASI RIKKI

### VARAA MYÖS SIVUVILKKU

752051	10	ULKOPEILIN I&A	1,0
87931-05440	10	LASI/VILKKU TOYOTA	1,0
81731-02120	10	LASI TOYOTA	1,0
75299	10	PEILI/HÄIKÄISYSUOJAT MUUT TYÖT	,2
99132-YZZBO	10	POLTTIMO TOYOTA	1,0

HUOLLON HUOMIOT: OIK PEILINKOPASTA OLI KIINNIKE POIKKI.

HUOLTOKIRJAA EI LÖYTÄNYT.

SIJAISAUTO.

Paketti SA8 =====

HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0
-------	----	--	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

=====

## PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 919063 Työmääräysnro 433575 Huoltopvm: 11.2.2019 Lask.pvm : 27.2.2019

Ajokm : 209844

Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

## MERKKIVALOT PALAA, EI TEHOJA

801013	10	VIKAKOODIEN LUKU	,5
VIKAKOODEISSA:P0238 TURBOCHARGER BOOST SENSOR A CIRCUIT HIGH JA P0402 EXHAUST GAS RECIRCULATION A FLOW EXCESSIVE DETECTED -> TUTKITTAVA ONKO VIKA MAP ANTURISSA -> ASIAKAS TUO 12.2 AAMUSTA JA JÄTTÄÄ AUTON PÄIVÄKSI -> TUTKITAAN PIKAHUOLLOSSA			
17299	10	TURBOAHDIN MUUT TYÖT	1,0
MAP ANTURI NÄYTTÄÄ KOKOAJAN 480KPA -> KOKEILTU PAINEISTAA ANTURIA -> EI MUUTOSTA -> UUSITTAVA MAP-ANTURI			
SIJAISAUTO MANUAALI			

Paketti SA9 =====

HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0
-------	----	--	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 9

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.  
Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

## MAP-ANTURIN UUSINTA

89599	10	EFI-JARJESTELMÄ MUUT TYÖT	,5
89420-WA010	10	TUNNISTIN TOYOTA	1,0
ANTURIN VAIHDON JÄLKEEN TEHTÄVÄ VIELÄ EGR-VENTTIILILLE TESTI, KUN VIKAKOODEISSA P0402 EXHAUST GAS RECIRCULATION A FLOW DETECTED			
17899	10	PAKOKAASUJENTARK.J-RJESTELM- MUUT TYÖT	,5
SUORITETTU EGR-VENTTIILILLE AKTIIVITESTI -> OK -> KÄYTY KOEAJOLLA -> OK			

Lasku : 1074335 Työmääräysnro 37073 Huoltopvm: 3.7.2019 Lask.pvm : 3.7.2019

Ajokm : 230934  
Tmp : S03=Oulu Korikorjaamo

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

## TUULILASIN VAIHTO (SG) + TSS-KAMERAN KALIBROINTI

HINTA 590€

LASITYÖ	10	LASITYÖ	2,7
	81	TUULILASI 7505800305 SAINT COBAIN	1,0
	81	SADETUNNISTIN TEIPPI	1,0
SG-LIIMA	XX	LASILIIMA	1,0

Lasku : 920964 Työmääräysnro 444288 Huoltopvm: 2.12.2019 Lask.pvm : 2.12.2019

Ajokm : 253868  
Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

## 240 000KM HUOLTO.

Tekninen kampanja: - Huolto 26.11.2018 Km 197200

Paketti HDP240AS4AW5-16D16M201505

HDP240	10	H-A DIESEL 240 TKM/12 VUOTTA-	1,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
17801-YV020	10	ILMANSUODA TOYOTA	1,0
08823-80005	10	JARRUNESTE TOYOTA	1,0
90430-18008	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
08889-80270	10	JÄÄHD.NEST TOYOTA	7,3
23390-0X010	10	POLTTOAINE TOYOTA	1,0
23385-0X010	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0

JOULU ALE 2019

## ILMASTOINTILAITE HUOLTO. JOUOLU ALE 2019

Paketti ILH

AC	10	ILMASTOINTILAITTEEN HUOLTO	1,0
----	----	----------------------------	-----

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 10

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

KYLMÄAINE	XX	KYLMÄAINE R134	,11
KOMPRESSORIÖLJY	XX	KOMPRESSORIÖLJY	,01

## SIJAISAUTO. MANUAALI

Paketti SA9			
HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

## TAKAJARRUPALAT VAIHTO.

VAIN VASEN PUOLI OLI LOPPU. VAS SATULA JUMISSA

473311	10	TAKAJARRUPALASARJAN I&A	1,0
04466-YZZE5	10	JARRUPALAS TOYOTA	1,0
850071	10	TUULILASINPYYHKIMEN SULAT I&A	1,0
85222-YZZVA	10	SULKAPARI TOYOTA	1,0
811221	10	REKISTERIVALOPOLTTIMON I&A	1,0
99132-YZZBA	10	12V 5W-LL TOYOTA PIENTARVIKELISÄ	2,0

Lasku : 922220 Työmääräysno 450644 Huoltopvm: 15.6.2020 Lask.pvm : 16.6.2020

Ajokm : 276737

Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

## VASEN TAKA UMPION LASI RIKKI -> TILAA UUSI

811031	10	TAKAVALOLASI I&A	1,0
81560-05310	10	TAKALYHTY TOYOTA	1,0
260 000KM HUOLTO.			
Paketti HDP260AS4AW5-16D16M201505			
HDP260	10	H-A DIESEL 260 TKM/13 VUOTTA-	1,0
LPN W-MAX	110	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS W-MAX+	4,5
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0
90467-07201	10	KIINNIKE TOYOTA	6,0
90467-09227	10	KIINNIKE TOYOTA	1,0
08889-80270	10	JÄÄHD.NEST TOYOTA	,8

Tekninen kampanja: - Viim.huolto 02.12.2019 Km 253868

## SIJAISAUTO.

Paketti SA1			
HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 11

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

## KIVENISKEYMÄN KORJAUS

Koodi	Määrä	Tuote/työnimike	Kappalemäärä
KIVENISK	10	TUULILASIN KIVENISKEM-KORJAUS	1,0
850071	10	TUULILASINPYYHKIMEN SULAT I&A	1,0
85222-YZZVA	10	SULKAPARI TOYOTA	1,0
850101	10	TAKALASINPYYHKIMEN SULANKUMIN I&A	1,0
85242-02040	10	SULKA,PYYH TOYOTA	1,0

HUOLLON HUOMIOT: KAMPIAKSELIN HIIHNAPYÖRÄN VULKANOINTI PETTÄNYT. APULAITEHIHMAN OHJAINPYÖRÄ KULUNUT.

## PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 922584 Työmääräysnro 452691 Huoltopvm: 13.8.2020 Lask.pvm : 14.8.2020

Ajokm : 288269  
Tnp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
KAMPIAKSELIN HIIHNAPYÖRÄN JA KÄYTTÖHIHMAN UUSINTA			
14099	10	JAKOHIHMAN TAI KIRISTIMIEN MUUT TYÖT	1,0
13470-WA011	10	HIHNAPYÖRÄ TOYOTA	1,0
90069-31411	10	PULTTI TOYOTA	1,0

## SIJAISAUTO

Koodi	Määrä	Tuote/työnimike	Kappalemäärä
Paketti SA4	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

Lasku : 923437 Työmääräysnro 456752 Huoltopvm: 20.11.2020 Lask.pvm : 20.11.2020

Ajokm : 303374  
Tnp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
300TKM HUOLTO JA JARRUNESTEEN VAIHTO.			

280TKM HUOLTO JÄÄ VÄLISTÄ KUN AUTOLLA AJETTU YLI 300TKM.

## EDELLINEN HUOLTO TEHTY 15.6.2020 / 276737KM

Tekninen kampanja: - Viim.huolto 16.06.2020 Km 276737

Koodi	Määrä	Tuote/työnimike	Kappalemäärä
Paketti HDP300AS4AW5-16D16M201505	10	H-A DIESEL 300 TKM/15 VUOTTA-	1,0

# HUOLTOHISTORIAMUUTOSTE

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 12

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

LPN	10	LASINPESUNESTE VALMIS SEOS	3,0
04152-WA010	10	ÖLJYNSUODA TOYOTA	1,0
LL 5W-30	14	CASTROL EDGE PROF LLIII 5W-30 BULK	5,2
87139-YZZ16	10	RAITISILMA TOYOTA	1,0
17801-YV020	10	ILMANSUODA TOYOTA	1,0
23390-0X010	10	POLTTOAINE TOYOTA	1,0
90430-18008	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
23385-0X010	10	TIIVISTE TOYOTA	1,0
08889-80270	10	JÄÄHD.NEST TOYOTA	,5
OJM	XX	ONGELMAJÄTEMAKSU	1,0

## JARRUNESTEEN VAIHTO

002469	10	JARRUNESTEENVAIHTO	,5
08823-80005	10	JARRUNESTE TOYOTA	1,0

## SIJAISAUTO

Paketti SA8 =====

HRENT	10	SIJAISAUTO HUOLLON / KORJAUKSEN AJAKSI	1,0
-------	----	--	-----

Ostavastuu vauriotapauksissa 650€, mikäli aiheutunut vahinko korvataan auton vakuutuksista.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehtojen mukaan kieltäytyä vahingon korvaamisesta ajoneuvon vakuutuksista esim. tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Näissä vahinkotapauksissa sijaisauton vuokraaja on korvausvelvollinen.

## HUOLLON HUOMIOT==> TAKAJARRUPALAT+ LEVYT SEURAAVASSA HUOLLOSSA PIENTARVIKELISÄ

Lasku : 567220 Työmääräysnro 461360 Huoltopvm: 12.4.2021 Lask.pvm : 14.4.2021

Ajokm : 320218  
Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

Tekninen kampanja: WGG13 Recall WW moottorin EGR j+z+z hdyttimen vaihto

Tekninen kampanja: - Viim.huolto 20.11.2020 Km 303374

WGG13A		WW MOOTTORI, EGR JÄÄHDYTTIMEN VAIHTO	1,0
04000-521WA	10	TOYOTA	1,0
04000-522WA	10	TOYOTA	1,0
12262-YV010	10	LÄMMITIN TOYOTA	1,0

Lasku : 992142 Työmääräysnro 459297 Huoltopvm: 8.2.2021 Lask.pvm : 12.8.2021

Ajokm : 312648  
Tmp : S01=Oulu

Koodi	Toimittaja	Tuote/työnimike	Kappalemäärä (miinusmerkkinen = hyvitys)
-------	------------	-----------------	--

PUHALTAA PELKKÄÄ KYLMÄÄ -> VÄLILLÄ PUHALTANUT MYÖS LÄMMINTÄ MUTTA NYT PELKÄSTÄÄN KYLMÄÄ -> TUTKITAAN / KORJATAAN

## HUOLTOHISTORIAMUUTOS

Pvm: 3.2.2026

Sivu: 13

TKHUH\_1.QRP

Ajalta: 11.12.2015 - 12.4.2021

---

==> PAISUNTASÄILIÖ OLI TYHJÄ. NESTETTÄ LISÄTTY 2 LITRAA. VUOTOA  
EI NÄKYNYT.

==> SEURATAAN.

Tekninen kampanja: - Viim.huolto 20.11.2020 Km 303374

16099	10	J--HDYTTIMEN / VESILETKUJEN MUUT TYÖT	0,0
-------	----	---------------------------------------	-----

---

**Tositteita yhteensä: 20**