

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto	Mercedes-Benz Sprinter 316 KA 4X2 36
Ensirekisteröinti	19.06.2013
FIN	WDB9066331S801315

Seuraava Huolto 09.2018 185988 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz	Huoltopalvelu J. Holmberg Oy	Päiväys	30.09.2016
	Asentajantie 3	Työmääräyksen nro	28154
	Porvoo	Mittarilukema	146088 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Jäljellä oleva aika	1 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	300 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	228.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Lämmityksen/tuuletuksen raitisilmasuodatin tai ilmastointilaitteen aktiivihili-/yhdistelmäsuodatin vaihdettu

Polttonestesuodatin ilman vedenerotinta vaihdettu

Ilmansuodatinpanos vaihdettu

Jarrupalat, jarrulevyt ja jarrukengät vaihdettu tarvittaessa, erikseen laskuttaen

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

Huoltopalvelu J. Holmberg Oy
Asentajantie 3
Porvoo

Päiväys 04.12.2015
Työmääräyksen nro 26264
Mittarilukema 111122 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 1 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 228.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz	Huoltopalvelu J. Holmberg Oy	Päiväys	30.01.2015
	Asentajantie 3	Työmääräyksen nro	23410
	Porvoo	Mittarilukema	71760 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Jäljellä oleva aika	0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	228.51
Viskositeetti	5W-30
Kuvaus	Automaattivaihteisto
Öljyalaatu	236.15
Viskositeetti	

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Lämmityksen/tuuletuksen raitisilmasuodatin tai ilmastointilaitteen aktiivihiili-/yhdistelmäsuodatin vaihdettu

Polttonestesuodatin ilman vedenerotinta vaihdettu

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto

Ilmansuodatinpanos vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz

Huoltopalvelu J. Holmberg Oy
Asentajantie 3
Porvoo

Päiväys 17.04.2014
Työmääräyksen nro 22418
Mittarilukema 36475 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 228.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu
