

Asiakas: 3906555**Kerko Anssi Mikael****Kerkolantie 661
31450 HÄNTÄLÄ
SUOMI****Laskun numero: 457000175**

Päivämäärä: 20.1.2025

Viitteenne: 0400369429

Viitteemme: NLC-903

Toimituspäivä: 20.1.2025

Maksuehdot:

Eräpäivä:

Huomautusaika: 7 pv

Viivästyskorko: 11,5

Työmääräysnumero: 82873

Korjauspvm: 15.1.2025

Rekisterino: NLC-903

Merkki ja malli: MAZDA MAZDA CX-5 Farmari (AC) 4ov
2191cm3

Valmistenumero: JMZKEN92600252573

Ensirek.pvm: 15.5.2018

Ajokilometrit: 198386

Koodi	Nimike/Selite	Kpl	A-hinta ALV 0%	Summa ALV 0%	ALV	Summa
-------	---------------	-----	----------------	--------------	-----	-------

MH huolto-osassa tutkittu että paine häviää jäähdytysjärjestelmässä. MH huolto-osassa Tehty kansipahvin vuotokoe ja aineen väri muuttuu. Myös egr tarkastettu ja siellä ei ollut nestettä. Sylinterikannen irroitus maksaa noin 2000€ Niin saadaan vika selville.

MAZDA	SYLINTERIKANNEN I/A	20,00	114,41	2 288,13	583,47	2 871,60 1
987	TASO/PAINNE/VENTTILLITY	1,00	458,17	458,17	116,83	575,00 1
S550-14-302 -9A	ÖLJYNSUODATIN	1,00	18,92	18,92	4,83	23,75 1
99-118400	NESTE PRO C2/C3 5W-30 (5,10	21,70	110,65	28,22	138,87 1
99100	JÄTEMAKSU, SUODATIN	1,00	7,18	7,18	1,83	9,01 1
C122-GL-005A-4X 1L	JÄÄHDYTYSNESTE FL22 1L	3,00	13,16	39,47	10,06	49,53 1
9956-41-400	ÖLJYROPUN TIIVISTE	1,00	2,24	2,24	0,57	2,81 1
FAI-FS2264	MOOTTORIN TIIVISTESARJ	1,00	360,72	360,72	91,98	452,70 1
FAI-B2264	KANNEN PULTIT TT	1,00	102,78	102,78	26,21	128,99 1
SH01-13-G10	PUTKI .1	1,00	165,78	165,78	42,27	208,05 1
SH01-13-G40	PUTKI	1,00	166,47	166,47	42,45	208,92 1
SH01-13-G20	PUTKI	1,00	170,78	170,78	43,55	214,33 1
SH01-13-G30	PUTKI .3	1,00	166,47	166,47	42,45	208,92 1
SH01-13-G50	PUTKI	1,00	342,69	342,69	87,38	430,07 1
SH0112440BOE	PAKKA NOKKA-AKSELI OE	1,00	366,29	366,29	93,40	459,69 1
SH09121500E	KEINUVIPU OE	1,00	119,73	119,73	30,53	150,26 1
FAI-BFS148S	VENTTIILINNOSTIN 8.4MM KÄYTTÖ- JA TARVEAINEET	16,00	26,01	416,13	106,11	522,24 1
				36,06	9,20	45,26 1

Kantta purkaessa havaittu, Pakonokka-akselin "lisänokka" kulunut sileäksi, siihen vastaava keinu kulunut myös. 16venttiilinnostajasta 8 jäljiä, Kaikki 16 uusittu. Pakonokka ja vioittunut keinuvipu uusittu.

Alkuun normaalia jos nesteentaso säiliössä laskee hieman, jäähdytysjärjestelmään saattanut jäädä ilmapuolia.

Venttiilinnostimissa kulumaa.

Todennäköisesti ei käyttövirheestä johtuva. Kansitiiviste mahdollisesti vuotanut. Vaihdettu uusi kansitiiviste. Kansi koeponnistettu tehokannessa, on kunnossa.

Työkokonaisuuden välisumma yhteensä

5 338,65

6 700,00**Hedin Automotive Retail Oy**
Hämeentie 35**Pankkiyhteydet**
Pohjola
500001-2026
5607**IBAN**
FI4750000120265607**BIC/SWIFT**
OKOYFIHH**VAT: 0872076-6**
Y-Tunnus: 0872076-6

30100 Forssa

Pääkonttori Hedin Automotive Oy PL 36, 80101 Joensuu
Puhelujen hintatiedot ovat yrityksen verkkosivuilla www.hedinautomotive.fiKotipaikka Joensuu
Laskutus ja sopimusasiat 0106257800 0,088€/min