VERANTA



POHJAPIIRUSTUS 1/100

LÖYLYHUONE

Sisäkatto: STS kuusi 15x95/laatu 1, mehiläisvaha

Seinät: STV kuusi 15x95/laatu 1, vaaka-asennus, mehiläisvaha
– koolaus mänty 19x100

Lattiat: HLL mänty 28x70/laatu 1, mehiläisvaha
– vain saunassa uusi lattia
– pukuhuoneen lattia lakataan

PUKUHUONE



LEIKKAUS A-A 1/100

0 1 2 3

1. Palomuurin ja hormin liitoksessa oleva halkeama korjataan. Koko hormisto rapataan uudestaan.
2. Rakennetaan uusi komero seinäverhouslaudasta.
3. Vanha naulakko ja penkki hiotaan ja lakataan.
4. Uusi puulaatikko, ks. OP 1 !
5. Uusi lattiaritilä, ks. OP 4 !.
6. Ikkunat puhdistetaan ja kuultomaalataan väritysohjeen mukaan.
7. Betonialustan halkeama korjataan. Alusta puhdistetaan.
8. Uusi kiukaan kaide, ks. OP 8 !
9. Uudet lauteet, ks. OP 5 – 7 !
10. Uudet sekoittaja, suihkuletku, sekä vesisaavi
11. Vanhat jakkarat hiotaan ja vahataan mehiläisvahalla eri ohjeen mukaan.
12. Asennetaan pataan uusi arina.
13. Uusi penkki vanhan (kuten no. 11) mallin mukaan.
14. Uusi peili, koko 300 x 400 mm, alareunan h = 1200.
15. Pyöreät koivutangot o 40 mm. Ruuvataan kiinni hirsiseinään.

Sähköistys sähkösuunnitelman mukaan.

Vesi- ja viemärivedot uusitaan ao. suunnitelman mukaan, ja varustetaan saattolämmityksellä.

VARJAKAN SAUNA

Kortteli	Tontti	Rno
		80:2

Rakennustoimenpide: Korjaustyö

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Kapteenin talon rantasauna
Varjakka
90460 Oulunsalo

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji: Korjaustyösuunnitelma
Jatkuva nro: 2 / 9

Piirustuksen sisältö: Pohjapiirustus ja leikkaus A-A
Mittakaavat: 1/100

Suunnittelutaula:

Arkkitehtuuritoimisto Helena Hirviniemi
Rautiontie 11 A
90650 OULU 981 - 5316 477

Oulussa 10.1.1996

ARK

Piirustuksen numero: A - 02