

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto	E 350 CDI 4MATIC
Ensirekisteröinti	23.04.2010
FIN	WDD2122891A223459

Seuraava Huolto

05.2026

375762 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 10

TT-Huolto OY
Haapaniementie 6
VIITASAARI

Päiväys 08.05.2025
Työmääräyksen nro 1093
Mittarilukema 350762 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi Ei olemassa
Jäljellä oleva aika 30 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1000 km

Lisätyöt

Etuakselin jarrulevyt vaihdettu ☒
Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkuruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Kommentti

Vas. etu vetoakseli vaihdettu , oik. etu
ulompi suojakumi vadettu,
Ohjaustehostajan paineputki vaihdettu

Huoltoraportti 9

FS-Autokorjaamo Oy
Ahertajankatu 6
Järvenpää

Päiväys 13.08.2019
Työmääräyksen nro 222224
Mittarilukema 203909 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	-69 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	10777 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Kuvaus	Etuakseli
Öljyalaatu	235.7
Viskositeetti	75W-85

Kuvaus	Taka-akseli
Öljyalaatu	235.7
Viskositeetti	75W-85

Lisätyöt

Taka-akseli: öljynvaihto	☒
Raitisilmasuodatin vaihdettu	☒
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Puhkiruostumattomuusturva	☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☐
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 8

Mercedes-Benz

Simon Gruber GmbH & Co. KG
Erdinger Straße 24
Landsham

Päiväys 05.06.2018
Työmääräyksen nro AU020321
Mittarilukema 189686 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika -30 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 6000 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Takapyörien jarrupalat ☒
vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 7

Stimmer und Sohn GmbH
Lindberghstr. 20
München

Päiväys 31.03.2016
Työmääräyksen nro 31032016
Mittarilukema 162306 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	9700 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljylaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Jarruneste vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz

Simon Gruber GmbH & Co. KG
Erdinger Straße 24
Landsham

Päiväys 30.03.2015
Työmääräyksen nro 31898
Mittarilukema 147005 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	EOE
Jäljellä oleva aika	15 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Jarruneste vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz

AVG Auto-Vertrieb-GmbH
Tegernseer Straße 15
Gmund

Päiväys 14.04.2014
Työmääräyksen nro 859559
Mittarilukema 121464 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 105 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1000 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu MOTOROEL 229.51
Viskositeetti 0W-40

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz

AVG Auto-Vertrieb-GmbH
Tegernseer Straße 15
Gmund

Päiväys 29.07.2013
Työmääräyksen nro 855965
Mittarilukema 95500 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 90 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 2800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-40

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

AVG Auto-Vertrieb-GmbH
Tegernseer Straße 15
Gmund

Päiväys 24.10.2012
Työmääräyksen nro 852028
Mittarilukema 73346 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	5D0J
Jäljellä oleva aika	80 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	900 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	
Viskositeetti	

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu	☒
Polttonestesuodatin vaihdettu	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Jarruneste vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

AVG Auto-Vertrieb-GmbH
Tegernseer Straße 15
Gmund

Päiväys 11.01.2012
Työmääräyksen nro 857902
Mittarilukema 49246 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	G60N
Jäljellä oleva aika	20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	MB-Öl 0w40 229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz

AVG Auto Vertrieb GmbH
Tegernseer Straße 15
Gmund

Päiväys 02.02.2011
Työmääräyksen nro 853141
Mittarilukema 24792 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 85 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu MB-Öl 0w40 229.51
Viskositeetti

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒