


# Kuivausraportti

Tapausten kohdekuvaus	
<b>Tapaustunnus</b>	78887
<b>Asiakas / Vakuutuskenottaja</b>	Hatanpään sairaala
<b>Vahinkopaikan osoite</b>	Hatanpäänkatu 24-26, M-rakennus, 2.kerros 33900 Tampere
<b>Kartoituspäivä</b>	27.03.2024



## Huomiot

Puurakenteita kuivattu pikku eteisestä osittain. Puurakenteet aistinvaraisesti terveitä.


## Kulutettu sähkö (kWh)

Arvioitu sähkönkulutus ajalla 28.5.-21.8.2024 = 2642 kWh.

Mittauslaite	Kommentteja
1: Gann hydrotest Ig3	
2: Gann puunkosteusmittari	

Kosteusmittaukset									
Päivämäärä	Laite	Mittapiste	Seinä / lattia	Materiaali	T(°C)	RH%	AH% g/m3		

### Pohjapiirros mittauspisteiden kanssa



### Valokuvat kohteesta



Ctr K3 kondensiokuivain



Aksiaalipuhallin



Seinärungot



Kantava hirsi kesäkuu



Kantava hirsi kesäkuun lopussa



Kantava hirsi heinäkuun puolivälissä



Hirsi kuiva elokuussa

