



Sähköinen huoltokirja

Asiakaskopio

Ajoneuvotiedot

VIN : WFOGXXGBBGEJ53069

Rekisteröintimaa : FI

Takuun alkamispäivä : 24.11.2014

Malli : Mondeo 2007-2014

Moottori : 2.0L Duratorq CR TC (120/140PS)

Väri : HYPNOTIC SILVER

Huoltovälit : Joka 20000 KM tai 12 kuukautta (kumpi tapahtuu ennen)

Seuraava huolto	Määräpäivä	tai ajomäärässä
11 Vuodet (220000 km)	19.09.2025	340293KM (kumpi tapahtuu ennen)

Korjaaja	Työn tiedot	Matkamittari	Tiedot
----------	-------------	--------------	--------

SUOMEN AUTOHUOLTO

VISIOLINJA 4

OULU

90410

FINLAND

+358 20 712 0221

Työn päivämäärä : 19.09.2024

Työnumero : 123480



Lukema : 340293 KM

Määräaikaishuolto suoritettu

10 Vuodet (200000 km)

Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu

Ei käytä

Muut liittyvät kohdat

Huoltotoimenpiteitä ei tarvita

Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto

Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto

Polttoainesuodattimen vaihto

Moottorin ilmansuodattimen vaihto

Vaihteistoöljyn vaihto

SUOMEN AUTOHUOLTO

VISIOLINJA 4

OULU

90410

FINLAND

+358 20 712 0221

Työn päivämäärä : 23.02.2024

Työnumero : 119703



Lukema : 319816 KM

Määräaikaishuolto suoritettu

Ford Motorcraft Service

Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu

Ei käytä

Muut liittyvät kohdat

Huoltotoimenpiteitä ei tarvita

Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto

Moottorin ilmansuodattimen vaihto

Nokka-akselin käyttöhihnan vaihto

Pyyhkimen sulkien vaihto - tuulilasi

Tämä asiakirja ei ole todistus omistusoikeudesta.

Tulostusturvakoodi : BBYBM20240919FI/0

Se on tallenne tulostushetkellä DSR-järjestelmässä olleista tiedoista.

Tulostuspäivä : 19.08.2025

(1) Ford Economy Service: Tämä huolto ei ole tehtaan suositteleman huolto-ohjelman mukainen vuosi- tai kuntohuolto, eikä siis täytä takuun vaatimuksia, vaan on edullinen vaihtoehto vanhemman ajoneuvon tarkastukselle ja öljyn vaihdolle



Sähköinen huoltokirja

Asiakaskopio

Korjaaja	Työn tiedot	Matkamittari	Tiedot
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 17.07.2023 Työnumero : 115608	Lukema : 310166 KM	Määräaikaishuolto suoritettu Ford Motorcraft Service Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Moottorin ilmansuodattimen vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 01.08.2022 Työnumero : 108748	Lukema : 293305 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 15 Vuodet (300000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Polttoainesuodattimen vaihto Moottorin ilmansuodattimen vaihto Vaihteistoöljyn vaihto Automaattivaihteiston öljyn ja suodattimen vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 27.09.2021 Työnumero : 102650	Lukema : 277362 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 14 Vuodet (280000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Jarrunesteen vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 29.10.2020 Työnumero : 96124	Lukema : 259451 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 13 Vuodet (260000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto

Tämä asiakirja ei ole todistus omistusoikeudesta.

Tulostusturvakoodi : BBYBM20240919FI/0

Se on tallenne tulostushetkellä DSR-järjestelmässä olleista tiedoista.

Tulostuspäivä : 19.08.2025

(1) Ford Economy Service: Tämä huolto ei ole tehtaan suositteleman huolto-ohjelman mukainen vuosi- tai kuntohuolto, eikä siis täytä takuun vaatimuksia, vaan on edullinen vaihtoehto vanhemman ajoneuvon tarkastukselle ja öljyn vaihdolle



Sähköinen huoltokirja

Asiakaskopio

Korjaaja	Työn tiedot	Matkamittari	Tiedot
WETTERI AUTO OY ÄIMÄKUJA 2 OULU 90400 FINLAND +358 20 7788 784 +358 20 7788 215 ford.tyonjohto.oulu@wetteri.fi http://www.ford-wetteri.fi/	Työn päivämäärä : 22.10.2019 Työnumero : 613955	Lukema : 239695 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 12 Vuodet (240000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Tarvitaan korjaus Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Polttoainesuodattimen vaihto Moottorin ilmansuodattimen vaihto Vaihteistoöljyn vaihto
Wetteri vauriokorjaamo Oulu Äimatie 5 OULU 90400 FINLAND 0207788244	Työn päivämäärä : 14.08.2017 Työnumero : 23592	Lukema : 200714 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 10 Vuodet (200000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Jarrunesteen vaihto
WETTERI AUTO OY ÄIMÄKUJA 2 OULU 90400 FINLAND +358 20 7788 784 +358 20 7788 215 ford.tyonjohto.oulu@wetteri.fi http://www.ford-wetteri.fi/	Työn päivämäärä : 28.04.2017 Työnumero : 526452	Lukema : 180595 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 9 Vuodet (180000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Polttoainesuodattimen vaihto Moottorin ilmansuodattimen vaihto Vaihteistoöljyn vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 12.01.2017 Työnumero : 69172	Lukema : 160833 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 8 Vuodet (160000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Tarvitaan korjaus Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto

Tämä asiakirja ei ole todistus omistusoikeudesta.

Tulostusturvakoodi : BBYBM20240919FI/0

Se on tallenne tulostushetkellä DSR-järjestelmässä olleista tiedoista.

Tulostuspäivä : 19.08.2025

(1) Ford Economy Service: Tämä huolto ei ole tehtaan suositteleman huolto-ohjelman mukainen vuosi- tai kuntohuolto, eikä siis täytä takuun vaatimuksia, vaan on edullinen vaihtoehto vanhemman ajoneuvon tarkastukselle ja öljyn vaihdolle



Sähköinen huoltokirja

Asiakaskopio

Korjaaja	Työn tiedot	Matkamittari	Tiedot
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 11.10.2016 Työnumero : 67521	Lukema : 140419 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 7 Vuodet (140000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu 2 - Läpäisty Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 07.07.2016 Työnumero : 65860	Lukema : 120792 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 6 Vuodet (120000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Polttoainesuodattimen vaihto Moottorin ilmansuodattimen vaihto Vaihteistoöljyn vaihto Nokka-akselin käyttöihinan vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 06.04.2016 Työnumero : 64196	Lukema : 102587 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 5 Vuodet (100000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 11.12.2015 Työnumero : 62282	Lukema : 80330 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 4 Vuodet (80000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytä Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto

Tämä asiakirja ei ole todistus omistusoikeudesta.

Tulostusturvakoodi : BBYBM20240919FI/0

Se on tallenne tulostushetkellä DSR-järjestelmässä olleista tiedoista.

Tulostuspäivä : 19.08.2025

(1) Ford Economy Service: Tämä huolto ei ole tehtaan suositteleman huolto-ohjelman mukainen vuosi- tai kuntohuolto, eikä siis täytä takuun vaatimuksia, vaan on edullinen vaihtoehto vanhemman ajoneuvon tarkastukselle ja öljyn vaihdolle



Sähköinen huoltokirja

Asiakaskopio

Korjaaja	Työn tiedot	Matkamittari	Tiedot
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 15.09.2015 Työnumero : 60748	Lukema : 61657 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 3 Vuodet (60000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu 1 - Läpäisty Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Polttoainesuodattimen vaihto Moottorin ilmansuodattimen vaihto Vaihteistoöljyn vaihto Pyyhkimen sulkien vaihto - tuulilasi
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 25.05.2015 Työnumero : 48639	Lukema : 40189 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 2 Vuodet (40000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetty Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto
SUOMEN AUTOHUOLTO VISIOLINJA 4 OULU 90410 FINLAND +358 20 712 0221	Työn päivämäärä : 19.02.2015 Työnumero : 46935	Lukema : 20928 KM	Määräaikaishuolto suoritettu 1 Vuodet (20000 km) Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetty Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita Raitisilma-/hajusuodattimen vaihto Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto
AUTO-UUTTERA OY PANSIONTIE 16 TURKU 20200 FINLAND etunimi.sukunimi@auto-uttera.fi	Työn päivämäärä : 29.10.2014 Työnumero : 295270	Lukema : 8 KM	Määräaikaishuolto suoritettu Luovutustarkastus Korin ja maalipinnan tarkistus suoritettu Ei käytetty Muut liittyvät kohdat Huoltotoimenpiteitä ei tarvita

Tämä asiakirja ei ole todistus omistusoikeudesta.

Tulostusturvakoodi : BBYBM20240919FI/0

Se on tallenne tulostushetkellä DSR-järjestelmässä olleista tiedoista.

Tulostuspäivä : 19.08.2025

(1) Ford Economy Service: Tämä huolto ei ole tehtaan suositteleman huolto-ohjelman mukainen vuosi- tai kuntohuolto, eikä siis täytä takuun vaatimuksia, vaan on edullinen vaihtoehto vanhemman ajoneuvon tarkastukselle ja öljyn vaihdolle



Korjaaja

Työn tiedot

Matkamittari

Tiedot
