



Kuntoraportti

Auton tiedot

Rekisterinumero

OXH-751

Mittarilukema

159259 km

Merkki / Malli

Kia / Niro plug-in


Auton kori

Auton korin kunto

Havaittu huomautettavaa

Vasen kylki

Havaittu huomautettavaa



Keula



Oikea kylki

Havaittu huomautettavaa



Perä

Havaittu huomautettavaa



Katto

Ei huomioita

Muuta

Ei huomioita

Auton valojen kunto

Ei huomioita

Tuulilasin kunto

Havaittu huomautettavaa

Halkeama

Ei

Kiveniskemiä/häränsilmiä

Kyllä

Naarmuja/sumea

Kyllä

Kuva(t) kohteesta, jossa huomioita



Sähköisen takaluukun kunto

Autossa ei ole kyseistä varustetta

Vetokoukun tyyppi

Kiinteä

Auton hattuhylly tai tavaratilan rullapeite

Ei huomioita

Auton kahvojen, lukkojen ja luukkujen kunto

Ei huomioita

Renkaat

Kesärenkaat

Kyllä

Renkaiden leveys

215

Renkaiden profiili

55

Renkaiden tuumakoko

17

Valmistusaika (viikko vuosi) - Esim. merkintä 3021 kertoo, että rengas on valmistettu viikolla 30 vuonna 2021625

Renkaiden urasyvyys (mm), vasen etu

7,5

Renkaiden urasyvyys (mm), vasen taka

7,5

Renkaiden urasyvyys (mm), oikea taka

7,5

Renkaiden urasyvyys (mm), oikea etu

7,5

Renkaiden vannetyyppi

Alumiinivanteet

Vanteiden kunto

Ei huomioita

Kuva(t) renkaasta



Talvirenkaiden tyyppi

Nastarenkaat

Renkaiden leveys

205

Renkaiden profiili

60

Renkaiden tuumakoko

16

Valmistusaika (viikko vuosi) – Esim. merkintä 3021 kertoo, että rengas on valmistettu viikolla 30 vuonna 2021819

Renkaiden urasyvyys (mm), vasen etu

8

Renkaiden urasyvyys (mm), vasen taka

8

Renkaiden urasyvyys (mm), oikea taka

8

Renkaiden urasyvyys (mm), oikea etu

8

Nastojen määrä

Hyvä

Renkaiden vannetyyppi

Alumiinivanteet

Vanteiden kunto

Ei huomioita

Kuva(t) renkaasta



Sisätilat

Auton sisätilojen tuoksu

Ei huomioita

Auton sisustan kunto

Havaittu huomautettavaa

Penkit

Havaittu huomautettavaa

Ovipaneelit

Ei huomioita

Kojelauta

Ei huomioita

Ratti

Havaittu huomautettavaa

Kattoverhoilu

Ei huomioita

Tavaratila

Ei huomioita

Muu sisusta

Ei huomioita

Kuva(t) kohteesta, jossa huomioita



Lasikaton ja lasikaton verhon kunto

Autossa ei ole kyseistä varustetta

Koeajo

Auton koeajo

Ei huomioita

Parkkitutkat ja pysäköintikamerat

Ei huomioita

Sähköikkunat ja peilit

Ei huomioita

Auton valot

Ei huomioita

Ilmastointi

Ei testattu

Polttoainetoiminen lisälämmitin

Ei testattu

Avainten lukumäärä

2

Vanteiden lukkopulttien/muttereiden avain

Autossa ei ole kyseistä varustetta

Huoltohistoria

Auton huollot

Huoltotiedot löytyy

Viimeisin huolto suoritettu

1.1.2026

Viimeisen huollon kilometrimäärä

156 536

Jakohihnan vaihto

Autossa ei ole jakohihnaa

Automaattivaihteiston öljynvaihto

Vaihdettu

Viimeisen vaihdon päivämäärä

17.8.2025

Viimeisen vaihdon kilometrimäärä

141 432

Nelivedon öljynvaihto

Autossa ei ole nelivetoa

-

Tarkastajan tekemät muut huomiot

Ei

Huomioithan, että Kamux kuntotarkastetut autot ovat kuitenkin käytettyjä ajoneuvoja ja arviot tehdään suhteutettuna auton ikään ja ajokilometreihin. Autoa ei yleensä ole tarkastettu kuntoraporttia varten nosturilla, jolloin auton alustaa, akselistoja, pakoputkistoa ja pohjaa ei ole välttämättä päästy täysin havainnoimaan. Tämä auto on aiemmin ollut jonkun muun omistama, siitä voi löytyä myös luonnollisesti pieniä käytön jälkiä, joita pidämme auton ikään suhteutettuna normaalina kulumisena. Epänormaalista kulumisesta johtuvat huomautukset on dokumentoitu ja näkyvät auton kuntoraportilla. Tärkeimmät huomautukset on myös raportoitu kuvalla tarkentamaan auton kuntoa sinulle. Luonnollisesti saat myyjiltämme tarkemmat vastaukset kaikkiin kysymyksiisi ja tarvittaessa yksilöllisemmän auton läpikäynnin.