



1  
3

LEIKKAUS 1-1

Päätyräystäiden tuenta sivulta 1:10



Päätyräystäiden tuenta edestä 1:10




PIEKSAMÄEN KAUPUNGIN  
RAKENNUSVALVONTA  
HAKEMUSNRO 15.1.6.1993.

- Kattotuolien muutos nro 1 12 kpl (oma piirustus)
- Kattotuolien muutos nro 2 4 kpl — " —
- Kattotuolien muutos nro 3 11 kpl — " —
- Kattotuolien vinotuet 32 x 100 laudat joka kolmannessa välissä
- Loveamattomissa palkkiliitoksissa liitoslaudat 22 x 100
- Puutavara T 24
- Kattolauta 22 x 100 k/k 350 mm
- Naulat 100 x 34 ja 75 x 28
- Kattopelti "Rannila Tiilikainen" tai vastaava
- Päätykolmioissa pystyvuori 22 x 100
- Räystäiden alapinnassa harva laudoitus n. 22 x 100 k/k 120 mm
- Räystäiden otsapinnoissa ponthilaudoitus n. 20 x 125
- Katosten alapinnoissa harva laudoitus n. 22 x 100 k/k 120 mm


LEIKKAUS 2-2

Jiirin tuenta 1:10



LEIKKAUS 3-3

Päätykolmion ja -räystään rakenne



Omakotitalo [redacted]  
Pieksämäki II-376-21 1:50 (1:10)  
Vesikaton muutos Pöäkuva  
31.5.1993 [redacted]