



JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA
RAKENNUSVALVONTATOIMISTO
KATSELMUSPÖYTÄKIRJA



409-8:881 TALLENNETTU 07. 2007

Luvan nro / t 2004-260		Luvan hakija / t [REDACTED]	
Rakennuspaikan osoite Vierilahdentie 106		Postinro 41450	Postitoimipaikka LEPPÄLAHTI
☒ Uusi ☐ Laajennus ☐ Muutos ☐ Peruskorjaus ☐ Muu		Rakennustyyppi	
Katselmuksessa läsnä	Tarkastaja	Hakija	
	Työnjohtaja		

RAKENNUSTARKASTAJAN KATSELMUKSET

☐ Aloitus pvm ____ / ____ 20__	☐ Pohjakatselmus	☐ Savuhormikatselmus	☒ Loppukatselmus
☐ Aloituskokous	☐ Rak.-/runkokatselmus	☐ Piha-alueiden katselmus	☐ Valmiusaste ____ %
☐ Korkeusaseman tarkastus	☐ Raudoituskatselmus	☐ Osittainen loppukatselmus	☐ VSS-tarkastus

Käyttö- ja huolto-ohje	☐ Kyllä ☐ Ei	☐ Sähkölaitteiden tarkastus suoritettu ____ / ____ 20__
Käytönopastus annettu	☐ Kyllä ☐ Ei	☐ Lämmityslaitteiden tarkastus suoritettu ____ / ____ 20__
Suorituskyvyttömyysvakuutustodistus saatu ☐ Kyllä		

LVI-TARKASTAJAN KATSELMUKSET

☐ Pohjaviemärit	☐ Vesijohdon koep.	☐ 2-, 3-osainen saostussäiliö / umpisäiliö	☐ Iv-loppukatselmus
☐ Iv-mittaus/koep.	☐ Panospuhdistamo	☐ Maasuodatin / imetyskenttä / imetysojasto	☐ Kvv-loppukatselmus

Katselmuk- sessa todettu	Numerokilpi asennettava 30.07.2007 mennessä.		
	Sähkötark. pöytäkirja käytävä uoyttomus 30.07.2007 mennessä Veh. valvonnassa		
Allekirjoi- tukset	Aika ja paikka	Tarkastaja	
	Leppälähti 05.07.2007 [REDACTED]		
	Aika ja paikka		
	Leppälähti 05.07.2007 [REDACTED]		

☒ Hyväksytty ☐ Hylätty ☐ Maksullinen katselmus ☐ Puutteet tehtävä ____ / ____ 20__ mennessä