

Katsastustodistus



Ajoneuvon merkki ja malli:
Audi A4 Farmari (AC) Sov 1780cm³

(1) Ajoneuvon valmistenumero:
WAUZZZ8E84A113600

(2) Ajoneuvon rekisteritunnus ja
rekisterivaltion kansallinen tunnus:

LSZ-916 FIN



(3) Tarkastuspaikka ja -päivä:
Lempäälä 23.3.2026

(4) Matkamittarin lukema:
275 630 km

(5) Ajoneuvoluokka:
M1



Käyttöönottopäivä:
27.2.2004

Suoritteet:
Määräaikauskatsastus
Lakisääteiset mittaukset
Noutopalvelu

Asiakas:
Motored Oy

Iskunvaimennintesti

Käytetty mittalaite: Nussbaum BT 110

	Vasen	Oikea	Ero
1. akseli	77 %	79 %	3 %
2. akseli	63 %	59 %	6 %

Jarrujen mittaus

Käytetty mittalaite: Nussbaum BT 110

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
1. akseli	2,6 kN	2,4 kN	8 %	30 %
2. akseli	2,5 kN	2,1 kN	16 %	30 %
Seisontajarru	2,1 kN	1,5 kN	29 %	70 %

Käyttöjarrut: pyörät lukkiutuvat dynamometrillä.
Seisontajarrut: pyörät lukkiutuvat dynamometrillä.
Seisontajarrut: kokonaisjarruvoima: 3,6 kN / 3,1 kN = 18 % / 16 %.

Pakokaasumittaus

Käytetty mittalaite: Stenhoj SGA 40

	Joutokäynti	Korotettu
CO%		0,38
HC PPM		75
CO ₂		14,1
O ₂		1,29
Lambda		1,047

Muut tarkastukset sekä huomautukset

OBD-järjestelmän tarkastus: Hylätty. Merkkivalo palaa. Vikakoodit: P0130

(6) Havaitut puutteet ja niiden luokittelu

Hylätty: Ympäristöhaitat, Pakokaasupäästöt, (8.2.1.2) OBD -järjestelmä, Merkkivalo ilmaisee vian.

Hylätty: Ympäristöhaitat, Bensiinimootorin pakokaasumittaus, (8.2.1.2) CO-pitoisuus, kierroksilla, CO korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea.

Hylätty: Ympäristöhaitat, Bensiinimootorin pakokaasumittaus, (8.2.1.2) Lambda-arvo, Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella.

Hylätty: Ympäristöhaitat, Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), (8.2.1.2) OBD - järjestelmä / -tiedot, Järjestelmämuistissa on vikakoodeja.

Hylätty: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, (5.3) Alatukivarren pallonivel, Välyksellinen, Oikealla etummainen. Pystyvällys

Korjauskehoitus: Koeajo ja näkyvyys, Tuulilasi ja puhdistuslaitteet, (3.2) Tuulilasi, Halkeama näkökentässä, Edessä.


Korjauskehoitus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Takavallo, (4.2) Takavallo, Toiminta virheellinen, tarkasta maadoitus, Vasemmalla takana.

Korjauskehoitus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Rekisterikilven valo, (4.7) Rekisterikilven valo, Ei toimi, Oikealla takana.

Korjauskehoitus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Lähivalo, (4.1.2) Lähivalon suuntaus, Korkeudensäätö ei toimi, Edessä oikealla.

Korjauskehoitus: Ympäristöhaitat, Nesteveduot, (8.4.1) Nesteveduot, Jäähdytysnesteveduoto, Edessä.

Korjauskehoitus: Akselistot, pyörät ja jousitus, Renkaat ja vanteet, (5.2) Pyörä, Ruuveja puuttuu, Vasemmalla takana.



(7) Katsastuksen tulos

Hylätty

(8) Seuraavan katsastuksen määräpäivä tai katsastustodistuksen päättymispäivä

Määräaikauskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon viat ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian ja ajoneuvo tulee esittää jälkitarkastukseen 23.4.2026 mennessä. Ajoneuvo on käyttökiellossa 23.5.2026 jälkeen. Jälkitarkastuksen hinta tällä asemalla on 31,00 €.

(9) Katsastustoimipaikan nimi ja katsastajan allekirjoitus tai tunniste