



Volkswagen Golf GTI 1 omistaja löytyi

Luotu 18.03.2026

VIN: WVWGV7AJ7BW111970 Polttoaine: Bensiini Vuosi: 2011 Vaihteiston tyyppi: Manuaalinen

Skannaa nähdäksesi koko raportin



carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?
Tässä ajoneuvossa on voimakasta kulumaa runsaasta käytöstä.

Tämä on keskimääräinen pistemäärä verrattuna muihin 15-vuotiaisiin Volkswagen Golf GTI ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto ja historia ovat samanlaiset kuin suurimmalla osalla tämän mallin muita arvioituja autoja.

Vahingot

Huomio

Löysimme 1 merkintää tälle ajoneuville.

Turvallisuus

Huomio

Tälle ajoneuville löytyi 2 avointa tai aiempaa takaisinkutsua.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema:
144 781 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

Varkaus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä 48 maassa

Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:



Taksi Tietueita ei löytynyt



Kuljetus Tietueita ei löytynyt



Vuokrakäyttö Tietueita ei löytynyt



Poliisi Tietueita ei löytynyt



Esittelyajoneuvo Tietueita ei löytynyt



Autokoulun ajoneuvo Tietueita ei löytynyt

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu



Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.



Yhteenveto

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa**:  +2

Tarkistimme nämä:



Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

✓ Tietueita ei löytynyt



Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

✓ Tietueita ei löytynyt

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Poliisilaitosten varastettujen ajoneuvojen tietokantojen tarkistus suoritettu seuraavissa:

 Suomi  Romania  Tšekki  Unkari  Italia  Slovenia  Slovakia  Kanada


Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.



Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 144 781 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 207 257 km
- Löydettiin 11 matkamittarilukematietuetta



●●● Mittarilukema — Tyypillinen kilometrimäärä tälle mallille

Matkamittarilukemat

1.2011	17 km
5.2014	53 268 km
7.2015	60 007 km
8.2016	73 290 km
9.2017	85 843 km
10.2018	94 842 km

Matkamittarilukemat

2.2020	107 783 km
7.2022	129 886 km
7.2023	135 489 km
7.2024	144 503 km
4.2025	144 781 km

 Arvioitu nykyinen kilometrilukema

Viimeaikaisten ajotottumusten perusteella nykyinen kilometrilukema voi olla **noin 151 079 km**. Todellinen lukema voi poiketa tästä – tarkista auton mittaristo varmistaaksesi tarkkuuden.

Aiotottumukset		
1.2011 - 7.2024	Normaali ajomäärä	879 km/kuukausi
7.2024 - 4.2025	Vähäinen ajomäärä	30 km/kuukausi

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

- Ongelmia ei löytynyt
- Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

- Onko siihen panttioikeus?

✓ Tietueita ei löytynyt
- Onko se takavarikoitu?

✓ Tietueita ei löytynyt
- Omistusoikeudet rajoitettu?

✓ Tietueita ei löytynyt

Oikeudelliset

- Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt

 Tietue löydetty 4.2025

+ Suomi

 Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti
- Onko ajoneuvo romutettu?

✓ Tietueita ei löytynyt
- Vakuutettu?

Ei vakuutettu

 Tietue löydetty 9.2023

+ Suomi

Suositteltu huolto-ohjelma

Katso kaikki tiedot aiemmista ja tulevista huolloista digitaalisesta raportista.

- Yhteenvedo
- Viimeisin määräaikaishuolto oli 24 781 km sitten – tarkista, mitä huoltoa on mahdollisesti tarvittu.

• Tallennetun mittarilukeman perusteella seuraava suositeltu huolto on ajankohtainen 35 219 km mittarilukemassa

Seuraava suositeltu huolto 180 000 km mittarilukemassa

Mitä tulisi huoltaa:

- Huoltoon aikaa noin 66 min
- Seisontajarrun liike (Tarkista/säädä)

Mittarit/varoitusvalot (Tarkista/tiedota)

Kytkimet/säätölaitteet (Tarkista/tiedota)

+43 huoltokohdetta
- Huoltoon aikaa noin 54 min
- Kaksoiskytkinvaihteiston öljy (Tyhjennä/täytä)

Kaksoiskytkinvaihteiston öljynsuodatin/-suodattimet (Uusi)
- Huoltoon aikaa noin 6 min
- Ohjaamon suodatin (jos asennettu) (Uusi)
- Huoltoon aikaa noin 30 min
- Ilmansuodatinkotelo/-putket/-letkut (Tarkista/puhdista)

Ilmansuodatin (Uusi)

Sytytystulpat (Uusi)

Edellinen suositeltu huolto 120 000 km mittarilukemassa

Mitä olisi pitänyt huoltaa:

- Huoltoon aikaa noin 66 min
- Seisontajarrun liike (Tarkista/säädä)

Mittarit/varoitusvalot (Tarkista/tiedota)

Kytkimet/säätölaitteet (Tarkista/tiedota)

+43 huoltokohdetta
- Huoltoon aikaa noin 54 min

Kaksoiskytkinvaihteiston öljy (Tyhjennä/täytä)

Kaksoiskytkinvaihteiston öljynsuodatin/-suodattimet (Uusi)

 Huoltoon aikaa noin 6 min

Ohjaamon suodatin (jos asennettu) (Uusi)


Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?



Huomio

Löysimme 1 tietueen tästä ajoneuvosta



Vasemman puolen vahingot:

Vasen / Etuovi

Etuosan vahingot:

Keula / Puskuri

Keula / Tuulilasi

Keulan vasen puoli / Puskuri

Keulan oikea puoli / Puskuri

Oikean puolen vahingot:

Oikea / Etuovi

Oikean puolen vahingot:

Takaosa / Puskuri

Muut vahingot:

Matkustamo / Ei luokiteltu

2.2015

 Liettua

Arviointi

Puolet, joihin vaikutus kohdistuu

Vasen puoli

Etuosa

Oikea puoli

Takaosa

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

5 001 € – 10 000 €

Vahinkoryhmät

Aktiiviset turvajärjestelmät

Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmä

Korin ulkopuoliset osat

Ulkovalaistus

Lasi

Passiiviset turvajärjestelmät

Korin rakenteelliset osat

Jousitusjärjestelmä

Verhoilu

Vastuuvapauslauseke: Useimmat vahinkomerkinnät liittyvät liikenneonnettomuuksiin, mutta eivät yksinomaan. Jotkin merkinnät voivat päätyä raporttiin eri syistä, kuten vahinkoarvioiden, huutokauppojen, ajoneuvojen tarkastusten, korjausten ja muiden vastaavien tapahtumien, toimien tai olosuhteiden vuoksi. Tällaiset merkinnät voivat osoittaa esimerkiksi, että ajoneuvo on tarkastettu ja arvioitu valtuutetussa huoltoliikkeessä tai että on suoritettu korjauksia, takuuhuoltoja, diagnostiikkaa, ajoneuvon tarkastusta tai muita vastaavia palveluja. Nämä ajoneuvon tarkastukset tai arvioinnit voidaan tehdä liikenneonnettomuudessa aiheutuneiden vahinkojen vuoksi, mutta myös muista syistä, kuten lakisääteisten vaatimusten ja/tai menettelyjen, valmistajan julkaisemien tietojen, takuukorjausten tai muiden kuin takuukorjausten, huonosti tehtyjen korjausten korjaamisen tai liikenneonnettomuuksiin liittymättömien vahinkojen (esim. varkaus, mekaaniset vauriot jne.) vuoksi. On tärkeää huomata, että tällaiset merkinnät eivät välttämättä viittaa liikenneonnettomuuden seurauksiin – ne voivat liittyä myös ajoneuvon käyttöön, huoltoon tai toimintaan valmistajan tai kolmansien osapuolten asettamien vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti.

Vahinkosanasto

Arviointi

Arviointi on ajoneuvon vaurioiden laajuuden arviointiprosessi. Siihen kuuluu ajoneuvon tarkastaminen korjaustarpeiden määrittämiseksi, kustannusarvion tekeminen ja sen päättäminen, onko ajoneuvo korjattavissa vai katsotaanko se täysin tuhoutuneeksi.

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

Jos ajoneuvolle on raportoitu vaurioita, aiempien korjausten kustannus on arvioitu sen mukaan, missä vauriot on arvioitu, ja se näytetään kyseisen maan valuutassa. Tämä summa voi poiketa siitä, mitä odottaisit omalla paikkakunnallasi. Tässä syyt:

Korjaushinnat vaihtelevat eri maiden välillä työvoimakustannusten ja varaosahintojen vuoksi.

Arvio perustuu virallisissa huoltoliikkeissä tehtyyn työhön, joka on yleensä kalliimpaa kuin riippumattomissa korjaamoissa.

Säävahingot

Tarkistimme, oliko ajoneuvo luonnonkatastrofialueella tapahtumahetkellä.



Ongelmia ei löytynyt

Ajoneuvon sijaintia ei ole kirjattu luonnonkatastrofialueelle.

Markkinahinta


Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.



Yhteenveto

- Keskimääräinen markkinahinta tälle ajoneuvolle: 11 000 €
- Ole varovainen piilevien ongelmien suhteen, jos ajoneuvo on ollut myynissä huomattavasti nykyistä hintaa edullisemmin!



●●● Markkinahinta ■■■ Markkinahinnan vaihteluväli

Year	Markkinahinta	↘ Alhaisin markkina-arvo	↗ Korkein markkina-arvo
● 2023	7 700 €	5 300 €	14 200 €
● 2024	10 999 €	7 990 €	15 000 €
● 2025	11 490 €	7 200 €	15 490 €
● 2026	11 000 €	6 900 €	15 250 €
● 2027	9 544 €	5 987 €	13 231 €
● 2028	8 925 €	5 598 €	12 373 €
● 2029	6 448 €	4 045 €	8 939 €
● 2030	6 219 €	3 901 €	8 622 €
● 2031	5 990 €	3 757 €	8 304 €
● 2032	5 591 €	3 507 €	7 751 €
● 2033	5 032 €	3 156 €	6 976 €

Markkinahintaa koskevat havainnot



Hintaennuste

Tämän ajoneuvon markkinahinnan odotetaan laskevan -54 % seuraavien 7 vuoden aikana.



Hinnan lasku ja ostoajankohta

Suurimman markkinahinnan laskun odotetaan tapahtuvan noin vuonna 2029, kun ajoneuvo saavuttaa 18 vuoden iän. Ostaminen tähän aikaan voi tarjota paremman vastineen rahalle.



Optimaalinen myyntiajankohta

Myyminen ennen suurinta hinnanlaskua – odotettavissa noin vuonna 2028 tai kun ajoneuvo saavuttaa 17 vuoden iän – voi auttaa säilyttämään arvon paremmin.

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo voi muuttua markkinamuutosten, kunnon, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Tiedot ja varusteet

Ajoneuvon tekniset tiedot ja alkuperäiset varusteet.

Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.



Yhteenvedo

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä on kertonut sinulle.

Tunnistaminen ja tekniset tiedot



Merkki
Volkswagen



Malli
Golf GTI



Kuvaus
Golf GTI



Korityyppi
Hatchback



Valmistusvuosi
2011



Vuosimalli
2011



Voimansiirron siirtymä
2 l



Voimansiirron voima
149 kW (200 hv / 203 PS)



Vääntömomentti
281 Nm



Polttoainetyyppi
Bensiini



Voimansiirron tyyppi
Manuaalinen



Vetotyyppi
Etuveto



Väri
Valkoinen



Ovien määrä
4



Ohjauspyörän puoli
Vasemmalla

Varusteet

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

0A2 4 doors

✦ 4 ovea Varustettu

0BF Rear stabilizer

✦ Takaosan vakaaja

0FA Standard manufacturing sequence

✦ Valmistusjärjestys, jota noudatetaan vakiona

OKA Without decals and emblems

✦ Ilman tarroja ja tunnuksia

0P1 Rear side exhaust tailpipe

✦

0AE Front stabilizer

✦ Mukana etuvakaajat

0EN Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -

✦ Vaihteiston MQ 350 asennuksen eriyttäminen

0HA Vehicle class differentiation 1K0/5K0

✦ Ajoneuvo luokitellaan luokkaan 1K0/5K0.

0NH Nameplate set "GTI"

✦ Golf GTI -nimikilven sarja

0SS Labels/plates in English and French

✦

0TD Floor mats in front and rear



0Y3 Cold zones



1A5 Fuel system for SI engine



1D0 Without trailer hitch



1EB Without identification plate



1JE Rear sports shock absorption



1LV Disk brakes in front



1NL Trims for alloy wheels



1Q0 Without mass damper for steering wheel



1SA Without additional front underbody guard



1W2 Glove compartment cooling system



1Z2 Increase in initial standard fuel filling



2FJ Leather-wrapped multifunction sports steering wheel



2H0 Without "Drive select"



2LC Fuel tank with special material treatment (coextrusion)



2WA Without additional tires



3C8 3-point seat belt, center rear with US label



3FA Without roof insert (standard roof)



0XZ Information kit in English/French Canadian



0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast



1AT Electronic stability control (ESC)



1E4 Activated carbon canister acc. to ORVR and siphoning device for fueling



1G1 Space-saving spare wheel



1KT Disk brakes in rear (Geomet D)



1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)



1PE Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)



1S1 Tool kit and jack



1T0 Without first aid kit and warning triangle



1X0 Front wheel drive



2A8 Delivery equipment for shipment



2G7 Filler neck module 1 with insert



2JG Body-colored bumpers



2UC Sports version



3B8 Child seat anchor according to Australian requirements and child seat system ISOFIX



3CA Without partition



3H0 Without backrest release for front seats



3J2

Height-adjustable head restraints

3M0

Without special measures

3PT

Manual height adjustment for front seats

3SG

Sports comfort seat, front, right

3U1

Folding trunk cover

3ZD

3-point seat belts, outer rear with US label

4AF

Door and side trim panel in foam film and woven fabric

4GF

Windshield in heat-insulating glass

4KC

Side and rear windows in heat-insulating glass

4P0

Rear floor panel module, type 1

4R4

Power windows with comfort operation and circuit breaker

4TH

Right vanity mirror illuminated with cover and special mirror imprint (NAR) extractable

4UM

Driver and front passenger airbag (NAR) with front passenger airbag deactivation (2-stage)

5A7

Comfort trunk lining with service lid/ cover

5D2

Carrier frequency 315 MHz

5K4

Transport protection cover (shape- adapted system) with additional transport protection measures

3K0

Without safety head restraint system

3NJ

Unsplit rear seat bench, split folding backrest

3Q9

Three rear head restraints

3TG

Sports comfort seat in front, left

3X0

Without load-through hatch

4A3

Seat heater for front seats separately controlled

4E0

Tailgate/trunk lid unlocking from outside

4K0

Central locking with radio remote control and interior release mechanism

4L2

Dimming breakaway interior rearview mirror

4QQ

3-point seat belts with tensioner in front and height adjustment, US label

4SH

Left vanity mirror illuminated with cover and special mirror imprint (NAR) extractable

4U5

Luggage pockets on backrest

4X3

Side airbag in front, with curtain airbag

5C1

Body measures for increased safety requirements

5J4

Body-colored rear spoiler

5MD

Decorative aluminum inserts

5RR Right exterior mirror: convex (US)



6A0 Without fire extinguisher



6EA Without additional side body covers (stone guard)



6KA Radiator grille



6PC Hand brake lever handle in leather



6T1 Interior light in footwell



6XN Exterior mirrors: power-adjustable, separately heated



7AG Electronic engine immobilizer with anti-theft alarm system (for USA)



7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater



7K0 Without direct tire pressure monitoring system



7M5 Without protective film for scuff plate



7PA Platform group class 1



7RS DVD (NAR)



7X0 Without park distance control



8G0 Without light control



8JF Twin headlamps for driving on the right (gas discharge) w/ integrated high beam (US design)



8L6 "diversity" window antenna



5SH Left exterior mirror: flat (US)



6E3 Center armrest in front



6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts



6P2 Rear license plate carrier (NAR)



6Q6 Aluminum gearshift knob/handle



6W3 Front license plate carrier (small, NAR)



7A0 Without CD changer/CD player



7B2 12-volt socket in luggage boot



7GB Emission standard ULEV2



7L3 Without start/stop system without regenerative braking



7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats



7R4 Side turn signals and marker lights (turn signals with white lens)



7T3 Navigation system "RNS510" NAR



8AY Radio navigation system



8GU Alternator 140 A



8K4 Separate daytime running lights -- NAR --



8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control



8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)



8S4 Two reading lights in front, two in rear



8T2 Cruise control system (CCS) electronic



8W1 Washer fluid level indicator



8X0 Without headlamp washer system



8Z4 Moderate hot country



9D0 Without preparation for two-way radio installation



9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater



9Q5 Multi-function display with control



9TC Additional reflectors (door area)



9VE Digital sound package



9WL Jack for external audio source



A8H Top sports equipment



B35 Legal requirements for Canada



CG6 Alloy wheels 7.5J x 17



E0A No special edition



FB0 Standard paint coating



8Q5 Headlight range adjustment, automatic/ dynamic, with cornering light (AFS 1)



8SD Tail lamp assembly w/ red colored lens



8TA Without rear fog lamp



8WD Integrated front fog lamps



8Y1 Two-tone horn



9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free



9JF Non-smoker's package (NAR)



9P6 Seat belt reminder, electric contact in buckle



9T1 Heated washer nozzles in front



9U1 Brake pad wear indicator



9W7 Mobile phone interface (NAR)



9Z0 Operating voltage 12 V



B0E Component parts set, complying with vehicle type for Canada, various parts



C34 Operating permit, alteration



D2L 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E



F0A No special purpose vehicle, standard equipment



FC0 Without customized installation



G05	Shock absorption in front
	
GP1	Vehicles with special upgrade measures
	
J1D	Battery 380 A (72 Ah)
	
KL0	Standard license plate lighting
	
L98	Suspension range 98 installation control only, no requirement forecast
	
NY0	Standard battery/alternator capacity
	
QG0	Without service interval prolongation
	
QN0	Without drawers under front seats
	
QU4	Satellite radio reception NAR integrated in device
	
U5D	Instrument cluster, km/h speedometer Canada
	
UG4	Hill start assist + comfort driving assist
	
VOA	Tires without specification of tire brand
	
VK1	Air duct, type 1
	
X9B	Equipment options subset for Canada
	

G0K	6-speed manual transmission
	
H7K	All-season tires 225/45 R17 91H (NAR)
	
K8G	Hatchback
	
L0L	Left-hand drive
	
N2E	Seat trim covers in fabric
	
QD0	Without nameplate for sales name
	
QJ3	Chrome package (type 2)
	
QR0	Without compass/road sign display/ dynamic road sign display
	
TQ2	4-cylinder SI engine 2.0 I unit 06J.B
	
UF8	Electric interface for external use
	
UM0	Without marten repeller
	
VF1	Pedal cluster
	
VL0	Standard pedestrian protection measures
	

Turvallisuus

Tarkistimme, onko ajoneuvolla valmistajan takaisinkutsuja ja mikä sen turvallisuusluokitus on.



Huomio

2 takaisinkutsua löydettiin



carVerticalin näkemys

Tästä autosta on useita takaisinkutsuja, mutta on epäselvää, onko ongelmat korjattu. Asia kannattaa varmistaa valmistajalta.

Takaisinkutsut

Tälle ajoneuvolle on annettu valmistajan takaisinkutsu, mutta emme voi vahvistaa, onko se jo hoidettu.

Varmuuden vuoksi suosittelemme tarkistamaan asian suoraan valmistajalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Otsikko UNKNOWN OR OTHER

Takaisinkutsun numero 18V329000

Kuvaus Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2012-2016 Eos, 2012 Passat, 2012-2016 CC, 2015-2016 e-Golf, 2011-2015 Touareg, 2012-2015 and 2017 Tiguan, and 2011-2016 Golf and 2011-2013 GTI vehicles. Modifications made while the vehicles were in an internal evaluation period may cause the affected vehicles to not comply with all of the applicable regulatory requirements.

Tälle ajoneuvolle on annettu valmistajan takaisinkutsu, mutta emme voi vahvistaa, onko se jo hoidettu.

Varmuuden vuoksi suosittelemme tarkistamaan asian suoraan valmistajalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Otsikko AIR BAGS:FRONTAL

Takaisinkutsun riskitaso Korkea

Takaisinkutsun numero 15V483000

Kuvaus Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain model year 2010-2014 Volkswagen CC, and Passat, 2010-2013 Eos, 2011-2014 Golf, GTI, Jetta, and Tiguan, and 2012-2014 Jetta Sportwagen vehicles. In the affected vehicles, debris may contaminate the air bag clock spring, a spiral wound, flat cable that keeps the air bag powered while the steering wheel is being turned. This contamination may tear the cable and result in a loss of electrical connection to the driver's frontal air bag.

Aikajana

Löytyi 18 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

1.2011	 Tuntematon maa
Valmistettu	
Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.	
2.2015	 Liettua
Arviointi havaittu 	
Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on käynyt kuntoarviointissa tässä maassa (tai osavaltiossa). Katso lisätietoja kohdasta "Vahingot".	
7.2015	 Liettua
Huollettu	
Tälle ajoneuvolle on kirjattu huolto- tai ylläpitotapahtuma. Tämä voi sisältää korjauksia, tarkastuksia tai yleistä kunnossapitoa.	
8.2015	 Liettua
Huollettu	
Tälle ajoneuvolle on kirjattu huolto- tai ylläpitotapahtuma. Tämä voi sisältää korjauksia, tarkastuksia tai yleistä kunnossapitoa.	
8.2016	 Liettua
Huollettu	
Tälle ajoneuvolle on kirjattu huolto- tai ylläpitotapahtuma. Tämä voi sisältää korjauksia, tarkastuksia tai yleistä kunnossapitoa.	
9.2017	 Liettua
Huollettu	
Tälle ajoneuvolle on kirjattu huolto- tai ylläpitotapahtuma. Tämä voi sisältää korjauksia, tarkastuksia tai yleistä kunnossapitoa.	
10.2018	 Liettua
Huollettu	
Tälle ajoneuvolle on kirjattu huolto- tai ylläpitotapahtuma. Tämä voi sisältää korjauksia, tarkastuksia tai yleistä kunnossapitoa.	

•	2.2020	 Lietua
	Huollettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu huolto- tai ylläpitotapahtuma. Tämä voi sisältää korjauksia, tarkastuksia tai yleistä kunnossapitoa.	
•	7.2022	 Suomi
	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.	
•	7.2022	 Suomi
	Omistusoikeus vaihtui Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.	
•	7.2022	 Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 27.07.2022 Päättyen: 28.07.2022	
•	7.2022	 Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 27.07.2022 Päättyen: 27.07.2022	
•	7.2022	 Suomi
	Rekisteröity Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.	
•	7.2022	 Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.	
•	7.2022	 Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 29.07.2022 Päättyen: 29.07.2022	
•	7.2023	 Suomi
	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.	
•	7.2024	 Suomi
	Hylättiin katsastuksessa  Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötötestejä.	
•	4.2025	 Suomi
	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.	



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

- ☐ **Tarkista rakenteellinen eheys**
Voimakas kuluminen tarkoittaa, että autoa on käytetty kovalla rasituksella. Varmista, että runko ja kriittiset järjestelmät ovat edelleen turvallisia – ja selvitä, mitä omistaminen todella maksaa.

☐ Tarkasta alusta, jousituksen kiinnityspisteet ja tarkista merkittävien nestevuotojen varalta.☐ Pyydä 12 kuukauden huoltoennuste kokonaisomistuskustannusten ymmärtämiseksi.
- ☐ **Varmista takaisinkutsun tila**
Avoin takaisinkutsu on turvallisuusriski. Tarkista ennen ostoa, onko tarvittavat korjaukset tehty.

☐ Ota yhteyttä valtuutettuun merkkiliikkeeseen ja tarkista VIN-koodilla, onko takaisinkutsu edelleen avoin.☐ Jos takaisinkutsu on avoin, varaa valmistajan maksuton korjaus ennen kuin ajat autolla.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

- ☐ **Pyydä ammattilaisen tarkistus**
Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

☐ Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä☐ Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka☐ Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista
- ☐ **Pyydä huoltotiedot**
Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

☐ Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.☐ Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto☐ Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot
- ☐ **Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat**
Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Toimi näin:

☐ Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan☐ Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)☐ Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista
- ☐ **Tee kunnon koeajo**
Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

☐ Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä☐ Kuuntele utoja ääniä tai tärinää☐ Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen
- ☐ **Vertaa samankaltaisiin autoihin**
Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

☐ Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)☐ Vertaa hintapyyntöjä☐ Katso auton kunto ja varusteet☐ Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa