

DST-280 Perävaunu VA-PE

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	15-P-86011
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	18.1.2023–18.1.2024
1. omistaja	TURUN ALUEPURKAUS OY alkaen 7.5.2025
Rajoitukset	Ajokielto (Tekninen vika)
	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä

Perustiedot

Merkki	VA-PE
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DST-280
Edellinen rekisteritunnus	WKJ-403
Valmistenumero	15-P-86011
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 13.5.2025 TURUN ALUEPURKAUS OY
Käyttöönottopäivä	1986
Ensirekisteröinti Suomeen	13.5.2005
Tuontimaa	Suomi
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	27
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

Omistajat ja haltijat

Omistaja/omistajat

Alkaen	Omistaja/omistajat
7.5.2025	TURUN ALUEPURKAUS OY

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	13.5.2025
Katsastuspäätös	

	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus	18.1.2023
Seuraava katsastusaikaväli	18.1.2023–18.1.2024

Vikatiedot

Määräaikauskatsastus 13.5.2025 (hylätty)

Asiapaperit

Päätarkastuskohde	Ajoneuvon tunnistus
Komponentti	(0.1) Asiapaperit
Sijainti	Ei mitään
Vika	Jarrulaskelma puutteellinen
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) 2. akselin jarru
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Ajokielto

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Akselin 1 jarrutussuhde
Sijainti	Ei mitään
Vika	Liian alhainen, tyhjänä ja kuormattuna
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Ajoneuvon jarrutussuhde
Sijainti	Ei mitään
Vika	Liian alhainen, tyhjänä ja kuormattuna
Vakavuus	Ajokielto

Suojarakenteet

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.4) Sivusuoja
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Muu jarru ja hidastin

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
-------------------	-------------------

Komponentti	(1.3) (1.1.20) Katastrofijarru
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Hylätty

Rekisterikilpi

Päätarkastuskohde	Ajoneuvon tunnistus
Komponentti	(0.1) Rekisterikilpi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Hylätty

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.2) Heilahduksenvaimennin
Sijainti	2-akselilla
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.3) Paineilmasäiliö
Sijainti	Edessä
Vika	Kiinnitys puutteellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.06.2025 mennessä.

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.15) Levittäjäakseli
Sijainti	2-akselilla
Vika	Laakerointi välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.06.2025 mennessä.

Taka-akselisto

Pää tarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.1) Taka-akselisto
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei mitään
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Taka-akselin tarkastus ravistimella suorittamatta. Jarru ei toimi

Käyttöjarru

Pää tarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.6) Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
Sijainti	Ei mitään
Vika	Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia
Vakavuus	Hylätty

Katsastushistoria

Pvm	Katsastuslaji	Katsastuspäätös	Matkamittarilukema
13.5.2025	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
18.1.2023	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
18.1.2022	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
4.1.2021	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
15.1.2020	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
14.1.2019	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
23.1.2018	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
1.2.2017	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
10.1.2017	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
8.2.2016	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
19.2.2015	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
11.2.2014	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
21.3.2013	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
1.3.2012	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
24.8.2011	Muutoksatsastus	hyväksytty	
24.8.2011	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
17.8.2011	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
14.7.2010	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
14.7.2010	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
14.7.2010	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
26.3.2009	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
26.3.2009	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
26.3.2009	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
1.4.2008	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
1.4.2008	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
12.2.2007	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
11.5.2006	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
11.5.2006	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
13.5.2005	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	

Muutoksatsastustiedot

Muutoksatsastus

Muutoksatsastettu 24.8.2011

Katsastuspäätös

hyväksytty

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm) 7 830

Leveys (mm) 2 500

Etuylitys (mm) 1 150

Takaylitys (mm) 1 230

Massatiedot

Omamassa (kg) 3 600

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 20 000

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 20 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 10 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 10 000

Akselivälit (mm) 5 450

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 10 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 10 000

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaava Kyllä

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Kyllä

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Akseli 2

Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Kyllä

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava

Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar) 6,50

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Paineilmajarrut

Jarrujärjestelmän lisätieto ABS + ALB

Akseli 1

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 180

Laskentapaine (bar) 6,50

Akseli 2

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 150

Laskentapaine (bar) 6,50

Lisälaitteet

Vaihtokorilaitteet

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoi sehto	Selite
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-ty yppiko odi	0
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-m allime rkintä	15-P-86011/545
Perustiedot		Renkaat: 265/70R19,5 LI 141
Jarrut		ALB:n säätämät paineet (bar): I 2,0 ,II 2,0 ,
Yleinen		Valmistusmaa: SUOMI
Yleinen		OLLUT AIEMMIN SA-REKISTERISSÄ TUNNUKSELLA P-720
KytKentätiedot		Oikaisupituuden akselivälit: 5450 mm. Aisan pituudet: 2900 mm.
KytKentätiedot		PERÄVAUNUN OIKAISUPITUUDET OVAT: 6660 MM PERÄVAUNUN VETOPITUUDET OVAT: 10500 MM PERÄVAUNUN SILTASÄÄNTÖPITUUDET OVAT: 9270 MM