

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto	C 220 CDI BlueEFF
Ensirekisteröinti	12.07.2013
FIN	WDD2042021G155594

Seuraava Huolto

08.2025

196446 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 11

Mercedes-Benz	Auto-Suni Oy	Päiväys	12.08.2024
	Harapaisentie 2	Työmääräyksen nro	562544
	Lappeenranta	Mittarilukema	171446 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	GD0V
Jäljellä oleva aika	-5 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	7200 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljylaatu	229.52
Viskositeetti	

Lisätyöt

Huollon A ja Plus-paketin suoritus ☒

Lisätyö huoltoon A: jarrunesteen vaihto ☒

Lisätyö huoltoon A: automaattivaihteiston öljynvaihto jos vaihteisto 722.9 ☒

Lisätyö huoltoon: automaattivaihteiston 722.9 öljynvaihto jos koodi B03 Start-stop-toiminto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 10

Mercedes-Benz

Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 07.08.2023
Työmääräyksen nro 550475
Mittarilukema 153651 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi NON
Jäljellä oleva aika 10 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 9900 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti

Lisätyöt

Huollon B ja Plus-paketin suoritus ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Kommentti

Ecohuolto B 329e

Huoltoraportti 9

Mercedes-Benz

Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 17.08.2022
Työmääräyksen nro 539200
Mittarilukema 138554 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi D0D
Jäljellä oleva aika 0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 7400 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto
Jarruneste vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 8

Mercedes-Benz

Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 16.08.2021
Työmääräyksen nro 527362
Mittarilukema 120939 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 5N0T
Jäljellä oleva aika -32 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1712 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229,52
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Polttonestesuodatin vaihdettu ☒

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz

Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 15.07.2020
Työmääräyksen nro 514071
Mittarilukema 97651 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi D0D
Jäljellä oleva aika 10 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 2300 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto
Jarruneste vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz

Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 05.06.2019
Työmääräyksen nro 500732
Mittarilukema 74986 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	606
Jäljellä oleva aika	364 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	24939 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljylaatu	229,52
Viskositeetti	

Kuvaus	Automaattivaihteisto
Öljylaatu	236,15
Viskositeetti	

Lisätyöt

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz	Upplands Motor Stockholm AB	Päiväys	15.06.2018
	Kottbygatan 4	Työmääräyksen nro	00562510
	Kista	Mittarilukema	63131 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	D0D
Jäljellä oleva aika	-5 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	11700 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Jarruneste vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz

Upplands Motor Stockholm AB
Kottbygatan 4
Kista

Päiväys 08.06.2017
Työmääräyksen nro 00108040
Mittarilukema 49795 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	5N0T
Jäljellä oleva aika	20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	14500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	☒
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	☒
Polttonestesuodatin vaihdettu	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Försäljnings AB	Päiväys	27.06.2016
	Kottbygatan 4	Työmääräyksen nro	10530270
	Kista	Mittarilukema	39248 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	35 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	16100 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Försäljnings AB	Päiväys	04.08.2015
	Kottbygatan 4	Työmääräyksen nro	10037600
	Kista	Mittarilukema	30385 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	WOW
Jäljellä oleva aika	-30 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	11200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Jarruneste vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkivuostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Försäljnings AB	Päiväys	04.07.2014
	Kottbygatan 4	Työmääräyksen nro	09421030
	Kista	Mittarilukema	16586 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	8 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	9500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒