

## Ajoneuvotiedot

|   |                                 |                          |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | WV1ZZZ2K z AX 127469            | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 2KA A43                         | <input type="checkbox"/> |
|   | Caddy-Kasten Basis              | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 77 KW TDI AG6                   | <input type="checkbox"/> |
|   | BLS LTM                         | <input type="checkbox"/> |
|   | LB9A 0000 0000 AN               | <input type="checkbox"/> |
| 4 |                                 | <input type="checkbox"/> |
|   | X11 BOA C4B G1A HD2 J1D D3W     | <input type="checkbox"/> |
|   | - 1AC 1G2 2PG 1NE 5RV 5SJ TGO   | <input type="checkbox"/> |
|   | 3UO GG1 BUA 8GU                 | <input type="checkbox"/> |
|   | - 1BA OGG 0J2                   | <input type="checkbox"/> |
|   | OE1 4UC 4X0 4R4 4K3 NOB 5TC     | <input type="checkbox"/> |
|   | BRD 2JB EOA 2V1 L15 OYA 2G2     | <input type="checkbox"/> |
|   | 1DO A9L 8BG USA 1N1 3L2 4A3 8N1 | <input type="checkbox"/> |

### Kuva 1

- ① Ajoneuvon valmistenumero
- ② Ajoneuvotyyppi, moottoriteho, vaihteisto
- ③ Moottorin tunnus, vaihteiston tunnus, värinumero, sisäverhoilu
- ④ Lisävarusteet, PR-numerot

Luovutuspäivä:

Volkswagen-hyötyautojen  
jälleenmyyjän leima





Info

**0800 188 288**

Liikkumisturva

Huollon leimausruutu 1

| Suoritettu:                                                                                                                        | Kyllä                               | Ei                                  | Lisätyöt – vaihto:                                                                                                                  | Kyllä                    | Ei                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto <i>el</i>                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kaasulaitteiston tarkastus – Caddy EcoFuel                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Polttoainesuodattimen vaihto                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihnan vaihto                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto                                               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pvm. <i>19.7.2014</i>                                                                                                              |                                     |                                     | Sytytystulppien vaihto                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Km-lukema: <i>14862</i>                                                                                                            |                                     |                                     | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskun numero: <i>29863</i>                                                                                                        |                                     |                                     | Ilmansuodattimen vaihto                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korjauskehottus                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Mobil 1 ESP</b><br><b>Formula 5W-30</b><br>Huollon suorittaja:                                                                  |                                     |                                     | LongLife-liikkumisturva                                                                                                             |                          |                                     |
| <br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                                     | <br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                          |                                     |

| Seuraavat huoltotapahtumat          |                                                                 |                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan                       | <input checked="" type="checkbox"/> | Lisätyöt<br>Kuukausi <i>07</i> Vuosi* <i>2013</i>                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan                       |                                     | tai kun ajettu <i>60000</i> km*<br>(* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laaja määräaikaishuolto<br>Kuukausi <i>08</i> Vuosi <i>2013</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jarrunesteen vaihto<br>Kuukausi <i>08</i> Vuosi <i>2013</i>               |

Huollon leimausruutu 2

| Suoritettu:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kyllä                               | Ei                                  | Lisätyöt - vaihto:                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kyllä                               | Ei                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaasulaitteiston tarkastus - Caddy EcoFuel                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Polttoainesuodattimen vaihto                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihnan vaihto                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Pvm. 2.7.13                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     | Sytytystulppien vaihto                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Km-lukema: 45056                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskun numero: 36727                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     | Ilmansuodattimen vaihto                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korjauskehotus                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Huollon suorittaja:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         205 250<br/>                         Niskan Auto Oy<br/>                         Imatra                     </div><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                                     | LongLife-lukumisturva<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         205 250<br/>                         Niskan Auto Oy<br/>                         Imatra                     </div><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                                     |

| Seuraavat huoltotapahtumat          |                                              |                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan    | <input checked="" type="checkbox"/> | Lisätyöt Kuukausi 07 Vuosi* 15                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan    |                                     | tai kun ajettu 7500 km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laaja määräaikaishuolto Kuukausi 07 Vuosi 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Jarrunesteen vaihto Kuukausi 07 Vuosi 15                       |

Huollon leimausruutu 3

| Suoritettu:                                                                                                                                                                                                                                       | Kyllä                               | Ei                                  | Lisätyöt - vaihto:                                                                                                                                                                                                                 | Kyllä                               | Ei                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaasulaitteiston tarkastus - Caddy EcoFuel                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Polttoainesuodattimen vaihto                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Hammashihnan vaihto                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Pvm. 23.6.2015                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                     | Sytytystulppien vaihto                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Km-lukema: 57741                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskun numero: 43269                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     | Ilmansuodattimen vaihto                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korjauskehoitus                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p><b>Mobil 1 ESP</b></p> <p>Huollon suorittaja:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>205 250</p> <p><b>Niskan Auto Oy</b></p> <p>Imatra</p> </div> <p>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima</p> |                                     |                                     | <p><b>LongLife-liikkumisturva</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>205 250</p> <p><b>Niskan Auto Oy</b></p> <p>Imatra</p> </div> <p>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima</p> |                                     |                                     |



| Seuraavat huoltotapahtumat                                                            |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan         | <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyöt<br>Kuukausi ..... Vuosi* 2017        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan         | tai kun ajettu 57741 km*<br>(* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laaja määräaikaishuolto<br>Kuukausi 06 Vuosi 2017 | <input checked="" type="checkbox"/> Jarrunesteen vaihto<br>Kuukausi 06 Vuosi 2017 |

Huollon leimausruutu 4

| Suoritettu:                                                                                                                                   | Kyllä                               | Ei                                  | Lisätyöt - vaihto:                                                                                                                   | Kyllä                    | Ei                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaasulaitteiston tarkastus - Caddy EcoFuel                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Polttoainesuodattimen vaihto                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihnan vaihto                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto                                                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pvm. 6.5.2016                                                                                                                                 |                                     |                                     | Sytytystulppien vaihto                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Km-lukema: 75190                                                                                                                              |                                     |                                     | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskun numero:                                                                                                                                |                                     |                                     | Ilmansuodattimen vaihto                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korjauskehotus                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Huollon suorittaja:                                                                                                                           |                                     |                                     | LongLife-lukumisturva                                                                                                                |                          |                                     |
| <br><b>In Car Oy Lappeenranta</b><br>Puhelin: 040-545 2931 |                                     |                                     | <br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                          |                                     |

| Seuraavat huoltotapahtumat |                                                    |                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>   | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan          | <input type="checkbox"/> Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....           |
| <input type="checkbox"/>   | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan          | tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)         |
| <input type="checkbox"/>   | Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi ..... | <input type="checkbox"/> Jarrunesteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi ..... |

Huollon leimausruutu 5

| Suoritettu:                                                                                                                                               | Kyllä                               | Ei                                  | Lisätyöt – vaihto:                                                                                                                                             | Kyllä                               | Ei                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaasulaitteiston tarkastus – Caddy EcoFuel                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Polttoainesuodattimen vaihto                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Hammashihnan vaihto                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Hammashihna: kiristysrullan vaihto + vesipumppu                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Pvm. 21.3.2017                                                                                                                                            |                                     |                                     | Sytytystulppien vaihto                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Km-lukema: 91015                                                                                                                                          |                                     |                                     | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskun numero: 48647                                                                                                                                      |                                     |                                     | Ilmansuodattimen vaihto                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Korjauskehotus                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Huollon suorittaja:<br><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                                     | LongLife-liikkumisturva<br><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                                     |

Mobil 1 ESP Formula 5W-30

| Seuraavat huoltotapahtumat          |                                              |                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan    | <input checked="" type="checkbox"/> | Lisätyöt 03 Kuukausi ..... Vuosi* 19                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan    |                                     | tai kun ajettu 121015 km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laaja määräaikaishuolto Kuukausi 03 Vuosi 19 | <input checked="" type="checkbox"/> | Jarrunesteen vaihto Kuukausi 03 Vuosi 19                         |

Huollon leimausruutu 6

| Suoritettu:                                                                                                                                                                                                 | Kyllä                               | Ei                                  | Lisätyöt - vaihto:                                                                                                                  | Kyllä                    | Ei                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaasulaitteiston tarkastus - Caddy EcoFuel                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Polttoainesuodattimen vaihto                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihnan vaihto                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto                                               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pvm. 24.4.                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     | Sytytystulppien vaihto                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Km-lukema: 104 621                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskun numero:                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     | Ilmansuodattimen vaihto                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korjauskehotus                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Huollon suorittaja:                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     | LongLife-liikkumisturva                                                                                                             |                          |                                     |
| <br>Member of Nokian Tyres<br>Sukkulakatu 15<br>Imatra<br>p. 010 401 3050<br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                                     | <br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                          |                                     |

| Seuraavat huoltotapahtumat          |                                              |                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan    | <input type="checkbox"/>            | Lisätyöt Kuukausi 03 Vuosi* 15                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan    |                                     | tai kun ajettu 12100 km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laaja määräaikaishuolto Kuukausi 03 Vuosi 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Jarrunesteen vaihto Kuukausi 03 Vuosi 10                        |

Huollon leimausruutu 7

| Suoritettu:                                                                                                                        | Kyllä                               | Ei                                  | Lisätyöt - vaihto:                                                                    | Kyllä                               | Ei                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kaasulaitteiston tarkastus - Caddy EcoFuel                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Polttoainesuodattimen vaihto                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Hammashihnan vaihto                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Pvm. 10.5.-19                                                                                                                      |                                     |                                     | Sytytystulppien vaihto                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Km-lukema: 118663                                                                                                                  |                                     |                                     | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskun numero:                                                                                                                     |                                     |                                     | Ilmansuodattimen vaihto                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Korjauskehotus                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Huollon suorittaja:                                                                                                                | LongLife-liikkumisturva             |                                     |                                                                                       |                                     |                                     |
| <br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                                     | Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima                                           |                                     |                                     |

| Seuraavat huoltotapahtumat          |                                                    |                          |                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan          | <input type="checkbox"/> | Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....                            |
| <input type="checkbox"/>            | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan          |                          | tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin) |
| <input type="checkbox"/>            | Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi ..... | <input type="checkbox"/> | Jarrunesteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi .....                  |

Huollon leimausruutu 8

| Suoritettu:                                                                                                  | Kyllä                               | Ei                       | Lisätyöt - vaihto:                                                                    | Kyllä                               | Ei                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kaasulaitteiston tarkastus - Caddy EcoFuel                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Määräaikaishuolto                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Polttoainesuodattimen vaihto                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Hammashihnan vaihto                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pvm. 7.2.2020                                                                                                |                                     |                          | Sytytystulppien vaihto                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Km-lukema: 127540                                                                                            |                                     |                          | Haldex-kytkin: Öljynvaihto                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Laskun numero:                                                                                               |                                     |                          | Ilmansuodattimen vaihto                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Korjauskehotus                                                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                              |                                     |                          |                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Huollon suorittaja:<br><br><b>RASKONE</b><br>Lappeenranta<br><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                          | LongLife-liikkumisturva<br><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima            |                                     |                          |

| Seuraavat huoltotapahtumat          |                                                    |                          |                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan          | <input type="checkbox"/> | Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan          |                          | tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin) |
| <input type="checkbox"/>            | Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi ..... | <input type="checkbox"/> | Jarrunesteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi .....                  |

Huollon leimausruutu 9

| Suoritettu:                                                                                      | Kyllä                               | Ei                       | Lisätyöt - vaihto:                                                                    | Kyllä                               | Ei                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Öljynvaihtohuolto                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kaasulaitteiston tarkastus - Caddy EcoFuel                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Määräaikaishuolto                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Polttoainesuodattimen vaihto                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Laaja määräaikaishuolto                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Hammashihnan vaihto                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Korin tarkastus maalivaurioiden varalta                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Hammashihna: kiristysrullan vaihto                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarrunesteen vaihto                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Kaksoiskytkinvaihteisto DSG®: vaihteistoöljyn ja tarvittaessa öljynsuodattimen vaihto | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LongLife-moottoriöljyä käytetty                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Sisäilmansuodattimen vaihto                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Pvm. 28.3.2026                                                                                   |                                     |                          | Sytytystulppien vaihto                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Km-lukema: 217 000                                                                               |                                     |                          | Hallex-kytkin: Öljynvaihto                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Laskun numero:                                                                                   |                                     |                          | Ilmansuodattimen vaihto                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Korjauskehotus                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                  |                                     |                          |                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Huollon suorittaja:<br><b>MARKKUNOSTAA Oy</b><br><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima |                                     |                          | LongLife-liikkumisturva<br><br>Volkswagen-hyötyautojen jälleenmyyjän leima            |                                     |                                     |

| Seuraavat huoltotapahtumat |                                                    |                          |                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>   | Öljynvaihtohuolto huoltovälinäytön mukaan          | <input type="checkbox"/> | Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....                               |
| <input type="checkbox"/>   | Määräaikaishuolto huoltovälinäytön mukaan          |                          | tai kun ajettu ..... km*<br>(* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin) |
| <input type="checkbox"/>   | Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi ..... | <input type="checkbox"/> | Jarrunesteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi .....                     |