

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto	E 350 BlueTEC 4MA
Ensirekisteröinti	23.01.2014
FIN	WDD2122941A958422

Seuraava Huolto

11.2021

319911 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 13

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Herttoniemi	Päiväys	05.11.2020
	Mekaanikonkatu 14	Työmääräyksen nro	73677
	Helsinki	Mittarilukema	294911 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	860E
Jäljellä oleva aika	41 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	5100 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	0W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	☒
AdBlue®-nestettä täytetty	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☐
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 12

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Herttoniemi	Päiväys	17.12.2019
	Mekaanikonkatu 14	Työmääräyksen nro	64064
	Helsinki	Mittarilukema	275000 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	35 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	1600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	0W-30

Lisätyöt

AdBlue®-nestettä täytetty	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkuruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☐
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 11

Mercedes-Benz
Mäkelän Kone Oy
Kielokatu 1
Järvenpää

Päiväys 23.01.2019
Työmääräyksen nro 152141
Mittarilukema 251594 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 1ME041
Jäljellä oleva aika 60 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1300 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-30

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.15
Viskositeetti

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Polttonestesuodatin vaihdettu ☒

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Jäähdytysneste vaihdettu ☒

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Jarruneste vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkuruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 10

Mercedes-Benz
Mäkelän Kone Oy
Kielokatu 1
Järvenpää

Päiväys 22.03.2018
Työmääräyksen nro 146647
Mittarilukema 227882 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 850D
Jäljellä oleva aika 85 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 9

Mercedes-Benz
Mäkelän Kone Oy
Kielokatu 1
Järvenpää

Päiväys 15.06.2017
Työmääräyksen nro 141552
Mittarilukema 203640 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 75 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 700 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 8

Mercedes-Benz
Mäkelän Kone Oy
Kielokatu 1
Järvenpää

Päiväys 28.12.2016
Työmääräyksen nro 138759
Mittarilukema 189719 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto välillä
Korjaamokoodi Ei olemassa

Lisätyöt

Polttonestesuodatin vaihdettu ☒

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz

VEHO OY AB; Veho Herttoniemi
Mekaanikonkatu 14
Helsinki

Päiväys 31.08.2016
Työmääräyksen nro 12167
Mittarilukema 179315 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 8DOM
Jäljellä oleva aika 65 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1300 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto
Jarruneste vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz

Hess GmbH & Co. KG
Vulkanring 2
Gerolstein

Päiväys 04.11.2015
Työmääräyksen nro 072947
Mittarilukema 155591 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	560B
Jäljellä oleva aika	260 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-5700 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	MB 229.52
Viskositeetti	

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu ☒

Takapyörien jarrupalat vaihdettu ☒

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Polttonestesuodatin vaihdettu ☒

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz	Daimler AG; Niederlassung Fulda	Päiväys	20.07.2015
	Frankfurter Straße 125	Työmääräyksen nro	06130
	Fulda	Mittarilukema	124895 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	Q50V
Jäljellä oleva aika	240 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-2600 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljylaatu	229.52
Viskositeetti	

Lisätyöt

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz	Daimler AG; Niederlassung Fulda	Päiväys	18.03.2015
	Frankfurter Straße 125	Työmääräyksen nro	1936
	Fulda	Mittarilukema	97325 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	606
Jäljellä oleva aika	245 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	
Viskositeetti	

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu	☒
Takapyörien jarrupalat vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkivuostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz	Daimler AG; Niederlassung Fulda	Päiväys	17.11.2014
	Frankfurter Straße 125	Työmääräyksen nro	22110
	Fulda	Mittarilukema	72938 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	550A
Jäljellä oleva aika	290 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	2600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Polttonestesuodatin vaihdettu	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkuruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz	Daimler AG; Niederlassung Fulda	Päiväys	01.09.2014
	Frankfurter Straße 125	Työmääräyksen nro	19258
	Fulda	Mittarilukema	50568 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	860E
Jäljellä oleva aika	255 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu ☒

Takapyörien jarrupalat vaihdettu ☒

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkivuostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz	Daimler AG; Niederlassung Fulda	Päiväys	15.05.2014
	Frankfurter Straße 125	Työmääräyksen nro	16128
	Fulda	Mittarilukema	25015 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	245 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	0 km

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒