

**PERUSTIEDOT**

Rekisterinumero	IPZ-421
Ajoneuvon merkki	Volkswagen
Valmistenumero	WVGZZZ7LZAD010026
Ajoneuvon malli	TOUAREG Farmari (AC) 4ov 2967cm3 A
Käyttöönottopäivä	13.10.2010
Matkamittarin lukema	337353km

**TARKASTAJAN TIEDOT**

Asema	A-Katsastus Oulu-Oulunportti
-------	------------------------------

TARKASTUSKOhteet**TUNNISTUS, KORI JA SISÄTILAT**

Ajoneuvon tunnistus	Kunnossa	Alusta ja kori	Kunnossa
Koeajo ja näkyvyys	Kunnossa	Muut laitteet ja varusteet	Kunnossa
Valaisimet ja sähkölaitteet	Korjauksen tarpeessa		

TEKNINEN KUNTO

Akselistot, pyörät ja jousitus	Kunnossa	Ohjauslaitteet	Kunnossa
Jarrujärjestelmät	Korjauksen tarpeessa	Moottori ja sen apulaitteet	Kunnossa
Voimansiirtolaitteet	Kunnossa	Ympäristöhaitat	Korjauksen tarpeessa

MITTAUKSET JA MUUT TIEDOT

OBD mittaus suoritettu	Ei	Jarrumittaus suoritettu	Kyllä
Valokuvat ajoneuvosta	Kyllä		

Tarkastuspäivä:**19.02.2026**

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.

VAURIOT

REF.	OSA	SIJAINTI	HUOMIOT
#1	Etuvalo, Etuvalo, Ei toimi	Oikealla	
#2	Rekisterikilven valo, Rekisterikilven valo, Ei toimi	Vasemmalla	
#3	Käyttäjarru, Jarruletku, Murtunut	Edessä vas. ja oik.	
#4	Nestevuoto, Moottori, Öljyvuoto	Ei mitään	

YLEISKUVAT

