

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto C 250 CDI 4MATIC
Ensirekisteröinti 10.01.2011
FIN WDD2042821F612952

Seuraava Huolto

10.2026

451843 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 14

Autokorjaamo Tähtihuolto Oy
Hannikaisenkatu 22
Jyväskylä

Päiväys 21.10.2025
Työmääräyksen nro 31693
Mittarilukema 426843 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi NON
Jäljellä oleva aika 199 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 574 km

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☐

Huoltoraportti 13

Autokorjaamo Tähtihuolto Oy
Hannikaisenkatu 22
Jyväskylä

Päiväys 08.05.2025
Työmääräyksen nro 30684
Mittarilukema 402417 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	175 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	2898 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Puhkiruostumattomuusturva	☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☐
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☐
------------	--------------------------

Huoltoraportti 12

Autokorjaamo Tähtihuolto Oy
Hannikaisenkatu 22
Jyväskylä

Päiväys 30.10.2024
Työmääräyksen nro 29471
Mittarilukema 380315 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi NON
Jäljellä oleva aika 160 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒
Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkuruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☐

Huoltoraportti 11

Autokorjaamo Tähtihuolto Oy
Hannikaisenkatu 22
Jyväskylä

Päiväys 23.04.2024
Työmääräyksen nro 28184
Mittarilukema 357885 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto välillä
Korjaamokoodi Ei olemassa

Lisätyöt

Taka-akseli: öljynvaihto ☒

Huoltoraportti 10

Autokorjaamo Tähtihuolto Oy
Hannikaisenkatu 22
Jyväskylä

Päiväys 09.04.2024
Työmääräyksen nro 28072
Mittarilukema 356075 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	5D0J
Jäljellä oleva aika	175 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	1027 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljylaatu	229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu	☒
Polttonestesuodatin vaihdettu	☒
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Jarruneste vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Puhkiruostumattomuusturva	☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☐
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 9

Autokorjaamo Tähtihuolto Oy
Hannikaisenkatu 22
Jyväskylä

Päiväys 02.10.2023
Työmääräyksen nro 26667
Mittarilukema 332102 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi NON
Jäljellä oleva aika 20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -18200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 8

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Herttoniemi
Mekaanikonkatu 14
Helsinki

Päiväys 03.04.2020
Työmääräyksen nro 66978
Mittarilukema 188804 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	WOW
Jäljellä oleva aika	-731 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-22461 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Jarruneste vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkuruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☐
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 7

Reijon Diesel Oy
Virsumäentie 81
Kotka

Päiväys 03.04.2017
Työmääräyksen nro 10638
Mittarilukema 141343 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	-30 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-5000 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljylaatu	229,51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Puhkuruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz
Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 04.04.2016
Työmääräyksen nro 161410
Mittarilukema 116263 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi NON
Jäljellä oleva aika 130 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229,51
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz

Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 14.08.2015
Työmääräyksen nro 154470
Mittarilukema 90455 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 5D0J
Jäljellä oleva aika 93 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 108 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒
Polttonestesuodatin vaihdettu ☒
Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto
Jarruneste vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz

Auto-Suni Oy
Harapaisentie 2
Lappeenranta

Päiväys 14.11.2014
Työmääräyksen nro 146610
Mittarilukema 65563 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi NON
Jäljellä oleva aika 69 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 300 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒
Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkuruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

Veho Autotalot Olari
Piispankallio 2
Espoo

Päiväys 22.01.2014
Työmääräyksen nro 415315
Mittarilukema 40863 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi G50M
Jäljellä oleva aika 15 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 16900 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.14
Viskositeetti

Lisätyöt

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto ☒
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

Veho Autotalot Olari
Piispankallio 2
Espoo

Päiväys 04.02.2013
Työmääräyksen nro 396677
Mittarilukema 32791 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	WOW
Jäljellä oleva aika	-20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	9000 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	☒
Jarruneste vaihdettu	☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkuruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	☒
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz

Tynninharjun Autohuolto Oy
Maksjoentie 2
Lohja

Päiväys 17.01.2012
Työmääräyksen nro 46747
Mittarilukema 16741 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika -5 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 8500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu Mobil Esp 5w-30
Viskositeetti

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒