

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto	C 250 BlueTEC
Ensirekisteröinti	31.10.2014
FIN	WDD2052081F123786

Seuraava Huolto 10.2025 388732 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 14

JMK-SERVICE	Päiväys	25.10.2024
Häklinkatu 2	Työmääräyksen nro	23727
Tornio	Mittarilukema	363732 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	365 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	20000 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttonestesuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Puhkiruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 13

M-B Osa Kemi Oy
Teollisuuskylänraitti 10
Keminmaa

Päiväys 15.09.2023
Työmääräyksen nro 3012356
Mittarilukema 339360 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi EOE
Jäljellä oleva aika 174 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 12

M-B Osa Kemi Oy
Teollisuuskylänraitti 10
Keminmaa

Päiväys 08.03.2023
Työmääräyksen nro 3010423
Mittarilukema 321888 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto välillä
Korjaamokoodi Ei olemassa

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu

Huoltoraportti 11

M-B Osa Kemi Oy
Teollisuuskylänraitti 10
Keminmaa

Päiväys 26.09.2022
Työmääräyksen nro 3008850
Mittarilukema 312591 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 248 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 15582 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mabilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 10

M-B Osa Kemi Oy
Teollisuuskylänraitti 10
Keminmaa

Päiväys 01.06.2022
Työmääräyksen nro 3007626
Mittarilukema 303173 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 560B
Jäljellä oleva aika 78 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1434 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 9

M-B Osa Kemi Oy
Teollisuuskylänraitti 10
Keminmaa

Päiväys 18.08.2021
Työmääräyksen nro 3004795
Mittarilukema 276739 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi GD0V
Jäljellä oleva aika -18 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 20155 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 8

M-B Osa Kemi Oy
Teollisuuskylänraitti 10
Keminmaa

Päiväys 13.07.2021
Työmääräyksen nro 3004429
Mittarilukema 271894 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto välillä
Korjaamokoodi Ei olemassa

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.15
Viskositeetti

Lisätyöt

Automaatti-/jakovaihteisto:
öljyn ja suodattimen vaihto 4
MATIC

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz

Stern Auto GmbH
Dornbergsweg 41
Wernigerode

Päiväys 02.11.2017
Työmääräyksen nro 23343
Mittarilukema 177495 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 219 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -2900 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljylaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz

Stern Auto GmbH
Dornbergsweg 41
Wernigerode

Päiväys 08.06.2017
Työmääräyksen nro 19939
Mittarilukema 150122 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 560B
Jäljellä oleva aika 247 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1600 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljylaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz

Stern Auto GmbH
Dornbergsweg 41
Wernigerode

Päiväys 10.02.2017
Työmääräyksen nro 16594
Mittarilukema 126681 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi GD0V
Jäljellä oleva aika 183 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Automaatti-/jakovaihteisto:
öljyn ja suodattimen vaihto 4
MATIC
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto
Jarruneste vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz

Stern Auto GmbH
Dornbergsweg 41
Wernigerode

Päiväys 12.08.2016
Työmääräyksen nro 11245
Mittarilukema 101152 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 238 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

Daimler AG vertreten durch
Mercedes-Benz Vertriebs GmbH
Niederlassung Magdeburg
Dornbergsweg 41
Wernigerode

Päiväys 07.04.2016
Työmääräyksen nro 77630
Mittarilukema 77337 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 550A
Jäljellä oleva aika 209 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1900 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu MB 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

Daimler AG; vertreten durch
Mercedes-Benz Vertriebs GmbH;
Niederlassung Magdeburg
Dornbergsweg 41
Wernigerode

Päiväys 03.11.2015
Työmääräyksen nro 02-77114
Mittarilukema 50445 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 186 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -700 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu MB 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz

Daimler AG; vertreten durch
Mercedes-Benz Vertriebs GmbH;
Niederlassung Magdeburg
Dornbergsweg 41
Wernigerode

Päiväys 08.05.2015
Työmääräyksen nro 75424
Mittarilukema 24736 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 183 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu