

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto	C 200 CDI BlueEFF
Ensirekisteröinti	26.09.2012
FIN	WDD2040011A751743

Huoltoraportti 13

Koiviston Autotalo Oy	Päiväys	15.02.2024
Ilamontie 65	Työmääräyksen nro	348739
Pekola	Mittarilukema	293950 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto välillä
Korjaamokoodi	Ei olemassa

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	

Huoltoraportti 12

Vianor Oy Hämeenlinna	Päiväys	30.06.2023
Parolantie 74	Työmääräyksen nro	125004184
Hämeenlinna	Mittarilukema	282801 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	98 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	62 km

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	
Viskositeetti	

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 11

Vianor Oy Hämeenlinna
Parolantie 74
Hämeenlinna

Päiväys 06.10.2022
Työmääräyksen nro 125002999
Mittarilukema 257863 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi Ei olemassa
Jäljellä oleva aika 132 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1140 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu
Viskositeetti

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 10

Vianor Oy Hämeenlinna
Parolantie 74
Hämeenlinna

Päiväys 15.02.2022
Työmääräyksen nro 125001941
Mittarilukema 231723 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi Ei olemassa
Jäljellä oleva aika 212 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 5490 km

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 9

LMD Service Oy
Pietiläntie 8
Hämeenlinna

Päiväys 15.09.2021
Työmääräyksen nro 5929
Mittarilukema 212213 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto välillä
Korjaamokoodi Ei olemassa

Lisätyöt

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.15
Viskositeetti

Huoltoraportti 8

RJV Autohuolto Oy
Mekaanikonkatu 7
Helsinki

Päiväys 06.08.2021
Työmääräyksen nro 63037
Mittarilukema 206268 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi Ei olemassa
Jäljellä oleva aika -349 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -19790 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu
Viskositeetti

Lisätyöt

Jarruneste vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Olari
Piispankallio 2
Espoo

Päiväys 23.08.2019
Työmääräyksen nro 89828
Mittarilukema 161478 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 550A
Jäljellä oleva aika 35 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu

Polttonestesuodatin vaihdettu

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Kommentti

halkeamia/ naarmuja oikea takaovi
vasemman takapyörän yläpuolella ja
lokasuojassa

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz	Päiväys	01.10.2018
	Airport	Työmääräyksen nro	63205
	Ohtolankatu 10	Mittarilukema	137648 km
	Vantaa		

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	E0E
Jäljellä oleva aika	55 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	11500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	
Viskositeetti	

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz	Silberauto Eesti AS Järve esindus	Päiväys	24.11.2017
	Järvevana tee 11	Työmääräyksen nro	m00314990
	Tallinn	Mittarilukema	124150 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	G50M
Jäljellä oleva aika	20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	4400 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz	Länsiauto Oy Länsiauto Hyvinkää	Päiväys	14.12.2016
	Helletorpankatu 1	Työmääräyksen nro	7772
	Hyvinkää	Mittarilukema	103540 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	EOE
Jäljellä oleva aika	-10 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	1800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

VEHO OY AB
Lommilanrinne 2
Espoo

Päiväys 04.12.2015
Työmääräyksen nro 123283
Mittarilukema 80361 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 550A
Jäljellä oleva aika -50 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -3200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu
Viskositeetti

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu

Polttonestesuodatin vaihdettu

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

Veho Autotalot Oy; Veho Olari
Piispankallio 2
Espoo

Päiväys 16.10.2014
Työmääräyksen nro 431698
Mittarilukema 52148 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi EOE
Jäljellä oleva aika 5 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 2700 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto
Jarruneste vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz

Veho Autotalot Olari
Piispankallio 2
Espoo

Päiväys 23.10.2013
Työmääräyksen nro 410196
Mittarilukema 29722 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika -25 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -4500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu