

Osa 1.1 Huolto-ohjelma



huollon leimausruutu 1

	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	Kyllä	Ei
Suoritettui:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öljynvaihtohuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSC®, öljy ja suodatint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laaja määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarrunesteen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste-moottoriöljyä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-moottoriöljyä			Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Käytetty			Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ppm. 210409			Sisäilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-lukema: 30461			Hammashihna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laskun numero:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korjauskehottus					

Huollon suoritti:

LongLife-liikkumisturva:

205 737  
Suomen Autohuolto Oy  
Volkswagen-huoltopisteen leima

205 737  
Suomen Autohuolto Oy  
Oulu

Seuraavat huoltotapahtumat

<input type="checkbox"/> Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/> Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan	tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)
<input checked="" type="checkbox"/> Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi* .....	Jarrunesteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi ..... 11
tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)	



### Osa 1.1 Huolto-ohjelma

#### Huollon leimausruutu 2

Suoritettu:	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	Kyllä	Ei
Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DSC®- öljy ja suodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laaja määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarrunesteen vaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haidex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-moottoriöljyä käytetty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pvm. 17.2.2010			Ilmansuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Km-lukema: 60089			Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskun numero:			Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korjauskehottus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisäilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Huollon suoritti:

205 737

Suomen Autohuolto Oy

Volkswagen-jälleentyyjiän leima

LongLife-liikkumisturva:

205 737

Suomen Autohuolto Oy

Oulu

#### Huollon leimausruutu 3

Suoritettu:

Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>
Laaja määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarrunesteen vaihto	<input type="checkbox"/>
LongLife-moottoriöljyä käytetty	<input checked="" type="checkbox"/>
pvm. 15.11.2011	
Km-lukema: 898	
Laskun numero:	
Korjauskehottus	<input type="checkbox"/>

Huollon suoritti:

205

Suomen Autohuolto Oy

Volkswagen

#### Seuraavat huoltotapahtumat

<input type="checkbox"/> Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/> Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....
<input checked="" type="checkbox"/> Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan	tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)
<input type="checkbox"/> Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi* .....	Jarrunesteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi .....
<input type="checkbox"/> tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)	

Osa 1.1 Huolto-ohjelma

Huollon leimausruutu 3

	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	Kyllä	Ei
ATF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: öljy ja suodatint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: öljy ja suodatint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttoainesuodatint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmansuodatint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ilmansuodatint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sisällmansuodatint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisällmansuodatint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Syrtystulpat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syrtystulpat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Huollon suoritti:  
 205 737  
 Suomen Autohuolto Oy  
 Oulu

LongLife-liikkumisturva:  
 205 737  
 Suomen Autohuolto Oy  
 Oulu

Volkswagen-huoltopisteen leima

Seuraavat huoltotapahtumat	
<input type="checkbox"/> Öljynvaihtohuolto <input checked="" type="checkbox"/> Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan <input type="checkbox"/> Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi* ..... tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)	<input type="checkbox"/> Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* ..... tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)
<input type="checkbox"/> Jarrunesteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi .....	



Osa 1.1 Huolto-ohjelma

Huollon leimausruutu 4

Suoritettu:	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	Kyllä	Ei
Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DSG®, öljy ja suodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laaja määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maakazusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarrunsteen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-moottoriöljyä käytetty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pvm. 16.08.2011			Ilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-lukema: 778217			Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskun numero:			Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korjauskehottus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisäilmansuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Huollon suoritti:

205 737

Suomen Autohuolto Oy  
Oulu

Volkswagen-huoltopisteen leima

LongLife-liikkumisturva:

205 737

Suomen Autohuolto Oy  
Oulu

Ilmastointihuolto

Öljynvaihtohuolto

Määräaikaishuolto

joustavan huoltovälinäytön mukaan

Laaja määräaikaishuolto

Kuukausi ..... Vuosi\* .....  
tai ..... km\* .....  
(\* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)

Lisätyöt

Kuukausi ..... Vuosi\* .....

tai kun ajettu ..... km\*

(\* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)

Jarrunsteen vaihto

Kuukausi ..08..... Vuosi 2011

Huollon leimausruutu 5

Huollon suoritti:

Suoritettu:

Öljynvaihtohuolto

Määräaikaishuolto

Laaja määräaikaishuolto

Jarrunsteen vaihto

LongLife-moottoriöljyä käytetty

Pvm. 22.2.2011

Km-lukema: 1422

Laskun numero:

Korjauskehottus

Huollon suoritti:

205

Pöytä

Volkswagen

Öljynv

Määräaikaishuolto

Laaja määräaikaishuolto

Osa 1.1 Huolto-ohjelma



Leimausruutu 5

	Lisätyöt - vaihto:	
	Kyllä	Ei
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: öljy ja suodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttoainesuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilmansuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sisäilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LongLife-liikkumisturva:

Leimausruutu: 730

205

Pörhön Autoliike Oy  
Oulu

Volkswagen-huoltopisteemme

205

730

Pörhön Autoliike Oy  
Oulu

Seuraavat huoltotapahtumat

<input type="checkbox"/>	Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>	Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....
<input type="checkbox"/>	Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan	<input type="checkbox"/>	tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)
<input type="checkbox"/>	Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi* .....	<input type="checkbox"/>	Jarrunsteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi .....
<input type="checkbox"/>	tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täyttyy ensin)		




### Osa 1.1 Huolto-ohjelma

Huollon leimausruutu 6


Suoritettu:	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	Kyllä	Ei
Öljynvaihto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG <sup>®</sup> , öljy ja suodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laaja määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarrunesteen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-moottoriöljyä käytetty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pvm. 14.10.13			Ilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-lukema: 176 097			Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskun numero:			Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korjauskehous	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisälmansuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Hammashihna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Huollon suoritti:



Volkswagen-huoltopisteen leima

LongLife-liikkumisturva:



### Seuraavat huoltotapahtumat

<input type="checkbox"/>	Öljynvaihto	<input type="checkbox"/>	Lisätyöt
<input type="checkbox"/>	Määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	Kuukausi ..... Vuosi* .....
<input checked="" type="checkbox"/>	Laaja määräaikaishuolto	<input checked="" type="checkbox"/>	tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)
<input type="checkbox"/>	Kuukausi ..... Vuosi* .....	<input type="checkbox"/>	Jarrunesteen vaihto
<input type="checkbox"/>	tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)	<input type="checkbox"/>	Kuukausi ..... Vuosi .....



7

	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	Kyllä	Ei
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSG®: öljy ja suodat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttoainesuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sisäilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LongLife-liikkumisturva:

Huollon suoritti:

205 730  
Pörhön Autoliike Oy  
Oulu

205 730  
Pörhön Autoliike Oy  
Oulu

Volkswagen-huoltopisteen leima

Seuraavat huoltotapahtumat

<input type="checkbox"/>	Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>	Lisätyöt Kuuksi ..... Vuosi* .....
<input type="checkbox"/>	Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan	<input type="checkbox"/>	tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)
<input type="checkbox"/>	Laaja määräaikaishuolto Kuuksi ..... Vuosi* .....	<input type="checkbox"/>	Jarrunsteen vaihto Kuuksi ..... Vuosi .....
<input type="checkbox"/>	tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)		



### Osa 1.1 Huolto-ohjelma

Huollon leimausruutu 8

Suoritettu:	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	Kyllä	Ei
Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Määräaikaishuolto <i>DE - Huolto</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: öljy ja suodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laaaja määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarrunesteen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-moottoriöljyä käytetty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pvm. <i>27.12.2016</i>			Ilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-lukema: <i>278045</i>			Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskun numero:			Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korjauskehottus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisäilmansuodatin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Huollon suoritti:

205 730  
Pörhön Autoliike Oy  
Oulu

Volkswagen-huoltopisteen leima

LongLife-liikkumisturva:

205 730  
Pörhön Autoliike Oy  
Oulu

### Seuraavat huoltopahtumat

<input type="checkbox"/>	Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>	Lisätyöt
<input checked="" type="checkbox"/>	Määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	Kuukausi ..... Vuosi* .....
<input checked="" type="checkbox"/>	joustavan huoltovälinäytön mukaan		tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytty ensin)
<input type="checkbox"/>	Laaaja määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	Jarrunesteen vaihto
	Kuukausi ..... Vuosi* .....		Kuukausi ..... Vuosi .....
	tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytty ensin)		

Huollon leimausruutu  
Suoritettu:  
Öljynvaihtohuolto  
Määräaikaishuolto  
Laaaja määräaikaishuolto  
Jarrunesteen vaihto  
LongLife-moottoriöljyä käytetty  
Pvm. *15.09.2016*  
Km-lukema: *278045*  
Laskun numero:  
Korjauskehottus  
Huollon suoritti:

Volkswagen

<input type="checkbox"/>	Öljynvaihtohuolto	<input type="checkbox"/>	Lisätyöt
<input type="checkbox"/>	Määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	Kuukausi ..... Vuosi* .....
<input type="checkbox"/>	joustavan huoltovälinäytön mukaan		tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytty ensin)
<input type="checkbox"/>	Laaaja määräaikaishuolto	<input type="checkbox"/>	Jarrunesteen vaihto
	Kuukausi ..... Vuosi* .....		Kuukausi ..... Vuosi .....
	tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytty ensin)		



	Kyllä	Ei	Lisätyöt - vaihto:	
ATF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>
DSG®: öljy ja suodatint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: öljy ja suodatint	<input type="checkbox"/>
Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maakaasusäiliöt ja -putket	<input type="checkbox"/>
Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-kytkin: öljy	<input type="checkbox"/>
Polttoainesuodatint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatint	<input type="checkbox"/>
Ilmansuodatint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ilmansuodatint	<input type="checkbox"/>
Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengaspainetunnistimet	<input type="checkbox"/>
Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Renkaantäyttöpullo	<input type="checkbox"/>
Sisäilmansuodatint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sisäilmansuodatint	<input type="checkbox"/>
Hammashihna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hammashihna	<input checked="" type="checkbox"/>
Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sytytystulpat	<input type="checkbox"/>
LongLife-liikkumisturva:				
Volkswagen-huoltopisteen leima				

15.02.2018  
231600

Seuraavat huoltotapahtumat

<input type="checkbox"/> Öljyvaihtohuolto	<input type="checkbox"/> Lisätyöt Kuukausi ..... Vuosi* .....
<input type="checkbox"/> Määräaikaishuolto joustavan huoltovälinäytön mukaan	tai kun ajettu ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)
<input type="checkbox"/> Laaja määräaikaishuolto Kuukausi ..... Vuosi* .....	Jarrunsteen vaihto Kuukausi ..... Vuosi .....
tai ..... km* (* riippuen siitä kumpi täytyy ensin)	





Osa 1.1 Huolto-ohjelma

Korjaamon merkintöitä

<p>Km-lukema: Pvm. 16.9.22 304600 RAINIS ILMAUSVOD. ILMAUSVOD. POLTOAINE SVO DATIN, ÖLJYT + SVO DATIN, ETV JARUV- PALAT Asia: 17.6.23 315100 ÖLJYT + SVO DATIN 27.8.23 318650 POLTOAINESVO DATIN 28.12.23 325400 ÖLJYT + SVO DATIN 325400 KM 18.2.24 328000 ILMAUSVODATIN + RAINIS ILMAUSVOD. 8.8.24 337150 ÖLJYT + SVO DATIN 20.8.24 378600 POLTOAINESVO DATIN Kilometrit Volkswagen-huoltopisteen leima</p>	<p>Km-lukema: Pvm. 2.10.24 340800 254LINTERI SUUNNITTIIVIS OET Asia: 12.10.24 341700 TAMAROUSUT TRW 15.11.24 343878 km e Huoltoöljyt + Svoel. esp ööllyn taso antur. Suunnitelmien / ohjelmien Volkswagen-huoltopisteen leima Uusi huoltoleima -- Peth' b.</p>	<p>Volkswagen-huoltopisteen leima</p>
<p>Km-lukema: Pvm. 13.7.25 353429 Asia: 14.8.25 Svoel + Svoel 5W40 o 1,3 Suunnitelmien + tiivisteet o Siirtopumppu o Tanden pumppu.</p>	<p>Km-lukema: Pvm. 13.12.25 360500 km Asia: 14.8.25 Svoel + Svoel Uusi huoltoleima 5W40</p>	<p>Volkswagen-huoltopisteen leima</p> <p>- Peth' b</p>

Volkswagen AG  
autotyöppien ja  
syytä autojen t  
niikkaan voi mi  
Autojen varuste  
polttoaineenk  
koskevat tiedo  
hetken mukai  
vaksi vasta my  
wagen-jälleen  
tyihin maihin  
tämän kirjan t  
minkäänlaisii



Päivä 4.3.2020  
 Rekisterinumero 214-116  
 Omistaja  
 Osoite  
 Työtehtävät  
 Käteis  
 Kustannusarvio  
 Osat + tarvikkeet kuskin  
 Työt  
 Muut  
 Ammän Huolto-  
 Kurimonte 1  
 89600 SUOMUS

Tuotekoodi  
 067-344459  
 290-7-18  
 Av 24% myy  
 Av 24% osu  
 Palautetta  
 Korjaus  
Ham  
kulu  
hu  
 Tarkas

**PÖRHÖN AUTOLIIKE OY**  
 3000 OULU  
 020 762 44  
 3000 OULU  
 Fax 020 762 4066  
 PÖRHÖN AUTOLIIKE OY  
 NUOTTASAARENTE 6  
 3000 762 44  
 3000 OULU  
 Fax 020 762 4066  
 Asentajan nimi JUNTTILA JOONAS  
 Koodi Toimitettu Yks  
 Teksti Toimite  
 Sis. AL  
 DE 1,00 Työ  
 DIRECT EXPRESS-HUOLTO  
 071115562C  
 ÖLJYNSUODATIN 1,00 KPL 16,00  
 JM  
 JÄTEHUOLTO MAKSU  
 N 90813202 1,00 KPL 5,00  
 ÖLJYPROPPU M14\*1,5  
 JZWB19653B 1,00 KPL 14,00  
 RAITISILMASUODATIN (ECONOMY)  
 LLDE  
 MOOTTORÖLJY LL  
 D 9840 22911  
 Lisätty öljynsuodatinpainos  
 23241989 1,00 Työ  
 Ilmansuodatintimen painos irroksiin  
 1K0129620E 1,00 KPL 30,00  
 ILMANSUODATIN  
 Paketti yhteensä  
 D 9875 05262  
 Lisätty polttoainesuodatin  
 20345581 1,00 Työ  
 Dieselpolttonestesuodatin uusittu  
 3C0127434 1,00 KPL 44,00  
 POLTTOAINESUODATIN  
 Paketti yhteensä  
 KOR 1,00 Työ  
 KORAJO SUORITETTU PVM:06082015  
 LOPETUS KM:204166 SUORITTAJA:

**PÖRHÖN AUTOLIIKE OY**  
 3000 OULU  
 020 762 44  
 3000 OULU  
 Fax 020 762 4066  
 Rekisterinro: 21  
 Rekisteripäivä: 14  
 Merkki: VOLKSWAGEN  
 Malli: PASSAT  
 Ajokilometrit: 1  
 Työmääräys/Valm.pv 3  
 Teitä palveli: Heikk  
 Koodi Toimite  
 Teksti Toimite  
 01070015  
 Vuosihuolto 1  
 Etuparkkivalo palan  
 01350065 1  
 Jakohuolto ja liik  
 JB  
 JÄTEHUOLTO MAKSU  
 507.00  
 MOBIL ESP SW-30  
 N 90813202  
 ÖLJYTULPPA M14\*1  
 071115562C  
 SUODATIN  
 85181950  
 Raitisilmasuodatin  
 1K1819653B  
 SISILMSUOD  
 23241989  
 ILMANSUODATTIMEN  
 1K0129620E  
 ILMANSUODA  
 T11041961  
 LAMPPI2961  
 20345581  
 DIESEL-POLTTONES  
 3C0127434  
 NAFTASUOD.  
 YA6  
 WEBASTO EI TOIMI  
 Lämmitin koeikäyt  
 muistissa ei vil  
 linen, uusittu.  
 KW9011674E  
 IFCU-RELE OHJ

Kellonaika  
 Auto vw  
 Puh  
 Työtehtävät  
 Osat + tarvikkeet 2 pylyn suutintivisteet  
 km 140800  
 Hinta 45,00 €  
 Työt Aika €/tunti  
 2,00 76,00 €  
 Muut  
 Yhteensä 197,00 €

