

Ajoneuvon tiedot

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|---|
| Ajoneuvon merkki | (5) Ajoneuvoluokka | Käyttöönottopäivä | Ajoneuvon malli |
| Volkswagen | M1 | 31.10.2006 | TRANSPORTER |
| (1) Valmistenumero | (2) Kansallisuustunnus | (4) Matkamittarilukema | Tuotteet |
| WV2ZZZ7HZ7H037529 | FIN | 593927 km | Katsastuspaketti (auto max. 3500 kg, ...) |

Iskunvaimennintesti

| | Vasen | Oikea | Ero |
|---------------------|-------|-------|-----|
| Etuakseli | 78 | 76 | 3 |
| Taka-akseli | 64 | 64 | 0 |
| Käytetty mittalaite | | | |

Jarrujen mittaus

| | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu ero |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----|--------------|
| Etuakseli | 3.6 | 3.9 | 8 | 30 % |
| Taka-akseli | 3 | 3.2 | 6 | 30 % |
| Seisontajarru | 2.1 | 2.1 | 0 | 70 % |
| Käyttöjarrujen kokonaisjarruvoima | 13,7 kN / 31,4 kN = 43,6 % | | | |
| Seisontajarrun kokonaisjarruvoima | 4 kN / 5 kN = 84 % | | | |
| Käytetty mittalaite | JDN2 | | | |

Pakokaasujen päästömittaus

| | Mitattu | Sallittu |
|---------------------|---------|----------|
| K-arvo | 0.1 | 3 |
| Käytetty mittalaite | DSM2 | |

Muut tarkastukset sekä huomautukset

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo
- Osajärjestelmätestit /
- Vikakoodien määrä

Käytetty mittalaite

(6) Havaitut puutteet ja niiden luokittelu

Jarrujärjestelmät, Seisontajarrun dynamometritesti
(1.4)(1.1.6) Seisontajarru, Käyttölaitteen liikematka yli 3/4 kokonaisliikevarasta, Takana, (A) Korjattava 17.11.2019 mennessä


Korjauskehoitus

Valaisimet ja sähkölaitteet, Äänimerkinantolaite
(7.7) Äänimerkinantolaite, Ei toimi, (A) Korjattava 17.11.2019 mennessä

Korjauskehoitus

Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto
(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys, Välyksellinen, Vasemmalla edessä ulompi, (A) Korjattava 17.11.2019 mennessä

Korjauskehoitus



(7) Katsastuksen tulos

(8) Seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohta viimeistään: 2.11.2020

Hyväksytty

(9) Katsastaja

Hannu Timonen
Hannu Timonen

(B) Määräaikaiskatsastus on suoritettu ajoneuvolain (1090/2002) ja valtioneuvoston asetuksen 1245/2002 mukaisesti. Katsastuksessa ajoneuvosta on tarkastettu Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen TRAFI/182560/03.04.03.00/2018 mukaiset kohteet.

(D) Tähän katsastuspäätökseen voi hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa katsastuspäätöksen tiedoksisaannista.

katsastus **PISTE**



(9) Katsastuspiste Oulu
Tyrnäväntie 3
90400 Oulu



JGV-181

