



## Mercedes-Benz GLK 220

Luotu 06.02.2026

VIN: WDC2049841F341052

Polttoaine: Diesel

Vaihteiston tyyppi: Automaattinen

71

/100

### carVertical-arvosana Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on voimakasta kulumaa runsaasta käytöstä.

Tämä on **keskimääräinen** pistemäärä verrattuna muihin **17-vuotiaisiin Mercedes-Benz GLK 220** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto ja historia ovat samanlaiset kuin suurimmalla osalla tämän mallin muita arvioituja autoja.

#### Kaupallisen käytön tarkistus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

#### Mittarilukema

✓ Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema: 267 069 km.

#### Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

#### Vahingot

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista.

#### Varkaus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.

#### Säävahingot

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä altistuksesta luonnonkatastrofille.



+36

#### Tietolähteet

Tarkistimme 900+ tietolähdettä **40 maassa**

## Kaupallisen käytön tarkistus







Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



#### Hyviä uutisia

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä


Tarkistimme nämä:

-  **Taksi** ✓ Tietueita ei löytynyt Emme löytäneet merkintöjä siitä, että ajoneuvo olisi ollut taksina
-  **Kuljetus** ✓ Tietueita ei löytynyt Emme löytäneet merkintöjä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetustehtävissä
-  **Vuokrakäyttö** ✓ Tietueita ei löytynyt Emme löytäneet merkintöjä siitä, että ajoneuvo olisi ollut vuokrakäytössä
-  **Poliisi** ✓ Tietueita ei löytynyt Emme löytäneet merkintöjä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty poliisin ajoneuvona
-  **Esittelyajoneuvo** ✓ Tietueita ei löytynyt Emme löytäneet merkintöjä esittelykäytöstä
-  **Autokoulun ajoneuvo** ✓ Tietueita ei löytynyt Emme löytäneet merkintöjä ajoneuvon käytöstä ajotunneilla



## Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu

- ✓ **Hyviä uutisia**  
Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

- i **Yhteenveto**  
Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa**:  +2

Tarkistimme nämä:

-  **Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?** ✓ Tietueita ei löytynyt
-  **Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?** ✓ Tietueita ei löytynyt Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.


Poliisilaitosten varastettujen ajoneuvojen tietokantojen **tarkistus suoritettu seuraavissa**:

 Suomi  Italia  Tšekki  Romania  Slovenia  Unkari  Slovakia  Kanada

## Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.

- i **Yhteenveto**
- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 267 069 km
  - Löydettiin 16 matkamittarilukematietuetta



#### Matkamittarilukemat

6.2010	18 703 km
7.2011	31 739 km
7.2012	49 594 km
7.2013	71 135 km
7.2014	91 636 km
9.2015	104 535 km
6.2016	131 083 km
6.2017	174 476 km
6.2018	195 551 km

#### Matkamittarilukemat

6.2019	205 884 km
6.2020	217 529 km
7.2021	228 607 km
7.2022	238 315 km
8.2023	249 266 km
7.2024	258 044 km
6.2025	267 069 km

#### i Arvioitu nykyinen kilometrilukema

Viimeaikaisten ajotottumusten perusteella nykyinen kilometrilukema voi olla **noin 278 986 km**. Todellinen lukema voi poiketa tästä – tarkista auton mittaristo varmistaaksesi tarkkuuden.

## Ajotottumukset

6.2010 - 7.2012	<span style="color: blue;">■</span> Normaali ajomäärä	1 218 km/kuukausi
7.2012 - 7.2014	<span style="color: yellow;">■</span> Runsas ajomäärä	1 727 km/kuukausi
7.2014 - 9.2015	<span style="color: blue;">■</span> Normaali ajomäärä	906 km/kuukausi
9.2015 - 6.2018	<span style="color: yellow;">■</span> Runsas ajomäärä	2 719 km/kuukausi
6.2018 - 6.2025	<span style="color: blue;">■</span> Normaali ajomäärä	839 km/kuukausi

## Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.



### Hyviä uutisia

Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

### Rekisteröintirajoitukset



Onko siihen panttioikeus?

✓ Tietueita ei löytynyt

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt panttitietuetta



Onko se takavarikoitu?

✓ Tietueita ei löytynyt

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt takavarikotietueita



Omistusoikeudet rajoitettu?

✓ Tietueita ei löytynyt

Ei tietueita omistusoikeuksien rajoituksista

### Oikeudelliset



Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt

Tietue löydetty 6.2025



Suomi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti



Onko ajoneuvo romutettu?

✓ Tietueita ei löytynyt

Ei tietueita ajoneuvon romutetuksi merkitsemisestä



Vakuutettu?



Ei vakuutettu

Tietue löydetty 12.2025



Suomi

## Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?



### Hyviä uutisia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista



Ajoittaisia epätarkkuuksia voi esiintyä erityisesti vanhempia ajoneuvoja tarkistettaessa. Luvattomat korjaamot saattavat piilottaa ajoneuvon vikoja tai vahinkoja lain vastaisesti, jolloin niiden olemassaolosta ei jää tietoa. Joskus jopa ajoneuvon VIN-laatta on voitu vaihtaa. Meillä on useita tapoja havaita jopa tällaiset rikokset, mutta tätä ei voida täysin taata.

## Säävahingot

Tarkistimme, oliko ajoneuvo luonnonkatastrofialueella tapahtumahetkellä.



### Hyviä uutisia

Ajoneuvon sijaintia ei ole kirjattu luonnonkatastrofialueelle.

## Tiedot ja varusteet

Ajoneuvon tekniset tiedot ja alkuperäiset varusteet.

Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.



### Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä on kertonut sinulle.

## Tunnistaminen ja tekniset tiedot



Merkki

**Mercedes-Benz**



Malli

**GLK 220**



Kuvaus

**GLK 220**



Korityyppi

**Katumaasturi**



Vuosimalli

**2009**



Voimansiirron siirtymä

**2,11**



Voimansiirron voima

**125 kW (168 hv / 170 PS)**



Vääntömomentti

**400 Nm**



Polttoainetyyppi

**Diesel**



Voimansiirron tyyppi

**Automaattinen**



Vetotyyppi

**Neliveto**



Väri

**Valkoinen**



Ovien määrä

5



Ohjauspyörän puoli

Vasemmalla



Sylinterien määrä

4

## Varusteet

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

**203B** OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

BOOKLET-RUSSIAN

✦ Käyttö- ja huolto-ohjeet venäjäksi

**249** AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND

OUTSIDE MIRRORS

✦ Automaattisesti himmentyvä taustapeili ja sivupeilit

**264B** AIRBAG SIGN - RUSSIAN/ENGLISH

✦ Turvatyynymerkki venäjäksi ja englanniksi

**294** KNEEBAG

✦ Mukana polvitaipteen suojaus

**333B** LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - RUSSIAN

✦ Mittariston ja pääyksikön kieli on asetettu venäjäksi.

**37R** LIGHT-ALLOY WHEEL 5-SPOKE-DESIGN 17" "MIXED

TIRES"

✦ 17-tuumaiset kevytmetallivanteet, joissa on 5-puolainen muotoilu ja sekarenkaat.

**428** STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING

WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

✦ Ohjauspyörä, jossa on vaihepainikkeet/-vaihteet, maalattu

**440** CRUISE CONTROL

✦ Vakionopeudensäätötoiminto käytettävissä

**474** DIESEL PARTICULATE FILTER

✦ Dieselhiukkassuodatin mukana

**220** REAR PARKING ASSIST

✦ Pysäköintiavustin takana

**255B** MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

✦ Liikkuva palvelu, jossa on korjaus- ja vika-apu

**280** LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED

SHIFT LEVER

✦ Nahkainen ohjauspyörä ja nahkaverhoiltu vaihdevipu

**303B** INVALID HEAD UNIT LANGUAGE - RUSSIAN

✦ Virheellinen pääyksikön kieli venäjäksi

**345** RAIN SENSOR

✦ Sadetunnistintekniikka

**427** 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ 7-vaihteinen automaattivaihteisto

**43P** CONTROL CODE FOR SALES

✦ Erityinen valvontakoodi myyntiä varten

**442** MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)

✦ Monitoimiohjauspyörä, jossa on 12 painiketta eri hallintalaitteita varten

**477** TIRE PRESSURE LOSS WARNER

✦ Rengaspaineen menetyksen varoitusjärjestelmä

**481 SUMP SHIELD**

✦✦ Alustan suojakilpi

**523 AUDIO 20 CD**

✦✦ Audio 20 CD-soitin

**551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)**

✦✦ Vakiona oleva varkaudenestohälytysjärjestelmä

**584 ILLUMINATED LOGO IN SEAT**

✦✦ Istuimessa oleva logo, joka syttyy valaistukseksi

**600 HEADLAMP WASHING SYSTEM**

✦✦ Ajovalojen pesujärjestelmä asennettu

**622 HEADLAMPS WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC**

✦✦ Adaptiiviset ajovalot, joissa on älykäs valojärjestelmä oikeanpuoleista liikennettä varten

**669 SPARE WHEEL / FOLDING WHEEL**

✦✦ Varapyörä, jossa on taittomekanismi

**701A LEATHER COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE**

✦✦ Musta/antrasiitti nahkaverhoiluyhdistelmä

**723 LOAD COMPARTMENT COVER**

✦✦ Kuormatilan kansi

**739 TRIM ELEMENTS - ALUMINUM**

✦✦ Alumiiniset koriste-elementit

**809 YOM X8/1**

✦✦ Valmistusvuosi X8/1

**873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER**

✦✦ Lämmitetyt istuimet kuljettajalle ja etumatkustajalle

**882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM**

✦✦ Turvajärjestelmä, jossa on anturi ja sireeni

**500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS**

✦✦ Sähköisesti taittavat ulkopeilit

**525L LATAVIA**

✦✦ Latavian alueen laitteet

**580 AIR-CONDITIONING SYSTEM**

✦✦ Ilmastointijärjestelmä varustettu

**5XXL EUROPE**

✦✦ Euro-luokan ajoneuvo

**619 CORNERING LIGHT FUNCTION**

✦✦ Lisävalot, jotka valaisevat aluetta jyrkkiä käännoiksiä tehtäessä.

**650U CALCITE WHITE - STANDARD FINISH**

✦✦ Vakioviimeistely Calcite White -värinenä

**700A LEATHER COMBINATION**

✦✦ Nahkaverhoiluyhdistelmä

**700 UPDATE OF SERIES PRODUCTION CONFIGURATION OF INJECTION SYSTEM**

✦✦ Päivitetty ruiskutusjärjestelmän kokoonpano

**725 ROOF RAILS IN CHROME LOOK**

✦✦ Kromin näköiset kattokaiteet

**79V SPEED/LOAD INDEX 102V XL +104V XL**

✦✦ Nopeus/kuormitusindeksi 102V lisäkuormituskapasiteettia varten ja 104V nopeutettua nopeuskapasiteettia varten.

**840 GLAS DUNKEL GETÖNT**

✦✦ Tummasävyinen lasi

**876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE**

✦✦ Sisävalaistuspaketti sisältyy

**890 AUTOMATIC REAR-END DOOR**

✦✦ Automaattinen takaovi

**900 EXTERIOR CHROME PACKAGE**

✦✦ Ulkopuolinen kromipaketti

**966 EURO 5 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

✦✦ Euro 5 -teknologia-asiakirja

**B12 TYRE-CHANGE TOOL KIT**

✦✦ Sisältää renkaanvaihtotyökalupaketin hätätilanteita varten

**FX SPECIAL VERSION**

✦✦ Erikoisversio

**HA REAR AXLE**

✦✦ Taka-akselin kokoonpano

**K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM**

✦✦ Huoltovälin aikataulukoodi

**M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE**

✦✦ Ajoneuvo, jossa on 4Matic-nelivetojärjestelmä

**M651 INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M651**

✦✦ 4-sylinterinen dieselmoottori malli M651.

**P76 EQUIPMENT LINE/PACKAGE – BASIC – EXTERIOR**

✦✦ Ajoneuvon perusulkopaketti

**R02 ALL SEASON TYRES**

✦✦ Varustettu ympärivuotisilla renkailla

**U18 LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT WITH BACKREST MASSAGE IN REAR PASSENGER COMPARTMENT**

✦✦ Säädettävä lannerangan tuki, jossa on hierontatoiminto takamatkustajille

**VL LEFT FRONT AXLE HALF**

✦✦ Vasen etuakselikokoonpano

**182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC**

✦✦ Muunnin, jolla on kehittynyt ominaisuus

**928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY**

✦✦ Pakokaasujen puhdistus Euro 5 -tekniikalla

**99T CONTROL CODE FOR BUILD LOTS**

✦✦ Rakennuserien järjestämiseen käytettävä ohjauskoodi

**F204 MODEL SERIES 204**

✦✦ Kuuluu mallisarjaan 204

**GA AUTOMATIC TRANSMISSION**

✦✦ Varustettu automaattivaihteistolla

**K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING**

✦✦ Mukautuva jarruvalo, jossa on vilkkuva toiminto

**L LEFT-HAND DRIVE**

✦✦ Vasemmanpuoleisen ohjauksen kokoonpano

**M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER**

✦✦ Moottorin tilavuus 2,2 litraa

**O12 IDENTIFICATION AND GOODWILL FOR DIESEL UPDATE**

✦✦ Diesel-päivityksen huoltoa koskeva tunnistaminen ja liikearvo

**P95 INTERIOR SPORTS PACKAGE**

✦✦ Sisältää sisätilojen urheilupaketin

**U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR**

✦✦ Takaturvavöiden tilan merkkivalo

**U37 FRONT FOG LAMPS**

✦✦ Etusumuvälöt

**VR RIGHT FRONT AXLE HALF**

✦✦ Oikean etuakselin kokoonpano

**A22 NEW CONVERTER GENERATION**

✦✦ Uuden sukupolven muunnin asennettu

### A31 SOFTWARE (INDIVIDUAL)

Asennettu räätälöity ohjelmisto

### A36 TORQUE CONVERTER HOUSING AGA

Momentinmuuntimen kotelo AGA-tyyppi

### A49 CONVERTER WITH 3 FRICTION DISKS

Tähän ominaisuuteen kuuluu muunnin, jossa on kolme kitkalevyä, jotka parantavat voimansiirron suorituskykyä.

### A52 R- VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3

Ajoneuvossa on venttiilikotelo, jossa on VGS 3, joka tehostaa voimansiirron ohjausta.


### G965 TRANSMISSION CODE VERSION 65

Tässä ajoneuvossa käytetään vaihteiston koodiversiota 65.

## Aikajana

Löytyi 37 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

6.2010  Latvia

#### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2011  Latvia

#### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2012  Latvia

#### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2013  Latvia

#### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2014  Latvia

#### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

9.2015  Suomi

#### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

9.2015 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 25.09.2015

Päättyen: 17.08.2017

9.2015 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 25.09.2015

Päättyen: 25.09.2015

9.2015 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 25.09.2015

Päättyen: 25.12.2015

10.2015 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

10.2015 + Suomi

### Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

11.2015 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

6.2016 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

6.2017 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

6.2017 + Suomi

### Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötestejä.

6.2017 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

8.2017 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

8.2017 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 18.08.2017

Päättyen: 21.11.2017

8.2017 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 21.08.2017

Päättyen: 21.08.2017

11.2017 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

11.2017 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 27.11.2017

Päättyen: 30.11.2017

12.2017 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 04.12.2017

Päättyen: 11.12.2017

12.2017 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 04.12.2017

Päättyen: 04.12.2017

12.2017 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

12.2017 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

12.2017 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 18.12.2017

Päättyen: 18.12.2017

6.2018 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2018 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

6.2019 + Suomi

### Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötestejä.

7.2019 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

6.2020 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2021 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2022 + Suomi

### Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötöstejä.

8.2022 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

8.2023 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

7.2024 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

6.2025 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.



+36

### Tietolähteet

Tarkistimme 900+ tietolähdettä **40 maassa**

# Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

## Tarkista ajoneuvon historia

Olet jo tehnyt tämän – hyvä alku! Seuraavaksi on vuorossa nämä:

- Käytä tämän osion vinkkejä, kun tarkastat auton henkilökohtaisesti.
- Merkitse ne rastilla, jotta et unohda mitään tärkeää.

## Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

- Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä
- Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka
- Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

## Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Toimi näin:

- Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan
- Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)
- Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

## Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

- Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.
- Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto
- Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

## Tee kunnan koeajo

Kunnan koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

- Aja moottoritiellä
- Aja kuoppaisella tai epätasaisella tiellä
- Aja kaupunkiliikenteessä
- Kuuntele outoja ääniä tai tärinää
- Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen

## Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

- Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)
- Vertaa hintapyyntöjä
- Katso auton kunto ja varusteet
- Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa