



BMW X5 X5 F15 🔍 8 omistajaa löytyi

Luotu 02.04.2026

VIN: WBAKT0107J0Y44212

Polttoaine: Bensiini, Sähköinen

Vuosi: 2017

Vaihteiston tyyppi: Automaattinen

Skannaa nähdäksesi koko raportin



carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on kohtalaista kulumaa normaalista käytöstä.

Tämä on keskimääräistä parempi pistemäärä verrattuna muihin 9-vuotiaisiin BMW X5 X5 F15 ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto tai historia on muita tämän mallin arvioituja autoja parempi.

Kaupallisen käytön tarkistus

✔️ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

✔️ Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema: 132 526 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

✔️ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

Vahingot

✔️ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista.

Varkaus

✔️ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.

Säävahingot

✔️ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä altistuksesta luonnonkatastrofille.



+44


Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä 48 maassa


Valokuvat

Löysimme 42 kuvaa tästä ajoneuvosta. Skannaa raportin QR-koodi nähdäksesi kaikki.

9.2019



10.2019



Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.

✓ Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:

- Taksi** ✓ Tietueita ei löytynyt
- Kuljetus** ✓ Tietueita ei löytynyt
- Vuokrakäyttö** ✓ Tietueita ei löytynyt
- Poliisi** ✓ Tietueita ei löytynyt
- Esittelyajoneuvo** ✓ Tietueita ei löytynyt
- Autokoulun ajoneuvo** ✓ Tietueita ei löytynyt


Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu

✓ Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

i Yhteenveto

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa**:  +2

Tarkistimme nämä:

- Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?** ✓ Tietueita ei löytynyt
- Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?** ✓ Tietueita ei löytynyt Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Poliisilaitosten varastettujen ajoneuvojen tietokantojen **tarkistus suoritettu seuraavissa:**


- Suomi Romania Slovenia Slovakia Italia Tšekki Unkari Kanada

Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.

i Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 132 526 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 170 845 km
- Löydettiin 19 matkamittarilukematietuetta



Matkamittarilukemat	
9.2017	10 km
11.2017	12 km
2.2018	386 km
10.2018	18 397 km
6.2019	34 367 km
7.2019	36 668 km
8.2019	40 886 km
1.2020	41 004 km
10.2020	53 608 km
9.2021	68 361 km

Matkamittarilukemat	
1.2022	73 283 km
10.2022	84 584 km
11.2022	86 299 km
10.2023	100 407 km
12.2023	102 587 km
7.2024	107 342 km
8.2024	109 547 km
11.2025	128 839 km
2.2026	132 526 km

Ajojototumukset		
9.2017 - 2.2018	Vähäinen ajomäärä	74 km/kuukausi
2.2018 - 10.2018	Runsas ajomäärä	2 232 km/kuukausi
10.2018 - 2.2026	Normaali ajomäärä	1 278 km/kuukausi

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

✓ Ongelmia ei löytynyt
Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

- ✓ Onko siihen panttioikeus? ✓ Tietueita ei löytynyt
- ✓ Onko se takavarikoitu? ✓ Tietueita ei löytynyt
- ✓ Omistusoikeudet rajoitettu? ✓ Tietueita ei löytynyt

Oikeudelliset

- ✓= Läpäisi katsastuksen? **Läpäissyt** Tietue löydetty 2.2026 + Suomi Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti
- ↻ Onko ajoneuvo romutettu? ✓ Tietueita ei löytynyt
- ✓ Vakuutettu? **Ei vakuutettu** Tietue löydetty 4.2026 + Suomi

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

✓ Ongelmia ei löytynyt
Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista



Ajoittaisia epätarkkuuksia voi esiintyä erityisesti vanhempia ajoneuvoja tarkistettaessa. Luvattomat korjaamot saattavat piilottaa ajoneuvon vikoja tai vahinkoja lain vastaisesti, jolloin niiden olemassaolosta ei jää tietoa. Joskus jopa ajoneuvon VIN-laatta on voitu vaihtaa. Meillä on useita tapoja havaita jopa tällaiset rikokset, mutta tätä ei voida täysin taata.

Säävahingot

Tarkistimme, oliko ajoneuvo luonnonkatastrofialueella tapahtumahetkellä.



Ongelmia ei löytynyt

Ajoneuvon sijaintia ei ole kirjattu luonnonkatastrofialueelle.

Markkinahinta


Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.



Yhteenveto

- Keskimääräinen markkinahinta tällaiselle ajoneuvolle: 24 990 €
- Ole varovainen piilevien ongelmien suhteen, jos ajoneuvo on ollut myynnissä huomattavasti nykyistä hintaa edullisemmin!



Year	Markkinahinta	Alhaisin markkina-arvo	Korkein markkina-arvo
9.2019	Myyntihinta 56 300 €		
10.2019	Myyntihinta 53 900 €		
2022	47 795 €	39 890 €	55 890 €
2023	40 890 €	33 800 €	48 890 €
2024	31 895 €	26 890 €	38 900 €
2025	26 790 €	21 490 €	36 900 €
2026	24 990 €	19 900 €	36 900 €
2027	24 900 €	19 828 €	36 767 €
2028	22 912 €	18 245 €	33 832 €
2029	20 925 €	16 663 €	30 898 €
2030	18 938 €	15 081 €	27 964 €
2031	16 950 €	13 498 €	25 028 €
2032	15 990 €	12 733 €	23 611 €
2033	12 895 €	10 269 €	19 041 €

Markkinahintaa koskevat havainnot



Hintaennuste

Tämän ajoneuvon markkinahinnan odotetaan laskevan -48 % seuraavien 7 vuoden aikana.



Hinnan lasku ja ostoajankohta

Suurimman markkinahinnan laskun odotetaan tapahtuvan noin vuonna 2033, kun ajoneuvo saavuttaa 16 vuoden iän. Ostaminen tähän aikaan voi tarjota paremman vastineen rahalle.



Optimaalinen myyntiajankohta

Myyminen ennen suurinta hinnanlaskua – odotettavissa noin vuonna 2032 tai kun ajoneuvo saavuttaa 15 vuoden iän – voi auttaa säilyttämään arvon paremmin.

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo voi muuttua markkinamuutosten, kunnon, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Tiedot ja varusteet

Ajoneuvon tekniset tiedot ja alkuperäiset varusteet.

Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.



Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä on kertonut sinulle.

Tunnistaminen ja tekniset tiedot



Merkki
BMW



Variante
X5 F15



Vuosimalli
2018



Vääntömomentti
350 Nm



Vetotyyppi
Neliveto



Malli
X5



Korityyppi
Katumaasturi



Voimansiirron siirtymä
2 l



Polttoainetyyppi
Bensiini, Sähköinen



Väri
Musta



Kuvaus
X5 xDrive40e



Valmistusvuosi
2017



Voimansiirron voima
230 kW (308 hv / 313 PS)



Voimansiirron tyyppi
Automaattinen



Ovien määrä
5

Varusteet

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ COP-kriteerin mukainen ajoneuvovalinta tehty

S0230 EU-specific additional contents

✦ Mukana on EU:n erityisvaatimuksia vastaavaa lisäsisältöä alueellisten vaatimusten ja standardien täyttämiseksi.

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Runflat-renkaat asennettuna

S02PW BMW LA wheel, M double spoke 469

✦ Autossa on BMW LA -vanteet, tarkemmin sanottuna M-mallin kaksipuolaiset 469-vanteet.

S02VB Tyre pressure display

✦ Rengaspaineen näyttöjärjestelmä auttaa seuraamaan rengaspaineita, jotta suorituskyky pysyy optimaalisena.

S0302 Alarm system

✦ Hälytysjärjestelmä lisää turvallisuutta

S0337 M Sports package

✦ M-urheilupaketti

S01CB CO2 equipment

✦ CO2-laitteisto on asennettu päästöjen seurantaa ja hallintaa varten ympäristön kestävyuden varmistamiseksi.

S0248 Steering wheel heater

✦ Lämittää ohjauspyörää mukavuuden lisäämiseksi

S02PA Locking wheel bolt

✦ Pyöränpulttien kiinnittäminen

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

✦ Automaattivaihteisto vaihdekeppien kanssa

S02VF Adaptive M chassis

✦ Mukautuva M-alusta

S0322 Comfort access

✦ Helppo pääsy

S03AC Trailer coupling

✦ Sisältää vetokoukun hinauskäyttöön

S03AG Reversing camera

✦ Peruutuskamera

S03DZ Omission of additional lettering, outer

✦ Ilman ulkoisia lisätekstiä, jotta ulkonäkö on siistimpi

S0402 Panorama glass roof

✦ Autossa on panoraamalasikatto, joka luo sisätiloihin tilavan ja avaran tunnelman.

S0417 Roller sun visor, rear door

✦ Takaluukussa on rullattava aurinkosuojaja, joka tarjoaa varjoa ja yksityisyyttä.

S0423 Floor mats velours

✦ Mukana veluuriset lattiamatot

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Sisä- ja ulkopelit kääntyvät automaattisesti alas häikäisyn vähentämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi

S0475 black-sapphire metallic

✦ Ajoneuvo on maalattu mustasafiirimetallivärillä

S0493 Storage compartment package

✦ Mukana toimitetaan säilytyslokeropaketti, joka tarjoaa käteviä säilytysratkaisuja.

S04B9 Interior trim strips,alum.finishgrinding

✦ Alumiiniset sisustuslistat, kiillotettu pinta

S0502 Headlight cleaning system

✦ Varustettu ajovalojen puhdistusjärjestelmällä, joka varmistaa näkyvyyden likaisissa olosuhteissa

S0522 Xenon light

✦ Varustettu ksenonvaloilla, jotka parantavat näkyvyyttä yöajossa

S0548 Kilometre speedo

✦ Kilometrimittari asennettu

S0575 Additional 12V sockets

✦ Lisäpistorasiat (12 V)

S05AS Driving Assistant

✦ Ajoavustinjärjestelmä lisää turvallisuutta liikenteessä

S05DL Surround View

✦ Ympäristönäkymä

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Harman/Kardon surround-äänijärjestelmä

S06AE Teleservices

✦ Palveluun sisältyy etäpalveluita, jotka mahdollistavat etäpalvelut ja -tuen.

S06AK Connected Drive Services

✦ Connected Drive -palvelut saumattomaan integrointiin digitaalisten laitteiden kanssa

S06CP Smartphone Integration

✦ Älypuhelimien integrointi

S06UH Traffic Information

✦ Tarjoaa liikennetietoja, joiden avulla kuljettaja voi suunnistaa tehokkaasti

S0715 M Aerodynamics package

✦ M-aerodynamiikkapaketti

S03DE Omission of specific design scopes

✦ Ei sisällä tiettyjä muotoilumainaisuuksia

S03MC M roofrailing, Shadow Line

✦ M-kattokaide, Shadow Line

S0413 Luggage compartment net

✦ Verkko tavaratilassa tavaroiden järjestelyä varten

S0420 Sun protection glazing

✦ Lasitus auringonvalolta suojautumiseen

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Sisältää varoituskolmion ja ensiapupakkauksen hätätilanteita varten

S0456 Comfort seat with memory

✦ Comfort-istuin muistilla

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Selkänoja kuljettajalle ja matkustajalle

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Tarjoaa istuinlämmityksen sekä kuljettajan että matkustajan mukavuuden takaamiseksi

S04NE Blow-by heater

✦ Blow-by-lämmitin moottorin hyötysuhteen parantamiseksi

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Pysäköintitutka (PDC) on saatavana helpottamaan pysäköintiliikkeitä.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Säättää ilmastointiasetukset automaattisesti

S0563 Lights package

✦ Valopaketti

S05AC High-beam assistant

✦ Auttaa kaukovalojen kytkemisessä

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Matkustajan turvatyynyn kytkentätoiminto sisäänrakennettuna

S0609 Navigation system Professional

✦ Varustettu Navigation System Professional -navigointijärjestelmällä, joka tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen navigointiapua

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Tämä ajoneuvo on varustettu älykkäällä hätäpuhelutoiminnolla, joka lisää turvallisuutta hätätilanteissa.

S06AG eDrive Services

✦ Sisältää sähköisen voimansiirron toimintaan liittyvät palvelut.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦ Tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Puhelin, jossa on langaton latausominaisuus

S0710 M leather steering wheel

✦ M-nahkainen ohjauspyörä

S0760 High gloss shadow line

✦ Kiiltävä varjoviiva

S0775 Headlining anthracite

✦ Pääväri: antrasiitti

S0853 Language version, English

✦ Tämän ajoneuvon kieliversio on asetettu englanniksi käytännöllisyyden vuoksi.

S0885 On-board literature, Swedish

✦ Ruotsinkielinen kirjallisuus koneessa

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Ajoneuvon jäähdytysjärjestelmässä käytetään kylmäainetta R1234yf.

S08TF Active pedestrian protection

✦ Jalankulkijoiden turvallisuutta on parannettu integroimalla aktiivinen jalankulkijoiden suojaus.

S08TH Road sign detection

✦ Liikennemerkkien havaitseminen

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Ajoneuvossa oleva Dummy-SALAPA-komponentti

S09AA Outer skin protection

✦ Mukana toimitetaan ulkokuoren suojaus ajoneuvon ulkopinnan suojaamiseksi.

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

✦ Sisustuksessa on käytetty mustaa "Dakota"-nahkaa, joka luo ylellisen tunnelman.

S0842 Cold-climate version

✦ Kylmän ilmaston versio

S0877 Omission of non-combined operation

✦ Yhdistämättömän toiminnon poisjättäminen

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Öljynvaihtoväli on 24 kuukautta / 30 000 km

S08SM Car ident. number visible from outside

✦ Ajoneuvon tunnistenumero näkyvä ulkopuolelta

S08TG Thiefproofing device

✦ Varkaudenestolaite

S08V1 Information plate

✦ Tietokilpi tärkeille tiedoille

S0993 model year code in VIN

✦ VIN-numerossa (Vehicle Identification Number) koodattu mallivuoden tunnus

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Tässä ajoneuvossa on 90 Ah:n AGM-akku, joka takaa luotettavan virransyötön.

SLEDE Leather equipment

✦ Nahkaverhoilu

Aikajana

Löytyi 31 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

9.2017  Tuntematon maa

Valmistettu

Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.

10.2017  Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

10.2017  Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

11.2017  Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

1.2018  Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

1.2018  Ruotsi


Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

7.2018  Ruotsi


Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

9.2019  Ruotsi


Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

10.2019  Ruotsi


Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

1.2020  Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

1.2020  Ruotsi


Poistettu rekisteristä

Tälle ajoneuvolle on kirjattu rekisteristä poisto. Syynä voi olla omistajanvaihdos, asiakirjojen päivitys tai jokin muu vastaava hallinnollinen toimenpide.




carVerticalin näkymys: Poistettu rekisteristä

Tämä ajoneuvo on poistettu rekisteristä jossain vaiheessa. Syynä voi olla vaurio, pitkäaikainen varastointi tai muu tekijä. Ajoneuvon historian tarkempi tutkiminen on suositeltavaa.

1.2020  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.


1.2020  Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 30.01.2020

Päättyen: 31.12.2020


1.2020  Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 30.01.2020

Päättyen: 30.01.2020

1.2020  Suomi


Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.



carVerticalin näkymys: Rekisteröity eri maihin

Tämä ajoneuvo on rekisteröity yli kahdessa maassa. Eri tielosuhteet ja huoltokäytännöt ovat voineet vaikuttaa sen kuntoon. Huoltohistorian tarkistaminen voi kertoa, onko siitä pidetty asianmukaisesti huolta.

1.2020  Ruotsi

Poistettu rekisteristä

Tälle ajoneuvolle on kirjattu rekisteristä poisto. Syynä voi olla omistajanvaihdos, asiakirjojen päivitys tai jokin muu vastaava hallinnollinen toimenpide.



carVerticalin näkymys: Poistettu rekisteristä

Tämä ajoneuvo on poistettu rekisteristä jossain vaiheessa. Syynä voi olla vaurio, pitkäaikainen varastointi tai muu tekijä. Ajoneuvon historian tarkempi tutkiminen on suositeltavaa.

1.2021  Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 01.01.2021

Päättyen: 13.02.2024

1.2022  Suomi


Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

12.2023  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelppoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

2.2024  Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

2.2024  Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 13.02.2024

Päättyen: 28.02.2024

2.2024 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 29.02.2024

Päättyen: 02.04.2024

2.2024 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 29.02.2024

Päättyen: 29.02.2024

2.2024 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 29.02.2024

Päättyen: 29.02.2024

2.2024 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

4.2024 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

4.2024 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 04.04.2024

Päättyen: 13.03.2026

2.2026 + Suomi

Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötöstejä.

2.2026 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

3.2026 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

3.2026 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.



+44 Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

Tee käyttöiän puolivälin kuntotarkastus

Kohtalainen kuluminen tarkoittaa, että keskeiset osat ovat vanhenemassa ja saattavat pian vaatia vaihtoa. Selvitä, mikä on lähestymässä käyttöikänsä loppua.

Pyydä mekaanikkoa tarkastamaan ikääntyvät osat, kuten laturi, vesipumppu ja jousitus.

Tarkista, onko jakohihnan tai -ketjun vaihto ajankohtainen iän eikä pelkän kilometrimäärän perusteella.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä

Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka

Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.

Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto

Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **132 526 km**. Toimi näin:

Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan

Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)

Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

Tee kunnan koeajo

Kunnan koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

Aja eri tiolosuhteissa: moottoritieillä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä

Kuuntele outoja ääniä tai tärinää

Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen

Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)

Vertaa hintapyyntöjä

Katso auton kunto ja varusteet

Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa