

Digitaalinen huoltoraportti

Huomautus: käsittele tätä dokumenttia luottamuksellisesti!

Auton tiedot

Auto E 200 d
Ensirekisteröinti 01.08.2017
FIN WDD 213213 1A 293497

Seuraava 03.2024
Huolto 514733 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö)

Ajankohtainen huoltoraportti

	Fixus Center Seinäjoki	Päiväys	16.03.2023
	Nurmontie 113	Työmääräyksen nro	6706
	Seinäjoki	Mittarilukema	489733 km
Suoritettu huolto		Lisätyöt	
Huolto	Huolto B	Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Korjaamokoodi	606		
Jäljellä oleva aika	123 Päivä(ä)	Lisätyöt	
Jäljellä oleva ajomatka	-5700 km	Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Öljyalaatu/viskositeetti			
Kuvaus	Moottoriöljy		
Viskositeetti			
Öljyalaatu			

Korjaamon allekirjoitus/leima

Huoltohistoria

Mercedes-Benz	Käyttöauto Oy Käyttöauto Seinäjoki	Päiväys	15.09.2020
	Pohjankaari 2	Mittarilukema	368300 km
	Seinäjoki	Huolto	Huolto A

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	07.02.2020 341741 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	29.11.2019 318648 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	21.10.2019 300044 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	03.09.2019 273671 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	31.05.2019 246682 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	02.04.2019 221125 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	01.02.2019 197313 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	23.11.2018 173105 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	27.09.2018 148752 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	26.06.2018 124359 km Huolto A

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys	12.04.2018
		Mittarilukema	96492 km
		Huolto	Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys	06.02.2018
		Mittarilukema	69731 km
		Huolto	Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys	30.11.2017
		Mittarilukema	48037 km
		Huolto	Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys	29.09.2017
		Mittarilukema	23481 km
		Huolto	Huolto A

Kansilehti - Digitaalinen huoltoraportti (historia)

Tämä seloste sisältää seuraavat huoltoraportit

Huolto 15	15.09.2020
Huolto 14	07.02.2020
Huolto 13	29.11.2019
Huolto 12	21.10.2019
Huolto 11	03.09.2019
Huolto 10	31.05.2019
Huolto 9	02.04.2019
Huolto 8	01.02.2019
Huolto 7	23.11.2018
Huolto 6	27.09.2018
Huolto 5	26.06.2018
Huolto 4	12.04.2018
Huolto 3	06.02.2018
Huolto 2	30.11.2017
Huolto 1	29.09.2017

Tämän huoltohistorian on tulostanut

Korjaamon allekirjoitus/leima

Digitaalinen huoltoraportti (historia)

Auton tiedot

Auto	E 200 d
Ensirekisteröinti	01.08.2017
FIN	WDD 213213 1A 293497

Seuraava 09.2021

Huolto 393300 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö)

Ajankohtainen huoltoraportti

Mercedes-Benz	Käyttöauto Oy Käyttöauto Seinäjoki	Päiväys	15.09.2020
	Pohjankaari 2	Työmääräyksen nro	778202
	Seinäjoki	Mittarilukema	368300 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	550A
Jäljellä oleva aika	144 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-1559 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Viskositeetti	0W-30
Öljyalaatu	229.52
Kuvaus	Automaattivaihteisto
Viskositeetti	
Öljyalaatu	

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttonestesuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 14

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport	Päiväys	07.02.2020
	Ohtolankatu 10	Työmääräyksen nro	98135
	Vantaa	Mittarilukema	341741 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	606
Jäljellä oleva aika	295 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	1907 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Viskositeetti	HelixUltraECT0w30
Öljyalaatu	MB229.52

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 13

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Airport Päiväys 29.11.2019
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 93930
Vantaa Mittarilukema 318648 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 326 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 6396 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti 0W-30
Öljyalaatu 229.52

Lisätyöt

Takapyörien jarrupalat vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 12

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Airport Päiväys 21.10.2019
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 90673
Vantaa Mittarilukema 300044 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 317 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1373 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti HelixUltraECT0W30
Öljyalaatu MB 229.52

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu
Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 11

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Airport
Ohtolankatu 10
Vantaa

Päiväys 03.09.2019
Työmääräyksen nro 87344
Mittarilukema 273671 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi MD021
Jäljellä oleva aika 270 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1989 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti ShellUltraECT0w30
Öljyalaatu MB 229.52
Kuvaus Automaattivaihteisto
Viskositeetti MB
Öljyalaatu MB

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto
Jarruneste vaihdettu

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjelden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 10

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Airport
Ohtolankatu 10
Vantaa

Päiväys 31.05.2019
Työmääräyksen nro 81643
Mittarilukema 246682 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 306 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -557 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti 0W-30
Öljyalaatu MB229.52

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu
Takapyörien jarrupalat vaihdettu
Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjelden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 9

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Airport Päiväys 02.04.2019
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 77086
Vantaa Mittarilukema 221125 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 10506
Jäljellä oleva aika 304 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti
Öljyalaatu MB229.52

Lisätyöt

Jäähdytysneste vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 8

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Airport Päiväys 01.02.2019
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 72768
Vantaa Mittarilukema 197313 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 294 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti HelixUltraECT0w30
Öljyalaatu MB229.52

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu
Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz
Airport
Ohtolankatu 10
VantaaPäiväys 23.11.2018
Työmääräyksen nro 67903
Mittarilukema 173105 km**Suoritettu huolto**Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 550A
Jäljellä oleva aika 307 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 600 km**Lisätyöt**Takapyörien jarrupalat vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto **Öljyalaatu/viskositeetti**Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti HelixUltraECT0w30
Öljyalaatu Mb229.52**Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan**Suoritettu **Lisätyöt**Suoritettu **Huoltoraportti 6**

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz
Airport
Ohtolankatu 10
VantaaPäiväys 27.09.2018
Työmääräyksen nro 63207
Mittarilukema 148752 km**Suoritettu huolto**Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 271 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 600 km**Lisätyöt**Etupyörien jarrupalat vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto **Öljyalaatu/viskositeetti**Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti HelixUltraECT0w30
Öljyalaatu MB 229.52**Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan**Suoritettu **Lisätyöt**Suoritettu

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Päiväys 26.06.2018
Airport
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 57067
Vantaa Mittarilukema 124359 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi G50M
Jäljellä oleva aika 289 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -2900 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti 0W-30
Öljyalaatu 229.52

Lisätyöt

Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Päiväys 12.04.2018
Airport
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 51410
Vantaa Mittarilukema 96492 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 560B
Jäljellä oleva aika 299 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti HelixUltraECT0w30
Öljyalaatu MB 229.52

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu
Takapyörien jarrupalat vaihdettu
Raitisilmasuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Päiväys 06.02.2018
Airport
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 46715
Vantaa Mittarilukema 69731 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 296 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 3300 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti 0W-30
Öljyalaatu 229.52

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Päiväys 30.11.2017
Airport
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 42395
Vantaa Mittarilukema 48037 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 302 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 400 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti HelixUltraECT0w30
Öljyalaatu Mb229.52

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Päiväys 29.09.2017
Airport
Ohtolankatu 10 Työmääräyksen nro 37499
Vantaa Mittarilukema 23481 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 297 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Viskositeetti HelixUltraECT0w30
Öljyalaatu MB229.52

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu