



Mercedes-Benz

## Digitaalinen huoltoraportti

### Auton tiedot

Auto	GLC 350 e 4MATIC
Ensirekisteröinti	19.09.2017
FIN	WDC2539541V026729

---

**Seuraava Huolto** 08.2026 210171 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

---

### Huoltoraportti 8

Mikkola Business operations Oy	Päiväys	11.08.2025
Yrittäjätie	Työmääräyksen nro	310
Akaa	Mittarilukema	185171 km

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	G50M
Jäljellä oleva aika	1 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	8054 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

---



Mercedes-Benz

## Huoltoraportti 7

Ritariauto Oy  
Aunankorvenkatu 4B  
Tampere

Päiväys 12.08.2024  
Työmääräyksen nro 44543  
Mittarilukema 168225 km

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	-389 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-14113 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.5
Viskositeetti	

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
KEYLESS-GO-avaimen paristo vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

## Huoltoraportti 6

Ritariauto Oy  
Aunankorvenkatu 4B  
Tampere

Päiväys 20.07.2022  
Työmääräyksen nro 33434  
Mittarilukema 129112 km

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	-15 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	8440 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	0W-30

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Sytytystulpat vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Puhkiruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Turku	Päiväys	05.07.2021
	Vesilaitoksentie 1	Työmääräyksen nro	90450
	Raisio	Mittarilukema	112552 km

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	-3 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	12908 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.5
Viskositeetti	5W-40

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

#### Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport	Päiväys	24.06.2020
	Ohtolankatu 10	Työmääräyksen nro	105929
	Vantaa	Mittarilukema	100460 km

#### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	GN061
Jäljellä oleva aika	80 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-280 km

#### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.5
Viskositeetti	5W-40

#### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
/jakovaihteiston öljynvaihto (4MATIC)	
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

#### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport	Päiväys	13.09.2019
	Ohtolankatu 10	Työmääräyksen nro	88126
	Vantaa	Mittarilukema	75180 km

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	3D0G
Jäljellä oleva aika	130 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	533 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.5
Viskositeetti	5W-40

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Sytytystulpat vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

## Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport	Päiväys	21.01.2019
	Ohtolankatu 10	Työmääräyksen nro	71748
	Vantaa	Mittarilukema	50713 km

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	NON
Jäljellä oleva aika	128 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	1000 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	Shell Helix UltraEct
Viskositeetti	5W-40

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz	Päiväys	30.05.2018
	Airport	Työmääräyksen nro	55087
	Ohtolankatu 10	Mittarilukema	26664 km
	Vantaa		

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	106 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-1653 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.5
Viskositeetti	5W-40

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

### Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Huoltohistoria

	Mikkola Business operations Oy Yrittäjätie Akaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	11.08.2025 185171 km Huolto A
	Ritariauto Oy Aunankorvenkatu 4B Tampere	Päiväys Mittarilukema Huolto	12.08.2024 168225 km Huolto B
	Ritariauto Oy Aunankorvenkatu 4B Tampere	Päiväys Mittarilukema Huolto	20.07.2022 129112 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Turku Vesilaitoksentie 1 Raisio	Päiväys Mittarilukema Huolto	05.07.2021 112552 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	24.06.2020 100460 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	13.09.2019 75180 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	21.01.2019 50713 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Mercedes-Benz Airport Ohtolankatu 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	30.05.2018 26664 km Huolto A