

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto E 250 CDI BlueEFF
Ensirekisteröinti 21.02.2011
FIN WDD2122031A416463

Seuraava Huolto 01.2022 213965 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö)

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz Käyttöauto Oy Käyttöauto Vaasa Päiväys 25.01.2021
Rantamaantie 35 Työmääräyksen nro 1190435
Vaasa Mittarilukema 188965 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika -86 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 8200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Kommentti

ei ruksattu edellisestä

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz	Käyttöauto Oy Käyttöauto Vaasa	Päiväys	01.11.2019
	Rantamaantie 35	Työmääräyksen nro	1172845
	Vaasa	Mittarilukema	172119 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	EOE
Jäljellä oleva aika	-20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-1200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	0W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Kommentti

ei ruksattu edellisessä

Huoltoraportti 4

MB Koskinen Oy
Nurmontie 120
Hyllykallio

Päiväys 04.07.2017
Työmääräyksen nro 21025
Mittarilukema 117845 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi EOE
Jäljellä oleva aika -5 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Taka-akseli
Öljyalaatu 235.7
Viskositeetti 75W-85

Lisätyöt

Taka-akseli: öljynvaihto
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 3

Oy MB-Mobile Ab
Heinolankaari 1
Kokkola

Päiväys 27.06.2016
Työmääräyksen nro 14228
Mittarilukema 92127 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 15 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 6700 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.14
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Poltonestesuodatin vaihdettu
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu