

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto E 320 CDI 4MATIC
Ensirekisteröinti 01.09.2009
FIN WDB2110891B389316

Huoltoraportti 12

Mercedes-Benz	Autohuolto Gynther Oy	Päiväys	24.11.2022
	Käpykankaantie 2	Työmääräyksen nro	77841
	Varkaus	Mittarilukema	336204 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto välillä
Korjaamokoodi Ei olemassa

Lisätyöt

Automaatti-/jakovaihteisto:
öljyn ja suodattimen vaihto

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.14
Viskositeetti

Kuvaus Jakovaihteisto
Öljyalaatu
Viskositeetti

Kuvaus Etuakseli
Öljyalaatu
Viskositeetti

Kuvaus Taka-akseli
Öljyalaatu
Viskositeetti

Huoltoraportti 11

Mercedes-Benz

Wetteri Oy Rovaniemi
Ulakatu 11
Rovaniemi

Päiväys 08.01.2020
Työmääräyksen nro 2347552
Mittarilukema 273636 km

Suoritettu huolto

Huolto Pieni
Korjaamokoodi 80KT
Jäljellä oleva aika -8 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 6975 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Jarruneste vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Kommentti

Kiveniskeymiä keulassa

Huoltoraportti 10

Mercedes-Benz	Niemelän Auto Oy	Päiväys	31.12.2018
	Ulakatu 11	Työmääräyksen nro	103885
	Rovaniemi	Mittarilukema	255611 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto välillä
Korjaamokoodi	Ei olemassa

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.31
Viskositeetti	5W-30

Huoltoraportti 9

Mercedes-Benz	Niemelän Auto Oy	Päiväys	02.01.2018
	Ulakatu 11	Työmääräyksen nro	100003
	Rovaniemi	Mittarilukema	232048 km

Suoritettu huolto

Huolto	Pieni
Korjaamokoodi	200KM
Jäljellä oleva aika	-12 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	726 km

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Jäähdytysneste,
polttonestesuodatin vaihdettu

Jarruneste vaihdettu

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.31
Viskositeetti	5W-30

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkivuorustamattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 8

Mercedes-Benz
Raskone Oy
Ulakatu 11
Rovaniemi

Päiväys 21.12.2016
Työmääräyksen nro 93446
Mittarilukema 207774 km

Suoritettu huolto

Huolto Suuri
Korjaamokoodi 18Q561
Jäljellä oleva aika -8 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 3843 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.31
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto
Yhdistelmäsuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz	Autohuolto Markku Tuominen Oy	Päiväys	14.12.2015
	Poraajankatu 4	Työmääräyksen nro	1026362
	Rauma	Mittarilukema	186598 km

Suoritettu huolto

Huolto	Pieni
Korjaamokoodi	40KP
Jäljellä oleva aika	-23 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	317 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Kommentti

Maalivaurio konepellissä ja oik etulokarissa.

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz	Autohuolto Markku Tuominen Oy	Päiväys	21.11.2014
	Poraajankatu 4	Työmääräyksen nro	1023696
	Rauma	Mittarilukema	161915 km

Suoritettu huolto

Huolto	Suuri
Korjaamokoodi	Q5V
Jäljellä oleva aika	-7 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	3811 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Yhdistelmäsuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz	Autohuolto M Tuominen Oy	Päiväys	14.11.2013
	Poraajankatu 4	Työmääräyksen nro	1020997
	Rauma	Mittarilukema	140726 km

Suoritettu huolto

Huolto	Pieni
Korjaamokoodi	80KT
Jäljellä oleva aika	-5 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	1165 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttonestesuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz	Autohuolto M Tuominen Oy	Päiväys	09.11.2012
	Poraajankatu 4	Työmääräyksen nro	1018157
	Rauma	Mittarilukema	116890 km

Suoritettu huolto

Huolto	Suuri
Korjaamokoodi	14Q521
Jäljellä oleva aika	82 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-1223 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

Veho Autotalot Koivuhaka
Mäkituvantie 3
Vantaa

Päiväys 01.02.2012
Työmääräyksen nro 418853
Mittarilukema 90667 km

Suoritettu huolto

Huolto Pieni
Korjaamokoodi 33
Jäljellä oleva aika 196 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1873 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu MOBIL 1 ESP
Viskositeetti

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

Veho Autotalot Herttoniemi
Mekaanikonkatu 14
Helsinki

Päiväys 07.01.2011
Työmääräyksen nro 360558
Mittarilukema 40682 km

Suoritettu huolto

Huolto Pieni
Korjaamokoodi B55
Jäljellä oleva aika 97 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -211 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 5W30 MOBIL1
Viskositeetti

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz	Daimler AG; vertreten durch Mercedes-Benz Vertriebs GmbH; Niederlassung Berlin Lack- und Karosseriezentrum Ludwigsfelde (LaKaZe) Adolf-Rohrbach-Straße 2 - 4 Ludwigsfelde	Päiväys Työmääräyksen nro Mittarilukema	15.04.2010 22930 15470 km
---------------	---	---	---------------------------------

Suoritettu huolto

Huolto	Pieni
Korjaamokoodi	33
Jäljellä oleva aika	128 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	9537 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51 5w30
Viskositeetti	

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu