

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto C 250 BlueTEC 4MA
Ensirekisteröinti 12.05.2015
FIN WDD2052091F198073

Seuraava Huolto 12.2026 308582 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 12

Mercedes-Benz VEHO OY AB Veho Herttoniemi Päiväys 23.12.2025
Mekaanikonkatu 14 Työmääräyksen nro 141479
Helsinki Mittarilukema 283582 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi D0D
Jäljellä oleva aika -4 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 9600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu
Viskositeetti

Lisätyöt

Huollon A ja Plus-paketin suoritus
Lisätyö huoltoon:
raitisilmasuodattimen vaihto
Lisätyö huoltoon A:
jarrunesteen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Kommentti

Huolto ---> TEHDÄÄN KOODIN MUKAAN !!

Huoltoraportti 11

Atoy Autohuolto Viikki
Hernepellonkuja 12
Helsinki

Päiväys 02.01.2024
Työmääräyksen nro 2846302
Mittarilukema 249106 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi DOD
Jäljellä oleva aika -4 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 8113 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.31
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto
Jarruneste vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Kommentti

-Takajarrupalat lähes loppuun kuluneet.
Uusittava
-Takajarrulevyissä reilusti kanttia. Uusittava

Huoltoraportti 10

Atoy Autohuolto Viikki
Hernepellonkuja 12
Helsinki

Päiväys 29.12.2022
Työmääräyksen nro 2839541
Mittarilukema 232219 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi G60N
Jäljellä oleva aika -6 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 9878 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.15
Viskositeetti

Kuvaus Taka-akseli
Öljyalaatu
Viskositeetti 85W-90

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu

Automaatti-/jakovaihteisto:
öljyn ja suodattimen vaihto 4
MATIC

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 9

Atoy Autohuolto Viikki
Hernepellonkuja 12
Helsinki

Päiväys 23.12.2021
Työmääräyksen nro 2832705
Mittarilukema 217097 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 5DCJ
Jäljellä oleva aika -26 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 7600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
AdBlue®-nestettä täytetty
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto
Jarruneste vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 8

Atoy Autohuolto Viikki
Hernepellonkuja 12
Helsinki

Päiväys 03.12.2020
Työmääräyksen nro 2826717
Mittarilukema 199735 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 10607
Jäljellä oleva aika 3 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 9600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
AdBlue®-nestettä täytetty
Jäähdytysneste vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 7

Atoy Autohuolto Viikki
Hernepellonkuja 12
Helsinki

Päiväys 29.11.2019
Työmääräyksen nro 2821392
Mittarilukema 184301 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi Ei olemassa
Jäljellä oleva aika 21 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 5200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.5
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
AdBlue®-nestettä täytetty
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 6

Autohuolto T.Pispala Oy
Pekontie 1
Nurmijärvi

Päiväys 20.12.2018
Työmääräyksen nro 48087
Mittarilukema 164501 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 560B
Jäljellä oleva aika -1 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -4600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
AdBlue®-nestettä täytetty
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz

Daimler AG vertreten durch
Mercedes-Benz Vertrieb PKW
GmbH Niederlassung Nürnberg
Kressengartenstraße 14
Nürnberg

Päiväys 19.12.2017
Työmääräyksen nro 33636
Mittarilukema 134847 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi G50M
Jäljellä oleva aika 161 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -3500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
AdBlue®-nestettä täytetty
Automaatti-/jakovaihteisto:
öljyn ja suodattimen vaihto 4
MATIC
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Kommentti

Restlaufstrecke überschritten

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz

Daimler AG vertreten durch
Mercedes-Benz Vertrieb PKW
GmbH Niederlassung Nürnberg
Kressengartenstraße 14
Nürnberg

Päiväys 29.05.2017
Työmääräyksen nro 18895
Mittarilukema 106391 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi EOE
Jäljellä oleva aika 180 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
AdBlue®-nestettä täytetty
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto
Jarruneste vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

Daimler AG vertreten durch
Mercedes-Benz Vertrieb PKW
GmbH Niederlassung Nürnberg
Fürther Straße 235
Nürnberg

Päiväys 25.11.2016
Työmääräyksen nro 63105
Mittarilukema 80916 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 550A
Jäljellä oleva aika 166 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -3600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Polttonestesuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

Daimler AG vertreten durch
Mercedes-Benz Vertrieb NFZ
GmbH Niederlassung Nürnberg
Neumeyerstraße 7 - 11
Nürnberg

Päiväys 10.05.2016
Työmääräyksen nro 47085
Mittarilukema 52347 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi 606
Jäljellä oleva aika 182 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -700 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz

Daimler AG; vertreten durch
Mercedes-Benz Vertrieb PKW
GmbH; Niederlassung Nürnberg
Kressengartenstraße 14
Nürnberg

Päiväys 09.11.2015
Työmääräyksen nro 34901
Mittarilukema 26611 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Korjaamokoodi 505
Jäljellä oleva aika 179 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -1600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt

Suoritettu