

# Digitaalinen huoltoraportti

## Auton tiedot

Auto E 300 de  
Ensirekisteröinti 17.09.2020  
FIN W1K2132161A880891

---

**Seuraava Huolto** 01.2027 368132 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

---

## Huoltoraportti 14

AutoSky Oy Päiväys 28.01.2026  
Viikintie 21 Työmääräyksen nro 43934  
Helsinki Mittarilukema 343132 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto A  
Korjaamokoodi 550A0  
Jäljellä oleva aika 273 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 1757 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 236.91  
Viskositeetti

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Ilmansuodatinpanos vaihdettu   
Polttonestesuodatin vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen   
vaihto

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkiruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

### Kommentti

.

---

## Huoltoraportti 13

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 28.10.2025  
Työmääräyksen nro 234201  
Mittarilukema 319889 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi Ei olemassa  
Jäljellä oleva aika 197 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka -24467 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 236.91  
Viskositeetti

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen   
vaihto

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 12

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 13.05.2025  
Työmääräyksen nro 234201  
Mittarilukema 270422 km

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	280 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	760 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	236.91
Viskositeetti	

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Poltonestesuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

### Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

## Huoltoraportti 11

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 17.02.2025  
Työmääräyksen nro 38784  
Mittarilukema 246182 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto A  
Korjaamokoodi GDOVO  
Jäljellä oleva aika 274 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka -466 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 236.91  
Viskositeetti

### Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu   
Automaattivaihteisto: öljyn ja   
suodattimen vaihto  
Moottori: öljyn ja suodattimen   
vaihto  
Jarruneste vaihdettu

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 10

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 18.11.2024  
Työmääräyksen nro 234201  
Mittarilukema 220716 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi Ei olemassa  
Jäljellä oleva aika 281 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 1294 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 236.91  
Viskositeetti

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Jäähdytysneste vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto   
Jarruneste vaihdettu

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 9

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 26.08.2024  
Työmääräyksen nro 36406  
Mittarilukema 197010 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi 000106070  
Jäljellä oleva aika 267 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 287 km

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkiruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 8

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 20.05.2024  
Työmääräyksen nro 234201  
Mittarilukema 172297 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi Ei olemassa  
Jäljellä oleva aika 277 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 1489 km

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkiruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 236.91  
Viskositeetti

## Huoltoraportti 7

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 22.02.2024  
Työmääräyksen nro 33658  
Mittarilukema 148786 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi Ei olemassa  
Jäljellä oleva aika 279 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka -1257 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 236.91  
Viskositeetti

### Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu   
Takapyörien jarrupalat vaihdettu   
Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Etuakselin jarrulevyt vaihdettu   
Taka-akselin jarrulevyt vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkiruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 6

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 28.11.2023  
Työmääräyksen nro 32847  
Mittarilukema 122529 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi ME031  
Jäljellä oleva aika 287 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 1466 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 229.51  
Viskositeetti

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Ilmansuodatinpanos vaihdettu   
Poltonestesuodatin vaihdettu   
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto   
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto   
Jarruneste vaihdettu

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Airport  
Ohtolankatu 10  
Vantaa

Päiväys 11.09.2023  
Työmääräyksen nro 174142  
Mittarilukema 98995 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto A  
Korjaamokoodi 505  
Jäljellä oleva aika 282 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 183 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 229.52  
Viskositeetti 0W-30

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen   
vaihto

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 4

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 20.06.2023  
Työmääräyksen nro 30563  
Mittarilukema 74181 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi Ei olemassa  
Jäljellä oleva aika 263 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka -8558 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 229.52  
Viskositeetti

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen   
vaihto

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

### Huoltoraportti 3

AutoSky Oy  
Viikintie 21  
Helsinki

Päiväys 10.03.2023  
Työmääräyksen nro 28905  
Mittarilukema 40623 km

#### Suoritettu huolto

Huolto Huolto A  
Korjaamokoodi Ei olemassa  
Jäljellä oleva aika 180 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 9939 km

#### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 236.91  
Viskositeetti

#### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu   
KEYLESS-GO-avaimen paristo vaihdettu   
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto

#### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

#### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

#### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz  
Mäkelän Auto Oy  
Kielokatu 1  
Järvenpää

Päiväys 06.09.2022  
Työmääräyksen nro 181646  
Mittarilukema 25562 km

### Suoritettu huolto

Huolto Huolto B  
Korjaamokoodi EOE  
Jäljellä oleva aika 7 Päivä(ä)  
Jäljellä oleva ajomatka 14717 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy  
Öljyalaatu 229.52  
Viskositeetti 5W-30

### Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen   
vaihto  
Jarruneste vaihdettu

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo   
Puhkuruostumattomuusturva

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

### Lisätyöt

Suoritettu

## Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz	Wilhelm Schad Nachf. GmbH & Co.	Päiväys	14.09.2021
	KG	Työmääräyksen nro	AU122021
	Mainzer Straße 4 - 8	Mittarilukema	15279 km
	Bad Kreuznach		

### Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	-3 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	9721 km

### Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.52
Viskositeetti	5W-30

### Lisätyöt

Raitisilmasuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
AdBlue®-nestettä täytetty	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

### Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

### Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

### Lisätyöt

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------