

## Lexus RX 450h 4 omistajaa löytyi

Skannaa nähdäksesi koko raportin



Luotu 14.04.2026

VIN: JTJBC11A302417515

Polttoaine: Bensiini, Sähköinen

Vuosi: 2011

Vaihteiston tyyppi: Automaattinen



## carVertical-arvosana® Beta

## Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tämän ajoneuvon ajokilometrimerkinnöissä on merkkejä mahdollisesta manipuloinnista.

Tämä on keskimääräistä alempi pistemäärä verrattuna muihin 15-vuotiaisiin Lexus RX 450h ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvolla on enemmän kulumaa tai ongelmia kuin suurimmalla osalla tämän mallin arvioituja autoja.

## Mittarilukema



Huomio

Mahdollinen matkamittarin peukalointi havaittu.

## Kaupallisen käytön tarkistus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

## Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

## Vahingot

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista.

## Varkaus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.

## Päästöt

✓ Ei havaittuja ongelmia

Matala CO<sub>2</sub>-päästöluokitus: 145 g/km.



+44

## Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä 48 maassa

## Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



## Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

## Tarkistimme nämä:



Taksi

✓ Tietueita ei löytynyt



Kuljetus

✓ Tietueita ei löytynyt



Vuokrakäyttö

✓ Tietueita ei löytynyt



Poliisi

✓ Tietueita ei löytynyt



 Esittelyajoneuvo  Tietueita ei löytynyt

 Autokoulun ajoneuvo  Tietueita ei löytynyt

## Varkaus


Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu

**Ongelmia ei löytynyt**  
Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

 **Yhteenveto**  
Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **7 maassa**:  +1

### Tarkistimme nämä:

 Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?  Tietueita ei löytynyt


 Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?  Tietueita ei löytynyt Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.


Poliisilaitosten varastettujen ajoneuvojen tietokantojen **tarkistus suoritettu seuraavissa**:

 Suomi  Unkari  Slovakia  Slovenia  Tšekki  Romania  Kanada


## Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.

 **Huomio**  
Tämän ajoneuvon matkamittarilukema voi olla väärennetty!

 **Yhteenveto**

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 219 900 km
- Löydettiin 20 matkamittarilukematietuetta



#### Matkamittarilukemat

1.2011	11 km
10.2011	15 085 km
3.2012	29 960 km
9.2012	50 660 km
11.2012	61 067 km
3.2013	76 790 km
6.2013	90 271 km
9.2013	104 900 km
3.2014	124 901 km
6.2014	134 900 km

#### Matkamittarilukemat

12.2014	151 145 km
8.2017	121 016 km ⚠ Matkamittarilukeman takaisinkääntä
2.2018	125 960 km
2.2019	139 149 km
2.2021	170 893 km
2.2022	180 649 km
2.2023	191 987 km
2.2024	203 475 km
2.2025	216 144 km
7.2025	219 900 km

#### Ajotottumukset

1.2011 - 10.2011	Normaali ajomäärä	1 816 km/kuukausi
10.2011 - 12.2014	Runsas ajomäärä	3 528 km/kuukausi
12.2014 - 8.2017	Luokittelematon ajaminen	
8.2017 - 7.2025	Normaali ajomäärä	1 026 km/kuukausi

## Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.



### carVerticalin näkemys

Tämä ajoneuvo on aiemmin viety toiseen maahan. Jos se rekisteröitiin uudelleen muualla, joitakin tietoja saattaa puuttua. Kannattaa tarkistaa, että kaikki sen lakisääteiset paperit ovat kunnossa.

## Rekisteröintirajoitukset

Onko siihen panttioikeus? ✓ Tietueita ei löytynyt

Onko se takavarikoitu? ✓ Tietueita ei löytynyt

Omistusoikeudet rajoitettu? ✓ Tietueita ei löytynyt

## Oikeudelliset

✓= Läpäisi katsastuksen? **Läpäissyt** Tietue löydetty 2.2025 **+ Suomi** Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti

↻ Onko ajoneuvo romutettu? ✓ Tietueita ei löytynyt

🌐 Onko se viety ulkomaille? ⚠️ Tietue löytyi Tietue löydetty 7.2017 Tuotu kohteesta **Italia**

✓ Vakuutettu? ⚠️ Ei vakuutettu Tietue löydetty 7.2025 **+ Suomi**

## Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

### ✓ Ongelmia ei löytynyt

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista



Ajoittaisia epätarkkuuksia voi esiintyä erityisesti vanhempia ajoneuvoja tarkistettaessa. Luvattomat korjaamot saattavat piilottaa ajoneuvon vikoja tai vahinkoja lain vastaisesti, jolloin niiden olemassaolosta ei jää tietoa. Joskus jopa ajoneuvon VIN-laatta on voitu vaihtaa. Meillä on useita tapoja havaita jopa tällaiset rikokset, mutta tätä ei voida täysin taata.

## Säävahingot

Tarkistimme, oliko ajoneuvo luonnonkatastrofialueella tapahtumahetkellä.



### Ongelmia ei löytynyt

Ajoneuvon sijaintia ei ole kirjattu luonnonkatastrofialueelle.

## Markkinahinta


Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.



### Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu myyntihinta: 15 300 €
- Ole varovainen piilevien ongelmien suhteen, jos ajoneuvo on ollut myynnissä huomattavasti nykyistä hintaa edullisemmin!



2025

### Myyntihinnat

7.2025	15 300 €
--------	----------

## Päästöt

Analysoimme, kuinka paljon CO<sub>2</sub>-päästöjä tämä automalli tyypillisesti tuottaa ja mitä veroja tai maksuja siihen saattaa liittyä.



### carVerticalin näkemys

Tämän ajoneuvon päästöt ovat keskitasoa. Siitä peritään todennäköisesti tavalliset päästöverot.

## CO<sub>2</sub>-päästöt

Ajoneuvosi CO<sub>2</sub>-päästöt **145 g/km** Luokka **C**120 tai  
vähemmän

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Tiedot ja varusteet

Ajoneuvon tekniset tiedot ja alkuperäiset varusteet.

Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.

**i** **Yhteenveto**  
Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä on kertonut sinulle.

## Tunnistaminen ja tekniset tiedot



Merkki  
**Lexus**



Malli  
**RX 450h**



Kuvaus  
**RX 450h**



Korityyppi  
**Katumaasturi**



Valmistusvuosi  
**2011**



Voimansiirron siirtymä  
**3,5 l**



Voimansiirron voima  
**220 kW (295 hv / 299 PS)**



Polttoainetyyppi  
**Bensiini, Sähköinen**



Voimansiirron tyyppi  
**Automaattinen**



Väri  
**Valkoinen**



Ovien määrä  
**5**



Sylinterien määrä  
**6**



Vaihteiden määrä  
**1**



Moottorin kuvaus  
**3.5 V6**



Istuimien määrä  
**5**

## Varusteet

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

**A/C** WITH AUTO RECIRCULATION

✦ Sisältää automaattisen ilmankierrätyksen

**ACCESSORY CONNECTOR** WITHOUT

✦ Mukana ei ole lisävarusteiden liitintä

**AIRBAG CTN LABEL** ENGLISH + FRENCH ETC (10)

✦ Turvatyynyn varoitusmerkintä englanniksi, ranskaksi ja muilla kielillä (yhteensä 10 kieltä).

**AIRBAG PASSENGER SEAT ON/OFF SWITCH** WITH (PASSENGER SEAT)

✦ Matkustajan puolen turvatyynyn päälle/pois-kytkin läsnä

**AIRBAG SYSTEM** D&P & SIDE(FRONT & REAR)+CSA+KNEE

✦ Kaksois- ja matkustajaturvatyyny, sivuturvatyyny etu- ja takamatkustajille, CSA ja polviturvatyyny.

**AUDIO** AM/FM RDS CD BT 12SP

✦ AM/FM-radio RDS:llä, CD-soitin, Bluetooth-yhteys ja 12 kaiutinta.

**AUDIO JACK** MINI JACK+USB PORT

✦ Sisältää miniliitännän ja USB-portin ääniliitintää varten.

**AUTO & EASY CLOSER DOOR** POWER BACK DOOR

✦ Sähkötoiminen takaovi sulkeutuu automaattisesti ja helposti

**CHINA VEHICLE TYPE** WITHOUT

✦ Ajoneuvo ei ole Kiinan ajoneuvotyyppisääntöjen mukainen.

**COLD AREA PACKAGE** WITHOUT

✦ Ei kylmän ilmaston pakettia

**DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM** WITHOUT

✦ Ei ole päiväajovaloja

**DOOR SCUFF PLATE** FR + RR (SUS)

✦ Ruostumattomasta teräksestä valmistetut hankauskilvet etu- ja takaoviin

**EMV REMOTE CONTROLLER** ENGLISH

✦ Viihde- ja navigointijärjestelmän englanninkielinen kaukosäädin

**GRADE PACKAGE** LUXURY

✦ Ylellisyysluokan paketti

**HEADLAMP CLEANER** WITH

✦ Varustettu ajovalojen puhdistusjärjestelmällä

**INSIDE REAR VIEW MIRROR** DAY AND NIGHT, EC

✦ Päivän ja yön automaattisesti himmentyvä sisäpuolinen taustapeili

**JAPAN REGULATION CONFORMITY** DESTINATION EXCEPT JAPAN

✦ täyttää asetukset Japania lukuun ottamatta

**MAYDAY SYSTEM** WITHOUT

✦ Hätäviestintäjärjestelmä ei sisälly

**OWNER'S MANUAL** ITALIAN

✦ Käsikirja toimitetaan italiankielisenä

**PACKAGE OPTION 2** WITHOUT

✦ Ei lisäpakettia Vaihtoehto 2

**PAINT PROTECTION WAX/FILM** PROTECTION FILM

✦ Sisältää suojakalvon maalin säilyttämistä varten

**REGULATION COMPLIANCY** EUROPE WVTA LASER LABEL +ID

✦ Euroopan WVTA-määräysten mukainen laseretiketti ja tunniste.

**SATELLITE RADIO** WITHOUT

✦ Ei varustettu

**CLEARANCE & BACK SONAR** WITH

✦ Varustettu kaiku- ja selkääkuluotainjärjestelmällä.

**CUP HOLDER** FR HYDRO, RR INTERIOR

✦ Etumukinpidin hydraulisella mekanismilla, takimukinpidin sisätiloissa.

**DESTINATION PACKAGE** WITHOUT

✦ Ei ylimääräistä matkakohteen pakettia

**EMV AND NAVIGATION SYSTEM** WITH (07 NAVI / REMOTE)

✦ Varustettu EMV:llä ja navigointijärjestelmällä (07 NAVI / REMOTE).

**FUEL CONSUMPTION STICKER** WITHOUT

✦ Polttoaineen kulutustarraa ei ole toimitettu

**HEAD UP DISPLAY** WITH

✦ Tässä ajoneuvossa on head-up-näyttö.

**HEADLAMPS** LED+AFS FOR HV

✦ LED-ajovalot, joissa on Adaptive Front-Lighting System -valaistusjärjestelmä, takaavat hyvän näkyvyyden.

**INTERMITTENT WIPER** RAIN SENSOR (AUTO)

✦ Sadetunnistavat automaattiset pyyhkimet

**KEY PLATE** ZIPPO 2 FOR HV

✦ Zippo 2 -avainlevy korkeajännitteelle

**OUTSIDE REAR VIEW MIRROR** AUTO ERE HEAT EC MEM

✦ Automaattiset ulkopeilit, joissa on lämmitys, sähkökromitoiminto ja muistiasetukset.

**PACKAGE OPTION 1** WITHOUT

✦ Ei sisälly

**PACKAGE OPTION 3** WITHOUT

✦ Ei erityistä pakettivaihtoehtoa 3 mukana

**PRE-CRASH SYSTEM** WITHOUT

✦ Ilman törmäystä edeltävää järjestelmää

**ROOF RAILS** WITHOUT

✦ Ei sisällä kattokaiteita

**SEAT HEATER** WITH (DRIVER & PASSENGER)

✦ Lämmitetyt istuimet sekä kuljettajalle että matkustajalle

SPARE TYRE TEMP 165/90R18

✦ Väliaikaisen vararenkaan koko 165/90R18

STEERING WHEEL LEATHER

✦ Päällystetty nahkamateriaalilla premium-tuntumaa varten

SUSPENSION COIL (EURO)

✦ Eurooppalaisten eritelmien mukainen kierrejousitus

TIRE BRAND UNSPECIFIED

✦ Määrittelemätön rengasmerkki

TOWING PACKAGE WITH

✦ Sisältää hinausominaisuudet

VDIM ALPHA (ECB)

✦ Ajoneuvodynamiikan integroitu hallintajärjestelmä ALPHA-tekniikalla (elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä).

WINDSHIELD DEICER WIPER DEICER

✦ Pyyhkimen jäänpoistoaine tuulilasiin

STABILIZER FR & RR

✦ Mukana sekä etu- että takavakaajat

SUN ROOF & MOON ROOF TILT AND SLIDE MOONROOF

✦ Kallistettava ja liukuva kattoluukku

TIRE & DISK WHEEL 235/55R19 AL SUMMER HV

✦ 235/55R19 kevytmetallien kesärenkaat suorituskykyisiin ajoneuvoihin

TOUCH-UP PAINT WITHOUT

✦ Ei sisällä korjausmaalia

TV&VTR WITHOUT

✦ Ilman

WASHER FLUID METHANOL (FULL)

✦ Täysi säiliö metanolin pesunestettä

WVTA CORRESPONDENCE WITH

✦ WVTA-standardien mukainen

## Aikajana

Löytyi 24 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

● 1.2011 🌐 Tuntematon maa

### Valmistettu

Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.

● 4.2011 🇮🇹 Italia

### Ensimmäinen rekisteröinti

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

● 2.2017 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

● 4.2017 🇮🇹 Italia

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

6.2017  Italia

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

7.2017  Italia

### Viety maasta

Tämä ajoneuvo on merkitty viedyksi ulkomaille. Merkintä osoittaa, että ajoneuvo on poistunut raportissa mainitusta maasta.

7.2017  Italia

### Poistettu rekisteristä

Tälle ajoneuvolle on kirjattu rekisteristä poisto. Syynä voi olla omistajanvaihdos, asiakirjojen päivitys tai jokin muu vastaava hallinnollinen toimenpide.

### carVerticalin näkemys: Poistettu rekisteristä

Tämä ajoneuvo on poistettu rekisteristä jossain vaiheessa. Syynä voi olla vaurio, pitkäaikainen varastointi tai muu tekijä. Ajoneuvon historian tarkempi tutkiminen on suositeltavaa.

8.2017  Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

10.2017  Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 02.10.2017

Päättyen: 11.10.2017

10.2017  Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 02.10.2017

Päättyen: 02.01.2018

11.2017  Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 26.11.2017

Päättyen: 16.07.2025

11.2017  Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 26.11.2017

Päättyen: 26.02.2018

11.2017  Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

• 2.2018 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

• 2.2019 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

• 2.2021 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

• 2.2022 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

• 2.2023 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

• 2.2024 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

• 2.2025 + Suomi

### Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötötestejä.

• 2.2025 + Suomi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksytyä että hylättyä katsastusta.

• 7.2025 + Suomi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

• 7.2025 + Suomi

### Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

• 7.2025 + Suomi

### Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.



+44

## Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

# Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

## Tämän raportin perusteella:

### Tutki todellinen kilometrimäärä

Kilometrien manipulointi on petos. Kun tiedot näyttävät epäilyttäviltä, fyysinen kuluminen voi paljastaa auton todellisen historian.

Tarkkaile runsaan ajomäärän merkkejä: voimakkaasti kuluneet poljinkumit, kiiltävä ohjauspyörä tai painuneet istuinten sivutuotet.

Lue OBD-järjestelmän sisäiset lokit (kuten DPF-jaksot tai vaihteiston käyttötunnit), joita on vaikeampi "kääntää taaksepäin" kuin mittariston lukemaa.

Pyydä mekaanikkoa tekemään perusteellinen moottorin ja vaihteiston tarkastus, sillä autolla on todennäköisesti ajettu huomattavasti enemmän kuin ilmoitettu.

### Tarkista auton vientihistoria

Muista maista tuotujen autojen historiatiedoissa on usein aukkoja. Tiedot eivät aina siirry maiden rajojen yli, joten sinun on perehdyttävä tarkemmin siihen, mitä autolle tapahtui ennen vientiä.

Etsi kansainvälisistä huutokaupparekistereistä, onko auto myyty romuautona ennen vientiä.

Varmista, että kaikki valot ja turvajärjestelmät täyttävät paikalliset vaatimukset – tuontiautot tarvitsevat usein muutoksia rekisteröinnin läpäisemiseksi.

## Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

### Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä

Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka

Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

### Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.

Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto

Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

### Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Toimi näin:

Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan

Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)

Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

### Tee kunnan koeajo

Kunnan koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

Aja eri tieloosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkikilienteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä

Kuuntele outoja ääniä tai tärinää

Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen



## Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

- Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)
- Vertaa hintapyyntöjä
- Katso auton kunto ja varusteet
- Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa